


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002534561
Besichtigt am:	02.07.2026 10:56
Berichts-Nr:	10955847
FIN:	VSSZZK11RP024074

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Cupra
Modell:	Born
HSN / TSN:	7593 / ASO
Erstzulassungsdatum:	02.07.2024
Laufleistung:	16.367 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Vapor-Grau
Farbe Dach:	Vapor-Grau
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Soul/Mittelgrau/Soul/Dunkelsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	0 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"Basis"

"Unter Null": Sitzheizung vorn, beheiztes Lenkrad und
 Scheinwerfer- Reinigungsanl. m. beheiztem Waschwasser
 Abdeckungen für Leichtmetallräder
 Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung
 Allwetter, Kreuzungs und Autobahnlicht
 Ambientelicht Ausführung 2
 Antenne nur für FM Empfang, Diversity
 Armaturentafel Standard
 Außen-Sound Standard
 Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar,
 mit Beifahrerspiegelabsenkung
 Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex
 Außenspiegelgehäuse lackiert
 Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-
 Limiter
 Batterie 320A (49Ah)
 Batterieladegerät (Ausf.3)
 Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
 Betriebserlaubnis Nachtrag
 Betriebsspannung 12 V
 Bordliteratur in Deutsch
 Bordwerkzeug
 Climatronic, FCKW-frei
 Cockpit Infotainment (Ausführung 2)
 Dämpfung hinten,Sportausführung
 Dämpfung vorn
 DC Batterieladung (Ausf. 2)
 DC/DC Wandler 3,0 KW
 Digitaler Radioempfang
 Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10/T3U
 Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer ohne Höheneinstellung
 Dynamiklenkung
 Einparkhilfe vorn und hinten
 Einton-Signalhorn
 Elektrische Luftzusatzheizung
 Elektro-Motor Aggr.0EH.A
 Elektro-Motor Systemleistung 150KW Grundmotor ist:
 N06/N07/TB7/T3D
 Embleme
 Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
 Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
 Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
 Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -10S-

Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
 Fernlichtassistent
 Fertigungsablauf Standard
 Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge,
 Fußgänger und Radfahrer
 Frontscheibe in Wärmeschutzglas
 Fußhebelwerk
 Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
 Getriebe Übersetzung 11,530
 Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine
 Bedarfsprognose
 Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und
 akustisch
 Heckantrieb
 Hochvolt-Batterie 62 kWh (brutto)
 Höheneinstellung, manuell, li.Vordersitz
 Kältemittel R744
 Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
 Keine Aktionsausführung
 Kennzeichenträger vorn (groß)
 Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top
 tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
 Kurzheck Born
 Ladedose Combo 2 (EU)
 Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A
 Landesverkaufsprogramm Deutschland
 Lautsprecher, vorn und hinten
 LED- Hauptscheinwerfer
 Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar
 LED-SBBR-Leuchte
 Leichtmetallräder 7 1/2J x 18
 Linkslenker
 Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)
 Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent
 Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung
 Mit Projektionsleuchte (Spiegel)
 Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)
 Mit Verkehrszeichenerkennung
 Mittelkonsole
 Müdigkeitserkennung
 Navigationsgerät-Standard mit Media und Internet Paket
 o.b.Abgas
 Ohne Alcohol Interlock

Ohne Ambientebeleuchtung außen	Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Ohne Anhängervorrichtung	Softwareverbund Ausführung 12
Ohne Armlehnen f.Vordersitze	Sondersteuerung
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Car2X	Sportausstattung BORN
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Sprachsteuerung
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Spurhalteassistent
Ohne Fußmatten	Stabilisator hinten
Ohne Head-Up Display	Stabilisator vorn
Ohne Individualeinbau	Standard-Klimazonen
Ohne Kompensor	Stoßfänger Sport
Ohne Ladeboden	Telefonvorbereitung für Handy
Ohne Ladekabel	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Trommelbremsen hinten
Ohne Parkassistent / Garagenpilot	Tür und Seitenverkleidung
Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)	Typrüfland Deutschland
Ohne Sonderspezifikationen	Typzeichen und Firmenemblem
Ohne Speedlimiter (LIM)	UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Ohne Spurwechselassistent	Wärmepumpe
Ohne Stadt / Kreuzungsassistent	Wärmepumpe
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang	Wegfahrsperre elektronisch
Ohne Überführungsausrüstung	Werksinterne Steuerung Selbstabholer
Ohne UNECE CS&SU	Zellmodul A
Ohne zusätzliche Bereifung	Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund	
Pan-European-eCall	
PILOT M	
Plattformgruppenklasse 1	
Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)	
Rechtsverkehr	
Regionscode " ECE " für Radio	
Reifen 215/55 R18 95T / EU	
Reifendruckkontrolle	
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar	
Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung	
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor	
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn	
Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug	
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar	
Sitzbezug in Stoff	

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 18 99 V	5,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 18 99 V	5,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 18 99 V	5,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 18 99 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Sommer		215/55 R 18 95 T	5,0 mm
Continental			Sommer		215/55 R 18 95 T	6,0 mm
Continental			Sommer		215/55 R 18 95 T	6,0 mm
Continental			Sommer		215/55 R 18 95 T	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2028

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
2	Reifen	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Warndreieck	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZK11RP024074

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Nein

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Ladeequipment




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

2 - Reifen - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

Kommentar

auf sommerreifen ummontieren



FEHLTEILE

1 - Warndreieck - Fehlt - Ersetzen

