

Standplatz: _____

13.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: HYUNDAI IONIQ 6 77,4kWh 239kW Allradantrieb Techniq Limousine 4-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	LU -RC 0722E	Fahrgestell-Nummer:	KMHM541C0PA025001
Vertrags-Nummer:	11917088	Erstzulassung:	07.08.2023
Internes KZ:	15162498	Kilometer-Stand:	31666
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

HYUNDAI IONIQ 6 77,4kWh 239kW Allradantrieb Techniq Limousine 4-türig 0 ccm 325PS / 239 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: Nocturne Grey (metallic) Polsterung: Leder Schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **51.344,54**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

20-Zoll-Leichtmetallfelgen	0,00
Adapter zum Anschluss von 230V-Geräten an der Ladebuchse	0,00
First-Edition-Paket	4.453,78
Glasschiebedach	0,00
Leder Schwarz	0,00
Metallic-Lackierung	0,00
Nocturne Grey (metallic)	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **55.798,32**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **66.400,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **66.400,00**

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterreifen und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI IONIQ 6 77,4kWh 239kW Allradantrieb Techniq Limousine4-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	239 / 325	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	185	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,100
Leergewicht (kg):	1950	zul. Gewicht (kg):	2520

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 11917088
Amtliches Kennzeichen: LU -RC 0722E
Übersicht erstellt am: 13.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI IONIQ 6 77,4kWh 239kW Allradantrieb Techniq Limousine4-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
15.05.2026	9059998590	Eigenverschulden	Tür vorne Beifahrerseite Kratzer > 10 cm (bis Grundierung)	Nein	Nein
15.04.2026	9059999645	Eigenverschulden	Tür hinten Fahrerseite Delle > 3 cm (mit Lackschaden)	Nein	Nein
01.03.2025	9059993751	Eigenverschulden	Tür vorne Fahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Nein	Nein
30.08.2024	9059899704	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte Riss	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 11917088
Amtliches Kennzeichen: LU -RC 0722E
Übersicht erstellt am: 13.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI IONIQ 6 77,4kWh 239kW Allradantrieb Techniq Limousine4-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE	Amtl. Kennzeichen :	LU-RC 722E
Berichtsnummer :	0000000924902-DE613		
Referenznummer:	31176498		

Fahrzeugdaten

Hyundai Ioniq 6 (11.2022->) First Edition Elektro 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KMHM541C0PA025001	Laufleistung abgelesen:	31666 km
Erstzulassung / Baujahr:	07.08.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	12.06.2026 Siemensstr. 6, 63329 Egelsbach
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 239 kW (325 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Nocturne Gray Metallic / MET
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	4 / 5
Anzahl Schlüssel:	2+2	Nächste HU / AU:	08.2026 / 08.2026
Polster Art:	Lederimitat/Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Nein
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	22709 / 06.10.2025
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Pirelli	245/40/R20/99Y 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Pirelli	245/40/R20/99Y 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Pirelli	245/40/R20/99Y 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Pirelli	245/40/R20/99Y 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ablagebox / Stauraum unter Kofferraumboden • Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Ambiente-Beleuchtung einstellbar • Anti-Blockier-System (ABS) • Audio-Navigationssystem
Touchscreen-Farbdisplay (12,25 Zoll) • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Batterieheizsystem • BOSE-Paket
Verglasung Akustikglas, Akustikglas Türscheiben seitlich, Subwoofer, 7 Lautsprecher, Sound-System Bose, Soundgenerator (innen) • Dachspoiler
3. Bremsleuchte • Einstiegsleisten (Edelstahl) • Elektromotor 239 kW (cont. 81 kW, Dual-Elektromotor) • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System) • Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung | <ul style="list-style-type: none"> • Ablageetasche an Vordersitzlehnen • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Alarmanlage • Anhängerkupplung Vorbereitung • Antriebsart Allradantrieb • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel schwarz glänzend • Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert • Dachhimmel schwarz • Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor • Elektr. Bremskraftverteilung • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent • Fahrassistenz-System: Autobahnassistent 2.0 (Highway Driving Assist, HDA 2.0) |
|--|--|

- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (LC), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent vorn (Kreuzungs-Assistent), Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent (Evasive Steer Assistance, ESA)
- Fahrassistenz-System Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik
- First Edition-Paket
- Frontscheibe Verbundglas
- Frontstaufach / Frunk (Kofferraum, vorn)
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Getränkehalter vorn
- Head-up-Display
- Heckleuchten LED (Pixel-Design)
- HV-Batterie 77,4 kWh (Lithium-Ionen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- LED-Pixel am Lenkrad (interaktiv)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (RSA)
- Fahrassistenz-System Querverkehrs-Assistent (Cross Traffic)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterrahmen Zierleisten schwarz glänzend
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontschürze, Heckschürze und Seitenschutzleisten in schwarz (Hochglanz)
- Fußmatten
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Heckscheibe heizbar
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,25 Zoll
- Karosserie 4-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill, Aktive Luftklappen, regelbar
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar

- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste)
- Luftdüsen hinten
- Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelschlussleuchte LED
- Park-Paket
Kamerasystem Around View, Fahrassistent-System: Remote
Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA), Fahrassistent-
System: City-Notbremsfunktion, rückwärts (PCA-R), Fahrassistent-System:
Totwinkel-Assistent mit Monitoranzeige (BVM)
- Pedale Aluminium
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne umklappbar mit Fernentriegelung im
Kofferraum
- Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung
- Schiebedach elektrisch (Glas)
- Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)
- Servolenkung
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn links mit Relax-Funktion
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung Stoff/Leder
- Sitzheizung hinten
- Smart-Key
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Vehicle-to-Load Stecker (V2L)
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- LM-Felgen
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Mittelarmlehne hinten
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage
(Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Notladekabel (ICCB)
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Remote Services (Blue Link)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts mit Relax-Funktion
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Start-Stop-Knopf
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektrisch
- USB-Anschluss (Typ C, 2-fach)
- USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe
- Verglasung getönt
- Vorheizsystem für Batterie
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Nicht durchgeführt Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Fachgerecht repariert Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung an der Karosserieaußenhaut instandgesetzte Vorschäden festgestellt, die augenscheinlich und ohne Demontage von Bauteilen ohne verbleibende Restunfallspuren repariert wurden. Sofern sich aus den festgestellten Vorschäden eine Wertminderung ergibt, wurde es bei der ggf. durchgeführten Fahrzeugwertermittlung berücksichtigt.
Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung an der Karosserieaußenhaut unreparierte Unfallschäden festgestellt.
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden

Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (24 Monate / 30.000 km) Wertminderung sowie Verlust der Herstellergarantie und jeglicher Kulanz möglich.

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Hinten - Links	Nachlackiert	Ohne Reparatur
2.	Felge Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
3.	Tür Vorne - Rechts	Unfallschaden	Siehe Kalkulation
4.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer	Ohne Reparatur
5.	Felge Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
6.	Stoßfänger Hinten	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
7.	Frontspoiler	Beschädigt	Erneuern
8.	Stoßfänger Vorne	Kratzer	Lackieren



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
9.	1.Wartung um 2 Monate überzogen - Wertminderung		

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Hinten - Links
Nachlackiert - Ohne Reparatur



1. Tür Hinten - Links
Nachlackiert - Ohne Reparatur



2. Felge Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair




2. Felge Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Felge Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Tür Vorne - Rechts
Unfallschaden - Siehe Kalkulation



3. Tür Vorne - Rechts
Unfallschaden - Siehe Kalkulation



3. Tür Vorne - Rechts
Unfallschaden - Siehe Kalkulation



3. Tür Vorne - Rechts
Unfallschaden - Siehe Kalkulation




3. Tür Vorne - Rechts
Unfallschaden - Siehe Kalkulation



4. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Ohne Reparatur



4. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Ohne Reparatur




4. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Ohne Reparatur



5. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair




5. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



5. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



6. Stoßfänger Hinten
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



6. Stoßfänger Hinten
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



7. Frontspoiler
Beschädigt - Erneuern



7. Frontspoiler
Beschädigt - Erneuern



7. Frontspoiler
Beschädigt - Erneuern



7. Frontspoiler
Beschädigt - Erneuern




8. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Lackieren



8. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Lackieren



8. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Lackieren



8. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Lackieren