


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10766577
vom: 10.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002467125
Besichtigt am: 09.06.2026 11:54
Berichts-Nr: 10766577
FIN: WVVZZZAAZMD024927

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10766577
vom: 10.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kleinwagen
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	up!
HSN / TSN:	0603 / CMX
Erstzulassungsdatum:	05.07.2021
Laufleistung:	70.957 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	48 kW (66 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	2
Anzahl Sitze:	4
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Ceramique-Titanschwarz/Titanschwarz/ Schwarz/Perlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10766577
vom: 10.06.2026

» Fahrzeugausstattung

2 Funkklappschlüssel	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
2 Kopfstützen hinten, absenkbar	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
2 Lautsprecher	Fahrzeugklassen-Differenzierung -120-
2 Türen	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Fensterheber vorn elektrisch
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l, 48 kW	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
4 Stahlräder 5 J x 14	Ganzjahresreifen 165/70 R 14
5-Gang-Schaltgetriebe	Gepäckraumabdeckung
Abgasendrohr hinten (Standard)	Gepäckraumauskleidung in Verbindung mit Soundsystem
Abgasnorm EU6 AP	Gepäckraumbeleuchtung
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar und herausnehmbar
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Geschwindigkeitsregelanlage
Akustik-Paket Standard	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Allergenfilter	Halogen-Hauptscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung, mit LED-Tagfahrlicht
Antenne für FM-Empfang	Handbremshebelgriff in Kunststoff
Armaturentafel zweiteilig	Handschuhfach mit Klappe
Aufkleber/Schilder in deutsch/englisch/französisch	Hochton-Signalhorn
Außenspiegel auf Fahrerseite konvex	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Außenspiegel rechts, konvex	Kältemittel R1234yf
Außenspiegel von innen einstellbar	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Keine Aktionsausführung
Batterie 320A (49Ah)	Kennzeichenträger hinten (ECE)
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kennzeichenträger vorn (groß)
Betriebserlaubnis Nachtrag	Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter
Bordliteratur in Deutsch	Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
Bordwerkzeug und Wagenheber	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Dachhimmel in light grey	Kurzheck
Dämpfung hinten,Basis 1	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Dämpfung vorn	Lenkrad
Dash Pad "Black Cube"	Licht-und-Sicht-Paket
Digitaler Radioempfang DAB+	Linkslenker
Drehstromgenerator 140 A	Make-up-Spiegel in der Beifahrersonnenblende
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Maps + More Dock
Einfassung der Ausströmer links / rechtssowie der Bedienelemente für Radio und Klimatisierung in Chrom	Mit Blende
Einparkhilfe - akustische Warnsignale bei Hindernissen im Heckbereich	Mit Individualeinbau
Einstiegshilfe "Easy Entry", mit Memory-Funktion	move up!
Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Berganfahrassistent, ABS, ASR, EBV und MSR	Multifunktionsanzeige "Plus"
Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe	Multifunktionskamera
Fahrerassistenzpaket	Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr
Fahrersitz mit Höheneinstellung	Nicht Heissland



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10766577
vom: 10.06.2026

Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn

Normalausführung

Ohne Ablagekasten

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Aufkleber und Embleme

Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)

Ohne Dachreling

Ohne Dekorleisten

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Folienbeklebung

Ohne Halter

Ohne Nebelscheinwerfer

Ohne Regenschirm(e)

Ohne Sicherungsdose

Ohne Sitzheizung

Ohne Sonder-Maßnahmen

Ohne Trennwand

Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg

Ohne Wartungsintervallverlängerung

Ohne zus. Dichtungen außen

Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne zusätzliche Bereifung

Radio "Composition Phone"

Radschrauben Standard

Radvollblenden

Rechtsverkehr

Regensensor

Reifenkontrollanzeige

Reifenlieferanten für EU Länder

Reserverad in Fahrbereifung, 5 J x 14, Stahl, für 14-Zoll-Räder

Reserverad in Fahrbereifung, 5 J x 14, Stahl, für 14-Zoll-Räder

Rückfahrkamera "Rear View"

Rücksitzbank ungeteilt, 2 Sitzplätze, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar

SBBR-Leuchten, Normalausführung

Schaltgetriebe MQ100

Schalthebelknauf mit Linse in schwarz/weiß glänzend

Scheibenbremsen vorn innenbelüftet

Schloß-Sperrsystem, Diebstahlhemmend

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)

Servolenkung elektromechanisch

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Fusion"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe

Telefonschnittstelle

Textilfußmatten vorn und hinten

Textilfußmatten vorn und hinten

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Trommelbremsen hinten

Türinnenbetätigung in Chrom

Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)

Typprüfand Deutschland

USB-Schnittstelle

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

-VW-Marken-/Klassen spezifische Merkmale

Wärmeschutzverglasung grün

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

We Connect Go

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, inkl. Funkfernbedienung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10766577
vom: 10.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	165/70 R 14 81 T	6,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	165/70 R 14 81 T	6,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	165/70 R 14 81 T	6,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	165/70 R 14 81 T	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10766577
vom: 10.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10766577
vom: 10.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	234,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	338,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10766577
vom: 10.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZAAZMD024927

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10766577
vom: 10.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10766577
vom: 10.06.2026




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Motorhaube



Lackstärke Seitenwand hinten
rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio