

01.08.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: VOLKSWAGEN Touran 2.0 TDI SCR 90kW Comfortline Kompaktvan5-türig 1968 ccm
122 PS / 90 KW Diesel 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	HD -NN 0122	Fahrgestell-Nummer:	WVGZZZ1TZNW006341
Vertrags-Nummer:	78811080	Erstzulassung:	24.01.2022
Internes KZ:	15039355	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

VOLKSWAGEN Touran 2.0 TDI SCR 90kW Comfortline Kompaktvan 5-türig 1968 ccm 122 PS / 90 KW Diesel 6-Gang Manuell

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN Touran 2.0 TDI SCR 90kW Comfortline Kompaktvan5-türig 1968 ccm 122 PS / 90 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	90 / 122	Hubraum:	1968
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	118
durchschn. Verbr./100 Km:	4,500	Tankinhalt:	58
Max. Km/h:	196	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	10,80
Leergewicht (kg):	1589	zul. Gewicht (kg):	2190

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 78811080
Amtliches Kennzeichen: HD -NN 0122
Übersicht erstellt am: 01.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Touran 2.0 TDI SCR 90kW Comfortline Kompaktvan5-türig 1968 ccm 122 PS / 90 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
13.04.2026	9059999368	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein
17.03.2026	9059987383	Eigenverschulden	Motorhaube mitte	Nein	Nein
22.06.2025	9059947553	Eigenverschulden	Kotflügel hinten Beifahrerseite	Ja	Nein
			Tür hinten Beifahrerseite		
10.10.2024	9059904554	Eigenverschulden	Tür hinten Beifahrerseite	Ja	Nein
14.07.2023	9059857051	Eigenverschulden	Heckklappe mitte	Nein	Nein
14.02.2023	9059839101	Glasschaden	Heckscheibe mitte	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 78811080
Amtliches Kennzeichen: HD -NN 0122
Übersicht erstellt am: 01.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Touran 2.0 TDI SCR 90kW Comfortline Kompaktvan5-türig 1968 ccm 122 PS / 90 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum *Km-Stand* *Art der Wartung*

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WVGZZZ1TZNW006341

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	75,017 km
Manufacturer	Volkswagen	Next maintenance in	0 Tag(e)
Type / Model	Touran 2.0 TDI SCR 90kW Comfortline Kompaktvan5-türig	Main inspection	
Vehicle Identification number	WVGZZZ1TZNW006341	Power	90 kW
Engine displacement	1,968 ccm	Cylinder	—
First registration	24 Jan 2022	Upholstery/Colour	Cloth / Black
Last maintenance		Paintwork	Black
Fuel type	Diesel	Gearbox	Manual

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Bonnet	Bonnet - Scratch(es) - Cover / polish
2	Bonnet	Insulation lining - Loose - Un- / install
3	Door - rear left side	Air nozzle - Broken / torn - Replace
4	Side panel - rear right side	Side panel - dent(s) - Smooth repair work
5	Front bumper	Front bumper - Scratch(es) - Paint
6	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace
7	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
8	Boot lid / rear door	Boot lid - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose		

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Side right, Provided by user / customer, from 10 Oct 2024
2	Side right, Provided by user / customer, from 22 Jun 2025



Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/55 R17 98/98V	Continental	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	o.k.
2	215/55 R17 98/98V	Continental	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	o.k.

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/60 R16 96/96H C	Goodyear	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	o.k.
2	205/60 R16 96/96H C	Goodyear	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	o.k.

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Equipment

Equipment

Description
Automatic air conditioning
No navigation unit
DAB radio

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Inspection date: 22 Jul 2026
Protocol number: 46791906



Vehicle details

Manufacturer	Volkswagen	Inspection condition	sufficient
Type / Model	Touran 2.0 TDI SCR 90kW Comfortline Kompaktvan5-türig	Mileage (Read)	75,017 km
Vehicle Identification number	WVGZZZ1TZNW006341	First registration	24 Jan 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior




Figure 9: Interior



Figure 10: Interior



Figure 11: Interior



Figure 12: Interior



Figure 13: Interior



Figure 14: Interior



Figure 15: VIN




Figure 16: Documents



Figure 17: Mounted tyres



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Bonnet: Bonnet - Scratch(es) - Cover / polish




Damage #1: Bonnet: Bonnet - Scratch(es) - Cover / polish




Damage #2: Bonnet: Insulation lining - Loose - Un- / install



Damage #2: Bonnet: Insulation lining - Loose - Un- / install



Damage #4: Side panel - rear right side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work



Damage #4: Side panel - rear right side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work



Damage #5: Front bumper: Front bumper - Scratch(es) - Paint



Damage #5: Front bumper: Front bumper - Scratch(es) - Paint



Damage #5: Front bumper: Front bumper - Scratch(es) - Paint



Damage #5: Front bumper: Front bumper - Scratch(es) - Paint



Damage #6: Misc.: Inspection / maintenance - Due - Replace



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint




Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint




Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #8: Boot lid / rear door: Boot lid - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #8: Boot lid / rear door: Boot lid - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



WVGZZZ1TZNW006341

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	75.017 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	0 Tag(e)
Typ/Modell	Touran 2.0 TDI SCR 90kW Comfortline Kompaktvan5-türig	HU	
Fahrgestellnummer	WVGZZZ1TZNW006341	Leistung	90 kW
Hubraum	1.968 ccm	Zylinder	—
Erstzulassung	24.01.2022	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Kratzer - auslegen / polieren
2	Motorhaube	Dämmmatte - lose - de-/montieren
3	Tür hinten links	Luftdüse - gebrochen / gerissen - erneuern
4	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - lackieren
6	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
7	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
8	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Seite rechts, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 10.10.2024
2	Seite rechts, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 22.06.2025

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R17 98/98V	Continental	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	215/55 R17 98/98V	Continental	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/60 R16 96/96H C	Goodyear	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	205/60 R16 96/96H C	Goodyear	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Klimaautomatik
Ohne Navigationsgerät
Radio DAB

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Besichtigungsdatum: 22.07.2026
Protokollnummer: 46791906



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	Touran 2.0 TDI SCR 90kW Comfortline Kompaktvan5-türig	Laufleistung (abgelesen)	75.017 km
Fahrgestellnummer	WVGZZZ1TZNW006341	Erstzulassung	24.01.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: FIN




Abbildung 16: Dokumente



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - auslegen / polieren




Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - auslegen / polieren




Beschädigung #2: Motorhaube: Dämmmatte - lose - de-/montieren



Beschädigung #2: Motorhaube: Dämmmatte - lose - de-/montieren



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



Beschädigung #6: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott