



# EEC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

# EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

# EG INTYG OM ÖVERENSTÄMMELSE

# EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHLEINIGUNG

# EY VAATIMUSTENMUKAISUUDISTUS

# OVERBESTEMMELSES ERKLÄRUNG

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

**für vollständige Fahrzeuge**



VXKISHNSKMW105941

51.

|                                                                | Wirkung | km |
|----------------------------------------------------------------|---------|----|
| - Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridfahrzeuge | -       | -  |
| - Elektrofahrzeuge (gewichtet, kombiniert):                    | -       | -  |

52.

1. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja  
 1.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e2 28 29  
 1.2. Gesamteinsparung von CO2-Emissionen durch Ökoinnovation(en):

|   |      |
|---|------|
| - | g/km |
| - | g/km |
| - | g/km |

|      |      |
|------|------|
| 1.98 | g/km |
| -    | g/km |
| -    | g/km |

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen,  
gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

| WärzP-Werte | CO <sub>2</sub> -Emissionen<br>[g/km] | Kraftstoffverbrauch<br>[l/100km] |
|-------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| ledig       | 147                                   | 6,5                              |
| Mittel      | 120                                   | 5,3                              |
| hoch        | 108                                   | 4,8                              |
| höchstwert  | 134                                   | 5,9                              |
| kombiniert  | 125                                   | 5,5                              |
| Gewichtet,  | -                                     | -                                |

| CO <sub>2</sub> -Emissionen [g/km] | Kraftstoffverbrauch [l/100km] |
|------------------------------------|-------------------------------|
| WUP-Werte                          |                               |
| ledig                              |                               |
| ittel                              |                               |
| loch                               |                               |
| höchstwert                         |                               |
| ambliert                           |                               |
| gewichtet                          |                               |
| ombliert                           |                               |

1. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

|   |       |
|---|-------|
| • | Wh/km |
| • | km    |
| • | Km    |

|                                               | Wh/km | km | km |
|-----------------------------------------------|-------|----|----|
| 2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge | -     | -  | -  |
| Stromverbrauch (ECAC, weighted)               |       |    |    |
| elektrische Reichweite (EAER)                 |       |    |    |
| elektrische Reichweite innerorts (EAER city)  |       |    |    |






Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Wartungsnachweis



Bild 14 : Schaden Heckklappe durch Anstoß auf den Stoßfänger hinten



Bild 15 : Schaden Heckklappe durch Anstoß auf den Stoßfänger hinten



Bild 16 : Schaden Heckklappe durch Anstoß auf den Stoßfänger hinten




Bild 17 : Schaden Heckklappe durch Anstoß auf den Stoßfänger hinten



Bild 18 : Schaden Heckklappe durch Anstoß auf den Stoßfänger hinten



Bild 19 : Schaden Heckklappe durch Anstoß auf den Stoßfänger hinten




Bild 20 : Schaden Heckklappe durch Anstoß auf den Stoßfänger hinten



Bild 21 : Schaden Heckklappe durch Anstoß auf den Stoßfänger hinten



Bild 22 : Schaden Heckklappe durch Anstoß auf den Stoßfänger hinten



Bild 23 : Stoßfänger hinten, Lackierung, verschrammt




Bild 24 : Stoßfänger hinten, Lackierung, verschrammt

# MOBILITY CONCEPT

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| LVV Nr              | 4624080           |
| Hersteller          | Opel              |
| Model               | Mokka/Mokka X     |
| Variante            | GS Line 1.2 Turbo |
| Listenpreis         | 27.931,93         |
| VIN                 | VXKUSHNSKMW106941 |
| Erstzulassungsdatum | 1.5.2022          |
| Kennzeichen         | M Y8051           |

**Schadensfälle der int. Belegnummer: 4624080**

24.07.2026

| Schadennummer | Unfalldatum | Beschädigung            | Schadenhöhe<br>in EUR |
|---------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| 2026105113    | 26.03.2026  | Stoßfänger hinten links |                       |

- Seite 1 von 1 -

# Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

## Vorgang

Auftraggeber  
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching  
12.06.2026

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**  
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.  
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 53 µm bis 100 µm festgestellt.  
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.  
Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.  
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

|                      |                                                                                   |                            |                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Erstzulassung        | 16.05.2022                                                                        | Letzte Zulassung           | 16.05.2022                                                        |
| Hersteller           | OPEL                                                                              | Marke                      | OPEL                                                              |
| Typ / Verkaufsbez.   | Mokka 1.2 DI Turbo GS                                                             | Aufbauart                  | Geländewagen                                                      |
| Türen                | 5                                                                                 | Sitzplätze                 | 5                                                                 |
| Fahrzeug-Ident.-Nr.  | VXKUSHNSKMW106941                                                                 | HSN / TSN                  | 1889 / ADB                                                        |
| Schlüssel-Nr.        | 40414442                                                                          | Km-Stand abgelesen         | 30473                                                             |
| Nächste HU §29 StVZO | 03 / 2028                                                                         | Energiequelle / Kraftstoff | Benzin                                                            |
| Zylinderanzahl       | 3 / Reihenmotor                                                                   | Leistung (kW)              | 96                                                                |
| Hubraum (ccm)        | 1199                                                                              | Schadstoffklasse:          | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I                                      |
| Antriebsart          | Frontantrieb                                                                      | Getriebe / Gänge           | Schaltgetriebe / 6                                                |
| Felgen               | Leichtmetall                                                                      | Farbe                      | TYPE HABILLAGE<br>EXTERIEUR METALLISEE<br>VERNIS / Perlmutteffekt |
| Polster / Farbe      | Lederoptik/Stoff /<br>Grau/Anthrait                                               |                            |                                                                   |
|                      | Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht. |                            |                                                                   |

## Räder / Reifen

| Achse     | Reifenbezeichnung                  | Hersteller/Typ              | Art   | Profiltiefe |
|-----------|------------------------------------|-----------------------------|-------|-------------|
| 1 links   | 215 / 60 R 17 96 H                 | Continental / EcoContact 6Q | S / O | 5 mm        |
| rechts    | 215 / 60 R 17 96 H                 | Continental / EcoContact 6Q | S / O | 5 mm        |
| 2 links   | 215 / 60 R 17 96 H                 | Continental / EcoContact 6Q | S / O | 5 mm        |
| rechts    | 215 / 60 R 17 96 H                 | Continental / EcoContact 6Q | S / O | 5 mm        |
| Pannenset | Füllflasche haltbar bis 31.07.2026 |                             |       |             |

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

Serie: 2 Zündschlüssel, beide klappbar, Ablagefächer, Adaptives Bremslicht, Airbag Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Front- und Seitenairbags, Airbag: Kopfairbags, vorn und hinten außen, Aktiv gesteuerte Lufteinlässe (Active Aero Shutter), Aluminium-Sportpedale, Antiblockiersystem (ABS) mit Kurvenbremskontrolle und Bremsassistent, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Außenspiegel in Schwarz, Berg-Anfahr-Assistent, Dach-Designlinie in Rot, Dachhimmel, Schwarz, Dachspoiler, Schwarz, Dekorleisten, Rot, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus), Fahrwerk: Fahrmodi, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontkollisionswarner mit Automatischer City-Gefahrenbremsung sowie Fußgängererkennung, Fußgängerschutz, Geschwindigkeitsregler mit intelligentem Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 6-Gang-Schaltung, Hutablage, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimatisierungsautomatik, Kopfstützen (2), Kopfstützen (3) hinten, höhen-einstellbar, LED-Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Dach und A-Säule in Diamant Schwarz, Lackierung: Uni Jade Weiß, Lenkrad: Lederlenkrad, unten abgeflacht, Lenksäule, höhen- und neigungseinstellbar, Leseleuchten, vorn, Make-up-Spiegel in Sonnenblende, beleuchtet, Fahrer und Beifahrer, Mittelarmlehne, vorn, Multikollisionsbremse, Müdigkeitserkennung, Ottopartikelfilter, Parkpilot, Einparkhilfe hinten, mit akustischem Warnsignal beim Rückwärtseinparks, Polster: Stoff/Premium-Lederoptik, Radio: Multimedia Radio, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Räder: Leichtmetall (4) 5 Doppelspeichen 6,5 J x 17 in Schwarz, Räder: Reifen-Reparatur-Set, Seitenaufprallschutz, Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte, Sicht-Ausstattung, Sitze: Beifahrersitz 6-fach manuell einstellbar, Sitze: Fahrersitz 6-fach manuell einstellbar, Sitze: Komfortsitze, vorn, Sitze: Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 umklappbar, Sitze: Vorrüstung für Kindersitz-Befestigungssystem ISOFIX, hinten außen, Solar Protect-Wärmeschutzverglasung, Spurhalte-Assistent, Start/Stop System, Steckdose, 12 Volt, Traktionskontrolle mit Motor- und Bremseingriff TC Plus, Umgebungsausleuchtung, Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten, in Hochglanzschwarz, Verkehrsschilderkennung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

## Sonderausstattung

**Code Bezeichnung**  
OMP=ZV Active Drive Assist Plus (Schaltgetriebe)  
C  
UTJ=AB Diebstahlwarnanlage  
1  
BDN=UL Fußraumteppiche, Velours, 4-teilig  
0  
OLL=LA IntelliLux LED Matrix Licht  
0  
Lackierung: Metallic  
UVD=I30 Lenkrad: Lederlenkrad beheizbar  
OLF=UB Park & Go  
0  
CR15=ZJRadio: Multimedia Navi Pro  
KA1=NA Sitze: Sitzheizung, mehrstufig, Fahrer und Beifahrer  
0

---

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Wartungsnachweis:       | vollständig                             |
| letzte Wartung:         | am 26.05.2026 bei Kilometerstand 29.874 |
| bis Wartung verbleiben: | 19.400 km (zum Besichtigungszeitpunkt)  |

---

## Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Schaden Heckklappe durch Anstoß auf den Stoßfänger hinten, (Bild 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)
2. Stoßfänger hinten, Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 23, 24)

---

## Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

### Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, Steinschlag,  
Motorhaube, Lackierung, Steinschlag,  
Stoßfänger vorne, Lackierung, Steinschlag,  
Tür hinten rechts, Lackierung, zerkratzt,  
LM-Felge hinten rechts, zerkratzt,  
LM-Felge hinten links, zerkratzt,