

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002466019
Besichtigt am:	30.04.2026 15:35
Berichts-Nr:	10635398
FIN:	VSSZZZ5F4P6548958

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Ateca
HSN / TSN:	7593 / AMQ
Erstzulassungsdatum:	02.05.2023
Laufleistung:	11.272 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Magic" Schwarz
Farbe Dach:	"Magic" Schwarz
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Mittelgrau/Schwarz/Lavarot
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

18"-Reserverad als Notrad, Notfallwerkzeug, Wagenheber	Drehstromgenerator 140 A
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Drei.-Automatikgurte vorn
4 Türen	Dreip.-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4 Zyl.-Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
4-Zyl.-Turbodiesel 2,0 l/110 kW (4V) CR Grundmotor: T37/T3Y/TS1/T4P/TR1/TOP/ TON/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T11/T3C, TDI	Dynamiklenkung
6-Gang-Schaltgetriebe "M6"	ECO-Funktion
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 350" -- Fahrzeugteile --
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Abgaskonzept, EU6 AP	Einstiegsinfotainment Radio 2 (MIB3) 8,25"
Abwicklung Serie	Einton-Signalhorn
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS und BFS, mit BFS- Deaktivierung	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Ambientelicht Ausführung 2	Embleme
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Armaturentafel Standard	Entriegelung Hintersitz Standard
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Außen-Sound Standard	Fahrprofilwahl und konv. Dämpfer
Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außenspiegel links, konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FP-
Außenspiegel rechts, konvex	Federbereich 02 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse lackiert	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Batterie 380A (68Ah)	Fertigungsablauf Standard
Batterie/Generator Kapazität Standard	Feststellbremse
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Formteilhimmel ungeteilt
BeatsAudio: Premium-Lautsprecher, Subwoofer, 340 W- Verstärker und Surround-Technologie	FPK-Basic
Betriebserlaubnis Nachtrag	Frischlufthansaugung mit Aktivkohlefilter
Betriebsspannung 12 V	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Bordliteratur in Deutsch	Frontantrieb
Bordwerkzeug und Wagenheber	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Bremsbelagverschleißkontrolle	FULL LINK
Brillen-Ablage/Halter	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Chrom-Paket	Fußhebelwerk
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Connectivity Box: Kabellose Ladestation für Mobiltelefon	Gepäckraumauskleidung Komfort mit Serviceklappe/Steckdeckel
Convenience-Paket	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Dachreling, schwarz	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Dämpfung vorn	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Digitaler Radioempfang	Heckspoiler
	Hinterachse "Standard"

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kältemittel R1234yf	Ohne Feuerlöscher
Kategorie 0	Ohne Fußmatten
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne Handbremshebelgriff
Keine Aktionsausführung	Ohne Individualeinbau
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne Ladeboden
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Ladedose
Kopfstützen vorn	Ohne Ladekabel
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lichtassistent
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Multifunktionskamera
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar	Ohne Navigationsgerät
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Leichtmetallräder 7J x 18	Ohne Sonderspezifikationen
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Sprachsteuerung
Leuchtwertenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Spurhalteassistent
Linkslenker	Ohne Spurwechselassistent
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne Stabilisator hinten
Make-up-Spiegel links, beleuchtet, mit Abdeckung und Tasche	Ohne Steckdose
Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)	Ohne Überführungsausrüstung
Mittelarmlehne vorn	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Modul Boden hinten Ausführung 7	Ohne Verkehrszeichenerkennung
MPV	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Müdigkeitserkennung	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Nebelscheinwerfer	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Nebelschlussleuchte	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Netztrennwand	Ohne zus.Warnleuchten
Netztrennwand	Ohne zusätzliche Bereifung
Nicht Heissland	Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Nichtraucherausführung	Parklenkassistent
Normalsitze vorn	Parklenkassistent (Servolenkung)
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Platzsparendes Notrad,Radial-Bauweise (5-Loch)
Ohne alternativ-Antriebssystem	Privater Notruf
Ohne Anhängervorrichtung	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Radstand
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Rechtsverkehr
Ohne CD/DVD für Navigation	Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 215/50 R18 92W Rollwiderstandsoptimiert
 Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
 Reifendruckkontrolle
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
 Schalthebelknopf/-Griff in Leder
 Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Schriftzugsatz in Grundausrüstung
 -SEAT-Marken-/Klassen spezifische Merkmale
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff
 Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
 Soundsystem mit Subwoofer "branded" Ausführung 2
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sport-Ausrüstung
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Standheizung mit Funkfernbedienung
 Standheizung mit Funkfernbedienung
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
 Staufach unter den Vordersitzen
 Stoßfänger Sport
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home Funktion manuell
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfland Deutschland
 Typzeichen und Firmenemblem
 Variante Grundausrüstung
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperrung elektronisch
 Winterpaket: Sitzheizung vorn und Lenkradheizung
 Wired & Wireless App-Connect
 Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
 Zierleisten Standard
 Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Sonstige	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	6,0 mm
Sonstige	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	6,0 mm
Sonstige	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	7,0 mm
Sonstige	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Ersatzrad vorhanden:** Ja

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Linglong	Ersatz		Sommer	Stahl	125/70 R 18 99 M	4,0 mm

Pannenbergung zulässig: Ja**Pannenbergung verkehrssicher:** Ja**Wagenheber vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
2	Tür hinten rechts	Kratzer	Spotrepair

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZ5F4P6548958

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts




Räder - Ersatzrad




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen



2 - Tür hinten rechts - Kratzer - Spotrepair

