

BMW

BMW 5 TOURING (G61)(2024->) 520 D XDRIVE M SPORT MILD-HYBRID 145 KW (MOTOR 2,0 LTR. - 145 KW DIESEL) 5-TÜRIG

VIN: WBA21GW000CV09443



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
	29/04/2025	49958 km
Farbe	Jahr	Polster
SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT METALLI	2024	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
5	5	-
Karosserietyp	CO2	Hubraum
Kombi	163 g/km	1995 cc
Getriebe	Motortyp	Kraftstoff
Automatisch	Verbrennung	Diesel
Anzahl Gänge	Antriebsstrang	Max. Leistung
8	Allradantrieb (4WD)	145 KW

Bewertungsdetails

Bewertungsort

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Laderaumabdeckung / -	Fehlt	Ersetzen
002	Füllflasche Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen
004	Kompressor Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen
005	Felge / Hinten Rechts Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 19 " / Oberfläche : Glanzgedreht	Kratzer	Ersetzen




006

Felge / Vorne Rechts

Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 19 " / Oberfläche : Glanzgedreht

Kratzer

Ersetzen






007

Felge / Vorne Links

Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 19 " / Oberfläche : Glanzgedreht

Kratzer

Ersetzen




008

Felge / Hinten Links

Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 19 " / Oberfläche : Glanzgedreht

Kratzer

Ersetzen



009

Schwellerverkleidung / Links

Kratzer

Lackieren




010

Stoßfänger / Vorne

Delle


Reparieren



011 Tür / Hinten Rechts

Kratzer


Lackieren



012 Kotflügel / Hinten Rechts

Delle

Reparieren



013 Türeinstieg / Vorne Rechts

Delle

Reparieren



014 Schwellerverkleidung / Rechts

Kratzer

Lackieren



015 Stoßfänger oberhalb / Hinten

Kratzer

Lackieren



016 Motorhaube / Vorne

Steinschlag

Akzeptabel

017 Windschutzscheibe / Vorne
Regensensor : Ja

Steinschlag

Akzeptabel

018 Türverkleidung / Vorne Links

Loch

Smart Repair



019 Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten

Kratzer

Lackieren



020 Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten

Gebrochen

Ersetzen



021 Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts

Gebrochen

Ersetzen



022	Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links	Fehlt	Ersetzen
-----	--	-------	----------



Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☐ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Pannenset
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Serviceheft
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	HANKOOK	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	5 mm
Vorne Rechts	HANKOOK	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Links	HANKOOK	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Rechts	HANKOOK	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	6 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation




Spare Tyre




Vin





Sonstige



Sonstige



Sonstige





Felge / Hinten Links / Kratzer



Schwellerverkleidung / Links / Kratzer



Schwellerverkleidung / Links / Kratzer



Schwellerverkleidung / Links / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Tür / Hinten Rechts / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Kratzer



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Türeinstieg / Vorne Rechts / Delle



Türeinstieg / Vorne Rechts / Delle



Türeinstieg / Vorne Rechts / Delle



Schwellerverkleidung / Rechts / Kratzer



Schwellerverkleidung / Rechts / Kratzer



Schwellerverkleidung / Rechts / Kratzer



Schwellerverkleidung / Rechts / Kratzer



Schwellerverkleidung / Rechts / Kratzer



Stoßfänger oberhalb / Hinten / Kratzer



Stoßfänger oberhalb / Hinten / Kratzer



Stoßfänger oberhalb / Hinten / Kratzer



Stoßfänger oberhalb / Hinten / Kratzer



Stoßfänger oberhalb / Hinten / Kratzer



Stoßfänger oberhalb / Hinten / Kratzer



Türverkleidung / Vorne Links / Loch



Türverkleidung / Vorne Links / Loch



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten / Kratzer



Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten / Gebrochen



Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Gebrochen



Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Fehlt