

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

1489NGN / WBA21GF0107U27746 / 7U27746

Datos vehículo:

| | | | |
|------------|----------------|--------------|----------------|
| Marca: | BMW | Combustible: | DIESEL |
| Modelo: | 120d F70 | Transmisión: | NO DETERMINADO |
| Versión: | 120d F70 | Color: | NO DETERMINADA |
| Tapicería: | NO DETERMINADA | Kilómetros: | 17.458 |

Controles específicos:

| | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|------------|
| Llaves principales: | 1 | Llaves secundarias: | 0 |
| Llaves especiales: | 0 | Tipo transmisión: | Automática |
| Revisión: | Sin libro | | |

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

| 1489NGN Neumático | Marca | Medidas | Índice carga | Índice velocidad | Runflat |
|---------------------|--------|-----------|--------------|------------------|---------|
| DD | MAXXIS | 225/45/18 | 95 | Y | - |
| DI | MAXXIS | 225/45/18 | 95 | Y | - |
| RP | | | | | - |
| TD | MAXXIS | 225/45/18 | 95 | Y | - |
| TI | MAXXIS | 225/45/18 | 95 | Y | - |

Datos Inspección:

| | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------------|
| Tipo Inspección: | COMERCIAL | Ubicación Inspección: | BAL CIEMPOZUELOS |
| Fecha Inspección: | 05/05/2026 | | |
| Comentarios: | | | |

Daños no valorables:

| 1489NGN COMPONENTE | ACCIÓN | COMENTARIO |
|----------------------|--------|------------|
|----------------------|--------|------------|

| 1489NGN COMPONENTE | TIPO DAÑO | ACCIÓN |
|---|---|-----------------------|
| 1. Jgo pegado sensor lluvia | - | REEMPLAZAR |
| 2. Luna parabrisas | - | REEMPLAZAR |
| 3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva | - | REEMPLAZAR |
| 4. Moldura sup luna parabrisas | - | REEMPLAZAR |
| 5. Tapa guarnecido maletero | - | REEMPLAZAR |
| 6. Rejilla paragolpes dl | - | DESMONTAR Y MONTAR |
| 7. Spoiler paragolpes tr | Pintar Sustitución Combinada no adyacente | DESMONTAR Y MONTAR |
| 8. Carcasa retrovisor dr | Pintar Sustitución | DESMONTAR Y MONTAR |
| 9. Carcasa retrovisor iz | Pintar Sustitución | DESMONTAR Y MONTAR |
| 10. Rejilla paragolpes dl | - | REPARAR |
| 11. Aleta dl iz | Pintar Reparado Pieza montada | REPARAR |
| 12. Pilares - Hueco Puerta Tr iz | - | PINTAR |
| 13. Paragolpes tr | Pintar Reparado Combinada no adyacente | - |
| 14. Paragolpes dl | Pintar Reparado Combinada no adyacente | - |
| 15. Faro dr | - | PULIDO POLICARBONATO |
| 16. Llanta rueda dl dr | - | PINTURA LLANTA PULIDA |
| 17. Puerta dl iz | - | SR Pintura |
| 18. Llanta rueda dl iz | - | PINTURA LLANTA PULIDA |
| 19. Capó dl | - | SR Pintura |
| 20. Faro iz | - | PULIDO POLICARBONATO |
| 21. Llanta rueda tr dr | - | PINTURA LLANTA PULIDA |
| 22. Aleta tr iz c/estribo | - | SR Carrocero |
| 23. Llanta rueda tr iz | - | PINTURA LLANTA PULIDA |