


Beschrijvingsformulier

Commissie

Land van aanbieder  Nederland
Commissie bij aankoop € 150,00

Kenteken: (chassisnr: [WVWZZZE1ZMP043911](#))



VOLKSWAGEN ID.3 LIFE 58 KWH AUT/ECC/NAV/LMV/PDC/LED

Uitvoering volgens lease software: 58kWh ev life 150kW aut

Km-stand	196528 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1705 kg
Tank/ Laad inhoud		Kleur	Wit	BTW/Marge	BTW
Brandstof	Elektriciteit	Aantal deuren	5		
Transmissie	Automaat	Aandrijving	Achter		
Datum eerste toelating	29-12-2020	Aantal cilinders	0	Wielbasis	277 cm
Datum eerste afgifte NL	29-12-2020	Vermogen	150 kW	Laadvermogen	-
Eerste registratie	Nederland	CO2 uitstoot	0 g/km	APK t/m	29-12-2026

Standaarduitrusting volgens originele prijslijst (kan afwijkend zijn, opgegeven optie's/extra's/foto's zijn bindend)

Anti Blokkeer Systeem, achteropkomend verkeer waarschuwing, Autonomous Emergency Braking, airco automatisch, andere dakkleur, Apple Carplay/Android Auto, audio-navigatie full map, bandenspanningscontrolesysteem, bestuurdersairbag, binnenspiegel automatisch dimmend, Bluetooth, buitenspiegels elektrisch inklapbaar, buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, centrale vergrendeling met afstandsbediening, centrale airbag voor, connected services, cruise control adaptief met Stop&Go, DAB, draadloze telefoonlader, elektrische ramen voor en achter, Elektronisch Stabiliteits Programma, bots waarschuwing systeem, grootlichtassistent, hill hold functie, hoofd airbag(s) achter, hoofd airbag(s) voor, hoofdsteunen anti-whiplash, interieurklimaat vooraf instelbaar, keyless start, LED achterlichten, LED dagrijverlichting, LED koplampen, multimedia-voorbereiding, navigatiesysteem full map, achterbank neerklapbaar, oplaadmogelijkheid, parkeersensor voor en achter, passagiersairbag, radio, regensensor, rijstrooksensoren, rijstrooksensoren met correctie, ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar, spraakbediening, alarm klasse 1(startblokkering), stuur leder, stuur multifunctioneel, stuur verstelbaar, stuur verwarmd, stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk, verkeersbord detectie, vermoeidheids herkenning, voorstoelen verwarmd, zij airbag(s) voor

Opgegeven opties door inspecteur

Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 18 inch, Cruise control Adaptive, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control achter

Inspectie

Aanwezig bij de auto

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| ✓ Hoofdsleutel | ✗ Reservesleutel |
| ✓ Navigatie CD/DVD | ✓ Stekker set |
| ✓ Instructieboekje | ✓ Onderhoudsboekje (Digitaal) |
| ✓ Hoedenplank/rolhoes | |

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Nee, reinigen	Normale geur	: Ja
Voorstoelen beschadigd	: Ja, vlek(ken)	Achterbank beschadigd	: Ja, vlek(ken)

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Nee, wassen	Gebruikerskrassen	: Ja	
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja	
Dorpels beschadigd	: Ja			
Banden				
Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	5 mm	Zomer	Continental	215/55 R18
RV	5 mm	Zomer	Continental	215/55 R18
LA	5 mm	Zomer	Continental	215/55 R18
RA	5 mm	Zomer	Continental	215/55 R18
Aantal wioldoppen/LMV		LMV		
Aantal beschadigd		4		
Dealer onderhouden		Ja		
Proefrit gemaakt door inspecteur		Nee		
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt		Nee		
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving		Nee		
Bijzonderheden conditie		Accu niet goed, niet rijdtbaar		
Technische staat		Aandacht nodig		
Elektronica	: Accu niet goed, niet rijdbaar			

Extra details

Beschadigingen

Deel:

Dorpel links

Omschrijving:

Scheur/deuk

Gegeven oplossing:

Vervangen



Deel:

Velg linksvoor

Omschrijving:

Velgrand beschadigd

Gegeven oplossing:

Velgreparatie



Deel:

Velg linksachter

Omschrijving:

Velgrand beschadigd

Gegeven oplossing:

Velgreparatie



Deel:

Bumper achter

Omschrijving:

Krassen

Gegeven oplossing:

Spuiten



Deel:

Achterlicht rechts

Omschrijving:

Krasjes

Gegeven oplossing:

Polijsten



Deel:

Velg rechtsachter

Omschrijving:

Velgrand beschadigd

Gegeven oplossing:

Velgreparatie



Deel:

Velg rechtsvoor

Omschrijving:

Velgrand beschadigd

Gegeven oplossing:

Velgreparatie



Deel:

Bumper voor

Omschrijving:

Krassen

Gegeven oplossing:

Spuiten



Deel:

Voorzijde

Omschrijving:

Steenslag

Gegeven oplossing:

Inlakken en polijsten



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.