

Beschrijvingsformulier

Commissie

Land van aanbieder  Nederland
Commissie bij aankoop € 150,00

Kenteken: (chassisnr: VSSZZKLZNR031914)



SEAT LEON ST 2.0 TDI STYLE DSG AUT/AIRCO/NAV/LMV/PDC/LED

Km-stand	117173 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	0 kg
Tank/ Laad inhoud		Kleur	Wit	BTW/Marge	BTW
Brandstof	Diesel	Aantal deuren	5	Wielbasis	cm
Transmissie	Automaat	Aandrijving	Voorwiel	Laadvermogen	-
Datum eerste toelating	09-12-2021	Aantal cilinders	4	APK t/m	
		Vermogen	110 kW		
		CO2 uitstoot	116 g/km		

Opgegeven opties door inspecteur

Airconditioning, Licht metalen velgen 16 inch, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Dakrailing

Inspectie

Aanwezig bij de auto

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| ✓ Hoofdsleutel | ✓ Reservesleutel |
| ✓ Bandenreparatieset | ✓ Navigatie CD/DVD |
| ✓ Instructieboekje | ✓ Onderhoudsboekje (Digitaal) |
| ✓ Hoedenplank/rolhoes | |

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja
Kofferruimte beschadigd	: Ja, bekrast	Voorruit	: Aandacht nodig, pit

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Sponningen deuren beschadigd	: Ja, deuk(en)
Gebruikerskrassen	: Ja	Restyledeukjes	: Ja
Steenslag	: Ja		

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat	Extra set aanwezig	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	6 mm	Winter	Continental	205/55 R16	4 mm	Zomer	Overig		205/55 R16
RV	6 mm	Winter	Continental	205/55 R16	4 mm	Zomer	Overig		205/55 R16
LA	4 mm	Winter	Bridgestone	205/55 R16	5 mm	Zomer	Overig		205/55 R16
RA	4 mm	Winter	Bridgestone	205/55 R16	5 mm	Zomer	Overig		205/55 R16

Aantal wieldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	0
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:

Sleutel

Omschrijving:

Beschadigd

Gegeven oplossing:

Vervangen



Deel:

Bagageruimte

Omschrijving:

Gekrast

Gegeven oplossing:

Kunststofreparatie



Deel:

Spinningen

Omschrijving:

Gedeukt

Gegeven oplossing:

Herstellen en spuiten



Deel:

Bumper achter

Omschrijving:

Krassen

Gegeven oplossing:

Spuiten



Deel:

Bumper voor

Omschrijving:

Krassen

Gegeven oplossing:

Spuiten



Deel:

Voorzijde

Omschrijving:

Steenslag

Gegeven oplossing:

Inlakken en polijsten



Deel:

Voorruit

Omschrijving:

Pit

Gegeven oplossing:

Opvullen



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.
