



Zustandsbericht

Protokollnummer: 45727535
Auftrags-Nr / Referenz: 18922842
Besichtigungsdatum: 01.06.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Tesla Model 3 Standard Reichweite Plus Hinterradantrieb		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	LRW3E7FA9MC222755
Erstzulassung	14.05.2021	Laufleistung (abgelesen)	98.421 km
HSN/TSN	1480 / AAQ 00066	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Heckantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektr...	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Weiß Metallic	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	100 kW / 0 ccm	Nächste HU	05/2028
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	
Letzte Wartung		Polsterart	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.139 kg
Dokumente	ZB vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 4
Vertragsnummer	52078445	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/45 R18 98Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	3mm / 3mm	i.O.
2	235/45 R18 98Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	3mm / 3mm	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/45 R18 98V	Winterreifen auf Leichtmetall	Pirelli	4mm / 4mm	i.O.
2	235/45 R18 98V	Winterreifen auf Leichtmetall	Pirelli	4mm / 4mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbags Sechs Airbags: Fahrer-und Beifahrerseite, Seitenairbags und Vorhangairbags
Aktive Sicherheitstechnologien einschließlich Aufprallvermeidungsfunktion und Notbremsautomatik
Autopilot Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur.
Außenspiegel elektrisch anklappbar mit Memoryfunktion beheizbar und Automatisch abblendend
Bordmonitor mit 15-Zoll Touchscreen Mit Zugriff auf sämtliche Funktionen sowie: -FM-Radio und Bluetooth-Konnektivität, Internetradio und On-Demand-Radio sowie Streaming über Premium Connectivity -Navigation mit Intelligenter Routenführung und Verkehrsflussanzeige -Personalisierte Betriebseinstellungen und Innenraum-Steuerfunktionen des Fahrzeugs -Steuerung der Zweizonen-Klimaanlage



Bezeichnung
Bremsleuchte, drittes
Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle
Getriebe: Eingangsgetriebe mit starrem Gang
Heckscheibe beheizt
Individuelle Fahrerprofile
Innendekor Holz
Klimaanlage mit Zweizonen-Temperatureinstellung
Kopfstützen vorne (2)
Lackierung: Tesla Mehrschichtlack, Pearl White
LED-Nebelscheinwerfer
Mittelkonsole mit Staufächern, 4 USB-Anschlüssen und Dockingstation für 2 Mobiltelefone
Musik & Medien über Bluetooth mit DAB Radio
Navigation: Standard-Navigationssystem und Karten
Panorama-Glasdach Getönt mit UV- und Infrarotschutz
Premium Innenraum in Schwarz mit Synthetic Sitzbezug in schwarz (Lederoptik)
Räder: 18-Zoll Aero-Felgen Mit Bereifung 235/45 R18
Räder: Reifendruckkontrollsystem aktiv mit TPMS Sensoren
Schlüsselloser Zugang
Sitze: Elektrische verstellbare (12-fach) Vordersitze mit Sitzheizung Memoryfunktion und Fahrprofilspeicher
Sitze: Rücksitze 60/40 umklappbar
Sprachgesteuerte Funktionen
Upgrade-Audiosystem-Klangfeldprozessor
Wegfahrsperr

Sonderausstattung

Bezeichnung
Anhängerkupplung - mit abnehmbarem Kugelkopf - max bis zu 910kg Anhängelast und 91kg Stützlast - das Schlingern des Gespanns wird durch Ansteuern einzelner Radbremsen unterdrückt.
Räder: 18-Zoll Winterrädersatz mit Pirelli Reifen

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
6	2.Radsatz	3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Heckklappe/-tür, Kotflügel links, Seitenwand links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum




Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne




Abbildung 9: Kombiinstrument




Abbildung 10: Kombiinstrument




Abbildung 11: Laufleistung



Abbildung 12: Instrumententafel

14.05.2021	11480	AJQ000663	2	1	100/---	P25
M1	AA		4694-4694		1850-1850	
LRW3E7FA9MC222755	B		1443-1443		1825-1838	
Tesla				100		
003				2139		2139
EGR			1110	1257		
PG1s5T1			1110	1257		
					70	
Model 3			1000	750	5	
Tesla (USA)			235/45R18 98Y B			
Fz. z. Pers.bef.b. 8 Spl.			235/45R18 98Y B			
Limousine						
715/2007*2018/1832AX			WeiB		D	
2017/1151;WLTf;reine Elektrof			e4*2007/46*1253*15			
Elektro			22.01.2021	K	GA616731	
0004	30AX					
BAITERIEKAPAZITAT 55KWH						

Abbildung 13: Zulassungsdocument(e)



Abbildung 14: Zulassungsdocument(e)



Abbildung 15: Innenraum hinten



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Montierte Bereifung



Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt... verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt...
verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts -
verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts -
verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts -
verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts -
verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt /
verschürft - erneuern



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - erneuern

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür, Kotflügel links, Seitenwand links



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür, Kotflügel links, Seitenwand links



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür, Kotflügel links, Seitenwand links



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür, Kotflügel links, Seitenwand links



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür, Kotflügel links, Seitenwand links



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür, Kotflügel links, Seitenwand links