

BESICHTIGUNGSBERICHT

Betrifft	: PKW Skoda Octavia IV Limousine/Combi Style	Nächste § 57a Beg.	: November 2026
Fahrgestell-Nr.	: TMBJJ7NX3NY019912	Eigen-/Gesamtgew.	: 1 516 kg / 1 990 kg
Modellcode	: C2	Allgemeinzustand	: Optisch gut
Erstzulassung	: 23.11.2021	Lackart/Farbe	: 2-SCHICHT-METALLIC / grau
Tachostand	: 127 142 km abgelesen	Lackzustand	: Optisch gut
Hubraum/Leistung	: 1 968 cm ³ / 110,00 kW	Alter	: 56 Monate
Kraftstoffart	: Diesel		

Zusammenfassung der voraussichtlichen Wiederherstellungskosten:

		exkl. USt.	USt.	inkl. USt.
Techn. Schäden	EUR	120,00	24,00	144,00
Schaden 1	EUR	670,45	134,09	804,54
Innenraumschäden	EUR	149,50	29,90	179,40
Klasse 2 Schäden	EUR	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme aller Schäden	EUR	939,95	187,99	1 127,94

Die Ermittlung der WH-Kosten erfolgte aufgrund der äußerlich erkennbaren Schäden.

Damage History-Anfrage wurde nicht durchgeführt.

Bereifung auf Seite 5
Sonderausstattung auf Seite 5

Zusammenfassung Techn. Schäden:

Sonstige Kosten (Material)	:		EUR	120,00
		exkl. USt.	EUR	120,00
		+ 20% USt.	EUR	24,00
Reparaturkosten inkl. USt.			EUR	144,00

Schadenbeschreibung:

Zur Info:

Bordmappe, Pannendreieck, Verbandskasten und Pannenset vorhanden, 2 Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug.

Technische Schäden:

optisch keine ersichtlich.

Letzter Service am 18.03.2026 bei Km 118393

Optische Schäden:

Stoßstange links vorne abgeschürft

Innenraumschäden gesamt:

Bildschirm Blende abgeschürft

Klasse 2 Schäden:

Kratzer auf Stoßstange links hinten

Rostansatz auf der Motorhaube

Steinschläge Dachkante (WSS)

Stoßstange vorne unten abgeschürft

Sonstige Kosten - erneuern

Bezeichnung	DVN-Nr			
INNENREINIGUNG	1000	1	120,00	120,00
				120,00

Zusammenfassung Schaden 1:

Zusammenfassung Schaden 1:

Ersatzteile-Original	:		EUR	20,95
Arbeitslohn	: AZ 25,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)		EUR	332,50
Lackmaterial	:		EUR	90,90
Lackierarbeit	: AZ 17,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)		EUR	226,10

exkl. USt.	EUR	670,45
+ 20% USt.	EUR	134,09
Reparaturkosten inkl. USt.	EUR	804,54

Schadenbeschreibung:

Stoßstange links vorne abgeschürft
Blende links vorne abgeschürft

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	DVN-Nr	Teile-Nr	Stk	je	Preis
ZIERBL L STOSSF V	0297	5E3807833 9B9	1	20,95	20,95
					20,95

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
UMFASST: RAEDER, RADHAUSSCHALEN UND SCHALLSCHUTZWANNE AUS-/EINBAUEN			
ZIERBLEND L/R STOSSFAENGER V AUS-/EINB	63 30 19 00)	1,00 2	13,30
GFS/GEFUEHRTE FUNKTION (FEHLERSPEICHER AUSLESEN)	01 50 00 ZAX	2,00 2	26,60
RADARSENSOR EINSTELLEN (VBA)	91 63 15 50	10,00 2	133,00
ABDECKUNG STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	63 29 19 01	12,00 2	159,60
		25,00	332,50
25,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2			332,50

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	DVN-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
ABDECKUNG STOSSF V SPOT LACKIERUNG	0283		9,00	119,70	
LACKMATERIAL: 7,95					23,15
AZT-MATERIAL-INDEX					
VORBEREITUNGSZEIT SPOT-LACKIERUNG			5,00	66,50	
MATERIAL-KONSTANTE SPOT-LACKIERUNG					59,80
MATERIAL SPOT-LACKIERUNG (1 X 7,95)					7,95
LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			3,00	39,90	
			17,00	226,10	90,90
17,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					226,10
Lackmaterial					90,90
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					317,00

Zusammenfassung Innenraumschäden:

Zusammenfassung Innenraumschäden:

Ersatzteile-Original	:	EUR	149,50
----------------------	---	-----	--------

exkl. USt.	EUR	149,50
+ 20% USt.	EUR	29,90
Reparaturkosten inkl. USt.	EUR	179,40

Schadenbeschreibung:

Blende Bildschirm abgeschürft

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	ArbPos-Nr	Stk	je	Preis
BLLENDE U ARM-BRETT		1	149,50	149,50
				149,50

Zusammenfassung Klasse 2 Schäden:

Zusammenfassung Klasse 2 Schäden:

Schadenbeschreibung:

Kratzer auf Stoßstange links hinten
Rostansatz auf der Motorhaube
Steinschläge Dachkante (WSS)
Stoßstange vorne unten abgeschürft

Weitere Informationen

Ausstattung laut Autopreisspiegel

Sonderausstattung gem. Online Bewertung.

Ausführungsvarianten lt. Audatex:

AB 10.2021, GEPAECKNETZ, UMFELDBEL AMBIENTE, SITZLEHNE H EINSTELL, KINDERSICHERUNG EL, SPURWECHSELASSISTENT, RUECKFAHRKAMERA, SONNENBL BELEUCHTET, KAEITEMITTEL R1234YF, KLIMAAUTOMAT 2-ZONEN, SEITEN-/HECKSCH DUNK, ZUSATZLUFTHEIZUNG, SERVOSCHL HECKKLAPPE, FERNBEDIENUNG 434MHZ, KEYLESS ADVANCED, MITTELARMLEHNE V, A-SPIEG ABL/MEMORY, RADIO/NAVIG COLUMBUS, SOUNDSYSTEM MIT SUBW, STECKDOSE 230V, SCHEINW LED MATRIX, NEBELSCHEINWERFER, HECKL LED DYNAMISCH, SCHEINW REIN ANLAGE, SCH-WASCHDUESEN HZB, HECKSCHEIBENWISCHER, LICHT-/REGENSENSOR, AUSSTATTUNG STOFF, SITZ VORN HEIZBAR, RUECKSITZLEHNE GET, MULTIF LENKR SCHALTW, MULTIF-ANZ "FPK", TELEFON COMFORT, KINDERS-VERANK V/H, RADIO DIGITAL, DACHRELING ALUMINIUM, ZIERL SEITENF VERCHR, ANHAENGEVORR ELEKTR, SITZE V ELEKTR/MEMO, FRONTKAMERA, PARKLENKASSISTENT, 1968CCM 110KW, 7-GANG DSG, FRONT ASSIST, B-AIRB DEAKTIVIERBAR, 3.KOPFSTUETZE H, GESCHW-/DISTANZREG, REIFEN 225/55 R17..W, FELGE 7 J X 17 ALU, NOTRAD PLATZSPAREND, PARKBREMSE ELEKTR, ONLINE ENTERTAINMENT, BREMSE H 272 X 10, BREMSE V 288X25, SCR SYSTEM, STYLE, KNIEAIRBAG, SEITEN-/KOPFAIRBAG, AUSST LUXUS, NOTRUFSYSTEM E-CALL, COMBI, ABLAGEKASTEN KOFFERR, HECKSPOILER, LENDENW-STUETZE V EL, 2-SCHICHT-PERLEFFEKT.

Bereifung:

1. Achse: Continental / 205/55 R 17 Sommer Profil in mm: links: 3,4 rechts: 3,6
2. Achse: Bridgestone / 205/55 R 17 Sommer Profil in mm: links: 3,9 rechts: 3,6
3. Achse: Bridgestone / 205/55 R 17 Winter Profil in mm: links: 6,5 rechts: 4,6
4. Achse: Bridgestone / 205/55 R 17 Winter Profil in mm: links: 4,6 rechts: 4,1