

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	4343MBX / WMW41BT0X03P77660 / 3P77660
----------	---------------------------------------

Datos vehículo:

Marca:	MINI	Combustible:	GASOLINA
Modelo:	MINI COUNTRYMAN F60	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	MINI COUNTRYMAN F60	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	119.217

Controles específicos:

Llaves principales:	2	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sellada	Km revisión:	109433
Fc. revisión:	09/02/2026		

[X] CARPETA MANUALES
[X] DOCUMENTACION ORIGINAL
[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

4343MBX Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	205/65/16	96	W	-
DI	HANKOOK	205/65/16	96	W	-
RP					-
TD	BRIDGESTONE	205/65/16	96	W	-
TI	BRIDGESTONE	205/65/16	96	W	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	25/06/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

4343MBX COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
4343MBX COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
7. Moldura entrada puerta dl iz - Nueva	-	REEMPLAZAR
8. Moldura entrada puerta dl dr - Nueva	-	REEMPLAZAR
9. Moldura entrada puerta tr iz - BOARDWALK - Nueva	-	REEMPLAZAR
10. Moldura entrada puerta tr dr - BOARDWALK - Nueva	-	REEMPLAZAR
11. Tope iz portón/capó tr	-	REEMPLAZAR
25. Tapizado banqueta tr	-	Limpieza Elemento
26. Jgo alfombras dl piso	-	Limpieza Elemento
32. Tapizado banqueta dl iz	-	Limpieza Elemento
1. Moldura faro iz	-	REEMPLAZAR
2. Moldura faro dr	-	REEMPLAZAR
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
4. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
5. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
6. Junta luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
12. Moldura luna portón tr	-	REEMPLAZAR
13. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR
14. Aleta tr dr c/estribo	Reparado Combinada no adyacente	-
15. Aleta tr iz c/estribo	Reparado Combinada no adyacente	-
16. Embellecedor spoiler paragolpes tr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	-
17. Paragolpes tr	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	-
18. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	-
19. Carcasa retrovisor iz	Pintar Sustitución Pieza montada Combinada no adyacente	-
20. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	-
21. Paragolpes dl (zona inf)	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	-
22. Paragolpes dl	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	-
23. Moldura contorno aleta tr dr	-	Pintura plásticos pequeños

4343MBX COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
24. Techo	-	PULIR
27. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
28. Emblema capó dl	-	Recuperación Emblemas
29. Llanta rueda dl iz	-	PINTAR LLANTA ALUMINIO
30. Llanta rueda dl dr	-	PINTAR LLANTA ALUMINIO
31. Puerta dl dr	-	SR Pintura
33. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO