



VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TDI DSG BMT COMFORTLINE AUT/ECC/NAV/LMV/PDC/LED

Km-stand	149770 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	0 kg
Tank/ Laad inhoud		Kleur	Zwart	BTW/Marge	BTW
Brandstof	Diesel	Aantal deuren	5	Wielbasis	cm
Transmissie	Automaat	Aandrijving	Voorwiel	Laadvermogen	-
Datum eerste toelating	20-10-2023	Aantal cilinders	4	APK t/m	
		Vermogen	110 kW		
		CO2 uitstoot	143 g/km		

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Elektr. bed. achterklep, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 17 inch, Trekhaak inklapbaar, Cruise control Adaptive, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera, Dakrailing

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✓ Hoofdsleutel	✓ Reservesleutel
✓ Bandenreparatieset	✓ Navigatie CD/DVD
✓ Instructieboekje	✓ Onderhoudsboekje (Digitaal)
✓ Hoedenplank/rolhoes	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Nee, reinigen	Normale geur	: Ja
Voorstoelen beschadigd	: Ja, vlek(ken)	Achterbank beschadigd	: Ja, vlek(ken)

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Sponningen deuren beschadigd	: Ja, kras(sen)
Gebruikerskrassen	: Ja	Restyledekjes	: Ja
Steenslag	: Ja		

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat	Extra set aanwezig	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	4 mm	Winter	Continental	215/65 R17	3 mm	Zomer	Hankook	215/65 R17	
RV	4 mm	Winter	Continental	215/65 R17	3 mm	Zomer	Hankook	215/65 R17	
LA	5 mm	Winter	Continental	215/65 R17	3 mm	Zomer	Hankook	215/65 R17	
RA	5 mm	Winter	Continental	215/65 R17	3 mm	Zomer	Hankook	215/65 R17	

Aantal wieldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	0
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:

Scheren rechtsachter

Omschrijving:

Deuk

Gegeven oplossing:

Restylen en bijwerken



Deel:

Bumper voor

Omschrijving:

Krassen

Gegeven oplossing:

Kunststofreparatie



Deel:

Spiegelkap rechts

Omschrijving:

Krasjes

Gegeven oplossing:

Inlakken en polijsten



Deel:

Motorkap

Omschrijving:

Deukjes

Gegeven oplossing:

Herstellen en spuiten



Deel:

Voorruit

Omschrijving:

Pit

Gegeven oplossing:

Opvullen



Deel:

Sponningen

Omschrijving:

Gekrast

Gegeven oplossing:

Spotrepair



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto