




Matrícula:	1103-LRD	Kilometraje:	163378	Cliente:	Alphabet Spain
Bastidor:	ZFA22500006T97523	Fecha de puesta en circulación:	15/06/2021	Lugar de peritaje:	P.I. GESTESA CALLE PLATA, S/N 28890 LOECHES
Marca:	FIAT			Fecha de peritación:	29/06/2026 1:00:00
Modelo:	Fiorino				
Versión:	Cargo SX N1 1.3 MJet 59 kW (80 CV) furgón derivado de turismo 59kW 4P manual				
Carburante:	Diesel				
Tipo de carrocería:	Furgoneta				
Caja:	MAN 5 VEL				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	Turismo				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	2.0				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	2.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	2.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	2.0				
Tamaño de la neumática DEL IZ	195/65 R 15 91 H				
Tamaño del neumático DEL DER	195/65 R 15 91 H				
Tamaño del neumático TRAS IZ	195/65 R 15 91 H				
Tamaño del neumático TRAS DER	195/65 R 15 91 H				
Marca del neumático Del Iz	259	Neumáticos de verano: 195/65/15/91 H DELIZQ Goodyear: 2 mm - TRASIZQ Bridgestone: 2 mm DELDER Goodyear: 2 mm - TRASDER Bridgestone: 2 mm			
Marca del neumático Del Dcha	259				
Marca de neumático Tras Iz	255				
Marca del neumático Tras Dcha	255				



Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	Sí	¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	Sí	Lunas eléctricas DEL	Sí
Libreta de mantenimiento	Sí			Regulador de velocidad	Sí
Encendido Motor	Sí			Volante multifunciones	Sí
Baterías en funcionamiento	Sí			Reposabrazos central DEL	Sí
Vehículo rodando	Sí			Radio multimedia	Sí
Núm asientos	2				

Núm reposacabezas	2
Núm llaves	2
Núm llaves mando a distancia	1
Color carrocería	Blanco
Llantas de verano	Acero
Rueda de repuesto	Sí
Gato	Sí
Ficha Técnica	Sí
Categoría	Turismo
Segmento	Segmento 06

Tipo de climatizador	Climatizador manual
Documento de matriculación	No

Ubicación Interior **Type** Dañado **Tipo de reparación** Control



Interior Sucio Limpiar



Tarjeta De Matriculación Falta Importe



Indicador de avería / Testigo Encendido Control



Radio No funciona Control





Puerta Delant Iz

Rayado

Pintar



Capó

Rayado

Aceptable



Puerta Deslizante DR

Rayado

Pintar



Paragolpes Tras

Golpe(s) y
arañazo(s)

Reparar + Pintar



Neumáticos

Sin Daños

Control



Carrocería

Residuos de
pegamento

Aceptable



https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3de8wZ5kR4fg7uDNZvXc8F%2fdNdmcQ8LMYOXHgZKUFmLtk%3d&language=es-ES