

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: PEUGEOT 508 HYBRID 225 e-EAT8 Allure Kombi 5-türig 1598 ccm 225 PS / 165 KW
Elektrisch 8-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -SF 0470E	Fahrgestell-Nummer:	VR3F4DGZTLY046472
Vertrags-Nummer:	66319076	Erstzulassung:	29.01.2021
Internes KZ:	14834789	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

PEUGEOT 508 HYBRID 225 e-EAT8 Allure Kombi 5-türig 1598 ccm 225 PS / 165 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	PEUGEOT 508 HYBRID 225 e-EAT8 Allure Kombi5-türig 1598 ccm 225 PS / 165 KW Elektrisch 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	165 / 225	Hubraum:	1598
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	33
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	43
Max. Km/h:	240	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,0000
Leergewicht (kg):	1820	zul. Gewicht (kg):	2290

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 66319076
Amtliches Kennzeichen: HD -SF 0470E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

PEUGEOT 508 HYBRID 225 e-EAT8 Allure Kombi5-türig 1598 ccm 225 PS / 165 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
27.09.2025	9059962249	Eigenverschulden	Kotflügel vorne Beifahrerseite	Nein	Nein
21.09.2024	9059902256	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
08.07.2022	9059818753	Eigenverschulden	Stossstange hinten Beifahrerseite	Ja	Nein
			Kotflügel hinten Beifahrerseite		
			Tür hinten Beifahrerseite		
			Alufelge hinten Beifahrerseite		

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 66319076
Amtliches Kennzeichen: HD -SF 0470E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

PEUGEOT 508 HYBRID 225 e-EAT8 Allure Kombi5-türig 1598 ccm 225 PS / 165 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum **Km-Stand** **Art der Wartung**

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



VR3F4DGZTLY046472

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	143,500 km
Manufacturer	Peugeot	Next maintenance in	0 km
Type / Model	508	Main inspection (Report on hand)	09/2026
Vehicle Identification number	VR3F4DGZTLY046472	Power / Engine displacement	133 kW / 1,598 ccm
First registration	29 Jan 2021	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	12/2025, 111,952 km	Paintwork	
Fuel type	Hybr.B/E ext.aufl	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	2nd wheel set	Alloy rim set - complete - Scratched - No deduction
2	Equipment	Tirefit filler - Expired - Replace
3	Door - front right side	Door handle - outside - Scratched - Smart repair
4	Roof	Roof - dent(s) - Smooth repair work
5	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace
6	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - Replace
7	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
8	Door - rear left side	Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
9	Door - rear right side	Door - Scratched - Repair and paint
10	Front bumper	Front bumper - Scratched - Repair and paint
11	Side panel - rear right side	Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
12	Mudguard - right side	Mudguard - right side - Deformed - Replace
13	Door - front left side	Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Rear, Provided by user / customer



Detected repainting

No.	Location
1	Side panel - rear right side, Door - front right side

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/55 R17 98W	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	215/55 R17 98W	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/45 R18 98V	Pirelli	Winter tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	235/45 R18 98V	Pirelli	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					03/2025

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 26 Jun 2026
Protocol number: 46169091
Delivery date: 26 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Peugeot	Inspection condition	sufficient
Type / Model	508	Mileage (Read)	143,500 km
Vehicle Identification number	VR3F4DGZTLY046472	First registration	29 Jan 2021

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior




Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: 2nd wheel set: Alloy rim set - complete - Scratched - No deduction



Damage #1: 2nd wheel set: Alloy rim set - complete - Scratch... - No deduction



Damage #1: 2nd wheel set: Alloy rim set - complete - Scratched - No deduction




Damage #1: 2nd wheel set: Alloy rim set - complete - Scratch... - No deduction




Damage #3: Door - front right side: Door handle - outside - Scratched - Smart repair



Damage #4: Roof: Roof - dent(s) - Smooth repair work



Damage #4: Roof: Roof - dent(s) - Smooth repair work



Damage #6: Vehicle glazing: Windscreen - Stone chips - Replace




Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint




Damage #8: Door - rear left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #8: Door - rear left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #8: Door - rear left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #8: Door - rear left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #9: Door - rear right side: Door - Scratched - Repair and paint




Damage #9: Door - rear right side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #9: Door - rear right side: Door - Scratched - Repair and paint




Damage #9: Door - rear right side: Door - Scratched - Repair and paint




Damage #10: Front bumper: Front bumper - Scratched - Rep... and paint




Damage #10: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Front bumper: Front bumper - Scratched - Rep... and paint



Damage #11: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #11: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #11: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #12: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Deformed - Replace




Damage #12: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Deformed - Replace



Damage #13: Door - front left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #13: Door - front left side: Door - Dent / paintcoat damage
- Repair and paint



Damage #13: Door - front left side: Door - Dent / paintcoat damage
- Repair and paint



Damage #13: Door - front left side: Door - Dent / paintcoat damage
- Repair and paint

Pictures of repainting



Repainting 1: Side panel - rear right side, Door - front right side



Repainting 1: Side panel - rear right side, Door - front right side



VR3F4DGZTLY046472

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	143.500 km
Hersteller	Peugeot	Restlauf bis Service	0 km
Typ/Modell	508	HU (Bericht lag vor)	09/2026
Fahrgestellnummer	VR3F4DGZTLY046472	Leistung / Hubraum	133 kW / 1.598 ccm
Erstzulassung	29.01.2021	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	12/2025, 111.952 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufli	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
3	Tür vorn rechts	Griff außen - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
6	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern
7	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
8	Tür hinten links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
9	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
10	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
11	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
12	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - verformt - erneuern
13	Tür vorn links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Seitenwand rechts, Tür vorne rechts

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R17 98W	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	215/55 R17 98W	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/45 R18 98V	Pirelli	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	235/45 R18 98V	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					03/2025

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 26.06.2026
Protokollnummer: 46169091
Anlieferungsdatum: 26.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Peugeot	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	508	Laufleistung (abgelesen)	143.500 km
Fahrgestellnummer	VR3F4DGZTLY046472	Erstzulassung	29.01.2021

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #1: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #3: Tür vorn rechts: Griff außen - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #1: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - kein Abzug




Beschädigung #1: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschade... instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #8: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschade... instandsetzen und lackieren




Beschädigung #8: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / versch... - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #9: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / versch... - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verformt - erneuern




Beschädigung #12: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verformt - erneuern



Beschädigung #13: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts, Tür vorne rechts



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott