

Zustandsbeschreibung

Auftr.-Nr: PESCH PREISFINDUNG

					Umsatzsteuer nein	§25a ja	
Fahrzeugdaten	Hersteller	Renault		Typ	Espace V Intens		
	Modell	1.6 dCi 160 Energy EU6, Intens, 20..					
	VIN	VF1RFC00456227668		Aufbau	Van		
	Anzahl Türen	5	Kraftstoff	Diesel		KBA-Schlüssel	
	Erstzulassung	08.09.2016	Halter lt. Zulbesch. II	2	Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler	86.734 km	Leistung (kW)
	118 kW	Anzahl Zylinder	4	Hubraum (ccm)	1598		
	HU	08/27					
	Batteriezustand (SoH %)	0,00 %	Ladestand (SoC %)	0,00 %	HV-Batterie (kWh)	0	
	Energieeffizienzklasse	A		CO ₂ -Emission (g/km)	123 (NEFZ)		
	Ehemalige Nutzung	Vorführgewagen		Raucherfahrzeug	nein	letzter KD am	06/25
Letzter KD (km)	85.807 km						
Farbe	Black-Pearl-Schwarz		Lackierung	Metallic			
Reimport	nein	nächster KD am	08.06.2026				
nächster KD (km)	k. A.						
Scheckheft	nicht vollständig		Scheckheft Bemerkung				
Polster	Kunstleder / Stoff		Polsterfarbe	anthrazit			
Getriebe	Getriebe 6-Gang - Dop..		Schadstoffk.	Euro6			
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: nein	Dieselpartikelfilter vorhanden: nein		Chiptuning: k.A.			

Ausstattung	Serienausstattung:					
	Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Ambiente-Beleuchtung			
	Anti-Blockier-System (ABS)	Antischlupfregelung (ASR)	Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touch..			
	Außenspiegel elektr. anklappbar	Außenspiegel elektr. verstellbar	Außenspiegel schwarz hochglänzend			
	Coming-Home-Lichtfunktion	Eco Mode (Fahrmodusschalter)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Grip..			
	Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (..	Fahrassistent-System: Multi-Sense (Fahrmod..	Fahrassistent-System: Park-Assistent mit 360..			
	Fahrassistent-System: Totwinkel-Assistent	Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz	Fensterheber elektrisch vorn + hinten			
	Frontscheibe (Sun-Protect)	Frontscheibe Akustikglas	Gepäckraumabdeckung / Rollo			
	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe	Handschuhfach mit Kühlfunktion			
	Innenspiegel mit Abblendautomatik	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 5-türig			
Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-..	Kopf-Airbag-System hinten	Kopf-Airbag-System vorn				
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	Lenkrad (Leder Nappa, 3-Speichen)	Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar				
Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	Licht- und Regensensor	LM-Felgen				
Luftdüsen im Fond	Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach	Mittelkonsole				
Motor 1,6 Ltr. - 118 kW dCi Diesel FAP Energy	Panorama-Frontscheibe	Parkbremse elektrisch				
Radioempfang digital (DAB)	Reifendruck-Kontrollsystem	Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3) Ladef..				
Rücksitze als Einzelsitze, klappbar / verschie..	Rußpartikelfilter	Safety Plus-Paket				
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Schaltpunktanzeige				
Scheinwerfer Full-LED	Seitenairbag vorn	Servolenkung elektronisch gesteuert				
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig	Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder / Stoff				
Sitze vorn höhenverstellbar	Sitze vorn mechan. verstellbar	Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag				
Sitzheizung vorn	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Start/Stop-Anlage				
Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe	Steckdose (12V-Anschluß) 3.Sitzreihe	Sun Plus-Paket				
Tagfahrlicht LED	Touchscreen (8,7 Zoll)	Türgriffe außen Wagenfarbe				
USB-Ladeanschluß (2) inkl. AUX-Anschluß für ..	Visio Plus-Paket	Warnanlage für Sicherheitsgurte				
Wegfahrsperr	Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree ..					
Sonderausstattung:						
City-Paket	Cruising-Paket	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)				
Metallic-Lackierung						
Zusatzausstattung:						
Ganzjahresreifen						

Vorschäden	Vorschäden:					
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe	
	nein	ja	nein	nein	2.000,00 €	
(U) Nachlackierung -> unbekannt/geschätzt: Tür vorne links und hinten rechts nachlackiert (2.000,00 €)						

Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein					
	reparierte Unfallschäden: 1					
	(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem (U) gekennzeichnet)					

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	235 µ	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	178 µ	serienmäßig	serienmäßig

Zustandsbeschreibung

Auftr.-Nr: PESCH PREISFINDUNG

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung	
	Ganzjahresreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		k. A.	
	Reifen vorne	VL	VR	
	235/60R18 107 W	5,00 mm (Goodyear)	5,00 mm (Goodyear)	
	Reifen hinten	HL	HR	
	235/60R18 107 W	6,00 mm (Goodyear)	6,00 mm (Goodyear)	
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung	
k. A.		k. A.		
Reifen vorne	VL	VR		
k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)		
Reifen hinten	HL	HR		
k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)		
Bemerkung			Ausstattung ER	
			k. A.	

Optischer Zustand

	<p>Dach - Delle entfernen Fondseite rechts - Delle entfernen Kotflügel vorne links - zerkratzt - SmartRepair Kotflügel vorne rechts - zerkratzt - SmartRepair Lackzustand - Aufbereitung, polieren Lackzustand - Aufkleber / Beschriftung - entfernen Sitzbezug vorne links gerissen, erneuern Stoßfänger vorne - Einpassung ungenau - einpassen Stoßfänger vorne - zerkratzt - SmartRepair Türfangband hintne rechts defekt, erneuern</p>
--	---

Technischer Zustand

Inspektion - Jahresinspektion fällig - durchführen