

Ford

TRANSIT CUSTOM ECOBLUE 170 SPORT L1H1 BVA

VIN: WF0YXXTTGYPE30059



Description


N° d'immatriculation	Date de 1ère immatriculation 30/08/2023	Odomètre 91190 km
Couleur	Année modèle	Capitonnage
-	-	-
Nombre de portes	Nombre de sièges	Generation
-	-	-
Type de carrosserie	Fourgon	

Détails de l'inspection


Lieu de l'inspection

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Roue de secours / -	Manquant	Echange
			
002	Panneau séparation cabine / -	Enfoncement	Réparation
			
003	Passage de roue / Arrière Gauche	Cassé	Echange

			
004	Passage de roue / Arrière Droit	Cassé	Echange
			
005	Garniture de porte / Arrière Droit Matériau d'habillage : Bois	Manquant	Echange
			
006	Garniture de porte / Arrière Droit Matériau d'habillage : Bois	Cassé	Echange
			
007	Garniture de porte / Arrière Gauche Matériau d'habillage : Bois	Manquant	Echange
			
008	Pavillon / Arrière	Enfoncement	Réparation
			
009	Joint d'entrée de porte / Arrière Longueur : Long	Déchiré	Echange
			

010	Joint de porte / Arrière	Déchiré	Echange
	 		
011	Haut de pare-chocs / Avant	Rayure	Lustrage
	 		
012	Enjoliveur d'antibrouillard / Avant Droit Surface : Peint	Cassé	Echange
	 		
013	Pare-chocs / Avant	Rayure	Peinture
	 		
014	Jante / Avant Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 17 " / Surface : Poli	Manquant	Echange
	 		
015	Pneu / Avant Droit Indice de vitesse : R / Index de charge : 109 / Marque de pneu : LEAO / Largeur : 215 mm / Technologie anti-crevaison : Aucun / Rapport de forme : 65 / Diamètre Jante/Pneu : 16 " / Saison : Été	Non Conforme	Echange
	 		
016	Jante / Avant Gauche Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 17 " / Surface : Poli	Rayure	Smart repair

	 	
017	Jante / Arrière Gauche Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 17 " / Surface : Poli	Rayure Réparation
	 	
018	Pneu / Arrière Droit Indice de vitesse : H / Index de charge : 104 / Marque de pneu : CONTINENTAL / Largeur : 215 mm / Technologie anti-crevaison : Aucun / Rapport de forme : 60 / Diamètre Jante/Pneu : 17 " / Saison : Été	Déchiré Echange
	 	
019	Jante / Arrière Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 17 " / Surface : Poli	Rayure Echange
	 	
020	Extension d'aile / Avant Gauche	Rayure Peinture
	 	
021	Porte / Avant Gauche	Enfoncement Réparation
   		 
022	Panneau latéral / Gauche	Enfoncement Réparation



023 Baguette de panneau / Gauche

Rayure

Peinture



024 Extension d'aile / Arrière Gauche

Cassé

Echange



025 Pare-chocs / Arrière Gauche

Enfoncement

Réparation



026 Pare-chocs / Arrière

Rayure

Peinture



027 Pare-chocs / Arrière Droit

Rayure

Peinture



028 Porte / Arrière Droit

Enfoncement

Réparation



029	Adhésif / Feuille décorative / Arrière Droit Type d'adhésif ou feuille décorative : Porte	Manquant	Echange
			
030	Aile / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation
	   		
031	Extension d'aile / Arrière Droit	Manquant	Echange
	 		
032	Porte / Droit	Enfoncement	Réparation
	    		
033	Baguette de porte / Droit	Rayure	Peinture
	 		
034	Baguette de porte / Avant Droit	Rayure	Peinture
	 		
035	Extension d'aile / Avant Droit	Rayure	Peinture

			
036	Porte / Avant Droit	Enfoncement	Réparation
			
			
037	Pavillon / Avant	Enfoncement	Réparation
			
			
038	Extérieur complet / -	Auto-collants	Déstickage
			

Éléments amovibles

- ☐ Boîte/trousse à outils
- ☐ Cache bagages
- ☐ Clé anti-vol
- ☐ Crochet de remorquage
- ☐ Kit réparation pneumatique complet
- ☐ Plage arrière
- ☐ Roue de secours
- ☐ Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- ☐ Carnet de garantie
- ☐ Compresseur kit réparation pneumatique
- ☐ Filet de coffre
- ☐ Manuel d'utilisation
- ☐ Porte documents
- ☐ Trousse à pharmacie
- ☐ Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- ☐ Carte mémoire
- ☐ Cric
- ☐ Filet de separation
- ☐ Pare-vent
- ☐ Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

Avant Gauche	CONTINENTAL	215 / 60 / 17 / Été	2.2 mm
Avant Droit	LEAO	215 / 65 / 16 / Été	3.3 mm

Arrière Gauche	CONTINENTAL	215 / 60 / 17 / Été	4.5 mm
Arrière Droit	CONTINENTAL	215 / 60 / 17 / Été	8.4 mm

Photos



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit




Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Odomètre



Navigation



Spare Tyre



Vin



Roue de secours / - / Manquant



Panneau séparation cabine / - / Enfoncement



Panneau séparation cabine / - / Enfoncement



Passage de roue / Arrière Gauche / Cassé



Passage de roue / Arrière Gauche / Cassé




Passage de roue / Arrière Droit / Cassé



Passage de roue / Arrière Droit / Cassé



Garniture de porte / Arrière Droit / Manquant



Garniture de porte / Arrière Droit / Manquant



Garniture de porte / Arrière Droit / Cassé



Garniture de porte / Arrière Droit / Cassé



Garniture de porte / Arrière Gauche / Manquant



Garniture de porte / Arrière Gauche / Manquant



Pavillon / Arrière / Enfoncement



Pavillon / Arrière / Enfoncement



Joint d'entrée de porte / Arrière / Déchiré



Joint d'entrée de porte / Arrière / Déchiré



Joint de porte / Arrière / Déchiré



Joint de porte / Arrière / Déchiré



Haut de pare-chocs / Avant / Rayure



Haut de pare-chocs / Avant / Rayure



Enjoliveur d'antibrouillard / Avant Droit / Cassé



Enjoliveur d'antibrouillard / Avant Droit / Cassé



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Jante / Avant Droit / Manquant



Jante / Avant Droit / Manquant




Pneu / Avant Droit / Non Conforme




Pneu / Avant Droit / Non Conforme



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Pneu / Arrière Droit / Déchiré



Pneu / Arrière Droit / Déchiré



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Extension d'aile / Avant Gauche / Rayure



Extension d'aile / Avant Gauche / Rayure



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Panneau latéral / Gauche / Enfoncement



Panneau latéral / Gauche / Enfoncement



Panneau latéral / Gauche / Enfoncement



Panneau latéral / Gauche / Enfoncement



Baguette de panneau / Gauche / Rayure



Baguette de panneau / Gauche / Rayure



Extension d'aile / Arrière Gauche / Cassé



Extension d'aile / Arrière Gauche / Cassé



Pare-chocs / Arrière Gauche / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière Gauche / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière Droit / Rayure



Pare-chocs / Arrière Droit / Rayure



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Adhésif / Feuille décorative / Arrière Droit / Manquant



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Extension d'aile / Arrière Droit / Manquant



Extension d'aile / Arrière Droit / Manquant



Porte / Droit / Enfoncement



Porte / Droit / Enfoncement



Porte / Droit / Enfoncement



Porte / Droit / Enfoncement



Porte / Droit / Enfoncement



Baguette de porte / Droit / Rayure



Baguette de porte / Droit / Rayure



Baguette de porte / Avant Droit / Rayure



Baguette de porte / Avant Droit / Rayure



Extension d'aile / Avant Droit / Rayure



Extension d'aile / Avant Droit / Rayure



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Pavillon / Avant / Enfoncement



Pavillon / Avant / Enfoncement



Pavillon / Avant / Enfoncement



Pavillon / Avant / Enfoncement



Extérieur complet / - / Auto-collants