


datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación	28/02/2023	Color	Azul Clebes
Marca	DS	Matrícula		Cuentakilómetros	18 481 km
Modelo	DS 7 E-TENSE 4X4 300 OPERA	Condition of the car	Unknown		
Pre-damage		Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque



Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓

Documento técnico

Neumáticos

Good Year 235/45/20" V Verano 6.0 mm		Good Year 235/45/20" V Verano 6.0 mm	
Good Year 235/45/20" V Verano 7.0 mm		Good Year 235/45/20" V Verano 7.0 mm	

Daños externos

5		Elemento	Parabrisas	6		Elemento	Techo
		Posición	Delantero			Posición	-
		Daños	Recordatorio			Daños	Pulido
		Comentarios	-			Comentarios	-

7		<table><tr><td>Elemento</td><td>Capó</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Delantero</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Pulido</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Capó	Posición	Delantero	Daños	Pulido	Comentarios	-	8		<table><tr><td>Elemento</td><td>Moldura de paragolpes</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Delantero</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Sustitución</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Moldura de paragolpes	Posición	Delantero	Daños	Sustitución	Comentarios	-
Elemento	Capó																				
Posición	Delantero																				
Daños	Pulido																				
Comentarios	-																				
Elemento	Moldura de paragolpes																				
Posición	Delantero																				
Daños	Sustitución																				
Comentarios	-																				
9		<table><tr><td>Elemento</td><td>Rejilla Frente</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Delantero</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Recordatorio</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Rejilla Frente	Posición	Delantero	Daños	Recordatorio	Comentarios	-	10		<table><tr><td>Elemento</td><td>Aleta</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Delantero Izquierdo</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Pulido</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Aleta	Posición	Delantero Izquierdo	Daños	Pulido	Comentarios	-
Elemento	Rejilla Frente																				
Posición	Delantero																				
Daños	Recordatorio																				
Comentarios	-																				
Elemento	Aleta																				
Posición	Delantero Izquierdo																				
Daños	Pulido																				
Comentarios	-																				
11		<table><tr><td>Elemento</td><td>Neumático 20'</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Delantero Izquierdo</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Sustitución</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Neumático 20'	Posición	Delantero Izquierdo	Daños	Sustitución	Comentarios	-	12		<table><tr><td>Elemento</td><td>Llanta de aleación 20'</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Delantero Izquierdo</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Forfait Reparación</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Llanta de aleación 20'	Posición	Delantero Izquierdo	Daños	Forfait Reparación	Comentarios	-
Elemento	Neumático 20'																				
Posición	Delantero Izquierdo																				
Daños	Sustitución																				
Comentarios	-																				
Elemento	Llanta de aleación 20'																				
Posición	Delantero Izquierdo																				
Daños	Forfait Reparación																				
Comentarios	-																				
13		<table><tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Delantero Izquierdo</td></tr><tr><td>Daños</td><td>SR Rayadura</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Puerta	Posición	Delantero Izquierdo	Daños	SR Rayadura	Comentarios	-	14		<table><tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Trasero Izquierdo</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Puerta	Posición	Trasero Izquierdo	Daños	Abollado	Comentarios	-
Elemento	Puerta																				
Posición	Delantero Izquierdo																				
Daños	SR Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Puerta																				
Posición	Trasero Izquierdo																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
15		<table><tr><td>Elemento</td><td>Aleta</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Trasero Izquierdo</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Aleta	Posición	Trasero Izquierdo	Daños	Abollado	Comentarios	-	16		<table><tr><td>Elemento</td><td>Spoiler</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Pintura</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Spoiler	Posición	Trasero	Daños	Pintura	Comentarios	-
Elemento	Aleta																				
Posición	Trasero Izquierdo																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
Elemento	Spoiler																				
Posición	Trasero																				
Daños	Pintura																				
Comentarios	-																				
17		<table><tr><td>Elemento</td><td>Piloto TR de paragolpes</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Sustitución</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Piloto TR de paragolpes	Posición	Trasero Derecho	Daños	Sustitución	Comentarios	-	18		<table><tr><td>Elemento</td><td>Paragolpes</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Reparación</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Paragolpes	Posición	Trasero	Daños	Reparación	Comentarios	-
Elemento	Piloto TR de paragolpes																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Sustitución																				
Comentarios	-																				
Elemento	Paragolpes																				
Posición	Trasero																				
Daños	Reparación																				
Comentarios	-																				
19		<table><tr><td>Elemento</td><td>Portón trasero o maletero</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Pintura</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Portón trasero o maletero	Posición	Trasero	Daños	Pintura	Comentarios	-	20		<table><tr><td>Elemento</td><td>Anagrama de portón</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Sustitución</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Anagrama de portón	Posición	Trasero	Daños	Sustitución	Comentarios	-
Elemento	Portón trasero o maletero																				
Posición	Trasero																				
Daños	Pintura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Anagrama de portón																				
Posición	Trasero																				
Daños	Sustitución																				
Comentarios	-																				
21		<table><tr><td>Elemento</td><td>Anagrama de portón</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Sustitución</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Anagrama de portón	Posición	Trasero Derecho	Daños	Sustitución	Comentarios	-	22		<table><tr><td>Elemento</td><td>Anagrama de portón</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Trasero Izquierdo</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Sustitución</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Anagrama de portón	Posición	Trasero Izquierdo	Daños	Sustitución	Comentarios	-
Elemento	Anagrama de portón																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Sustitución																				
Comentarios	-																				
Elemento	Anagrama de portón																				
Posición	Trasero Izquierdo																				
Daños	Sustitución																				
Comentarios	-																				

23



● ●

Elemento	Aleta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

24



● ●

Elemento	Llanta de aleación 20'
Posición	Trasero Derecho
Daños	Forfait Reparación
Comentarios	-

25



● ●

Elemento	Puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Pintura
Comentarios	-

26



● ●

Elemento	Puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

27



● ●

Elemento	Llanta de aleación 20'
Posición	Delantero Derecho
Daños	Forfait Reparación
Comentarios	-

28



● ●

Elemento	Neumático 20'
Posición	Delantero Derecho
Daños	Sustitución
Comentarios	-

30



Elemento	Descuento piezas adyacentes
Posición	-
Daños	Pintura
Comentarios	-

Daños internos

1



Elemento	Bandeja portaobjetos maletero
Posición	-
Daños	Falta
Comentarios	-

2



Elemento	Limpieza interior
Posición	-
Daños	Forfait
Comentarios	-

3



Elemento	Manuales de bordo
Posición	-
Daños	Faltante Técnico
Comentarios	-

4



Elemento	Alfombra maletero
Posición	Superior
Daños	Recordatorio
Comentarios	-

Otros Daños

29



Elemento	Cable de carga lenta
Posición	-
Daños	Falta
Comentarios	-

Comentarios

Vehículo sucio

NeumáticoTD Good Year 235/45/20" V 7.0 Mm

NeumáticoDD Good Year 235/45/20" V 6.0 Mm

NeumáticoDI Good Year 235/45/20" V 6.0 Mm

NeumáticoTI Good Year 235/45/20" V 7.0 Mm