

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10861197
vom: 23.06.2026

» Übersicht


Auftrags-Nr:	1002516410
Besichtigt am:	23.06.2026 12:20
Berichts-Nr:	10861197
FIN:	WVGZZZCSZPY014007



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10861197
vom: 23.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Taigo
HSN / TSN:	0603 / CQP
Erstzulassungsdatum:	05.12.2022
Laufleistung:	39.044 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	70 kW (96 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Ceramique
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10861197
vom: 23.06.2026

» Fahrzeugausstattung

2 USB-C-Schnittstellen vorn	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
3 Kopfstützen hinten	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2F0-
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Federbereich 37 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 70 kW	Fensterheber elektrisch
4 Lautsprecher	Fertigungsablauf Pamplona
4 Stahlräder 6 J x 16	Frischlufthausung mit Aktivkohlefilter
4 Türen	Frontantrieb
5-Gang-Schaltgetriebe	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fußgänger- und Radfahrererkennung
Abgasnorm EU6 AP	Fußhebelwerk "Standard"
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Gepäckraumbeleuchtung
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Gepäckraumboden
Antenne für FM-Empfang	Geschwindigkeitsbegrenzer
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Gewichtsbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Handbremshebelgriff in Kunststoff
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Batterie 320A (49Ah)	Hinterachse "Standard"
Batterie/Generator Kapazität Standard	Innenspiegel abblendbar
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Instrumententafel geschäumt
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Berganfahrassistent	Kältemittel R1234yf
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Keine Aktionsausführung
Dachhimmel	Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter
Dämpfung hinten	Komfortausstattung
Dämpfung vorn	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Dekoreinlagen "Licorice Black" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)
Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profilen wählbar	Kurzheck
Digitaler Radioempfang DAB+	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Drehstromgenerator 140 A	LED-Rückleuchten
Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz	LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht
Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze	Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung
Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer	Leuchtweitenregulierung
Einton-Signalthorn	Linkslenker
Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung	Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe	Modul Boden hinten Ausführung 3
Fahrersitz mit Höheneinstellung	Müdigkeitserkennung
Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion	Multifunktionskamera
	Multifunktionslenkrad
	Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10861197
vom: 23.06.2026

Nicht Heissland	Radstand
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Radvollblenden
Normalsitze vorn	Rechtsverkehr
Notbremsassistent "Front Assist"	Regionscode " ECE " für Radio
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Reifen 205/60 R 16, rollwiderstandsoptimiert
Ohne 2. Batterie	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifenkontrollanzeige
Ohne Alu/Chrom-Paket	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Schaltgetriebe MQ200
Ohne Anhängervorrichtung	Schalthebelknopf/-Griff in Kunststoff
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Scheibenbremsen vorn
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Dachreling	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Differenzialsperre	Servolenkung
Ohne Dynamic Drive Control	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne ECO-Funktion	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff
Ohne Einparkhilfe	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Fußmatten	Stabilisator vorn
Ohne Innenleuchte im Fußraum	Standard-Klimazonen
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Stoßfänger in Wagenfarbe
Ohne Lichtassistent	Telefonschnittstelle
Ohne Mittelarmlehne vorn	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Navigationsgerät	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Nebelscheinwerfer	Trommelbremsen hinten
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Tür und Seitenverkleidung
Ohne Schubladen unter den Vordersitzen	Typprüfland Deutschland
Ohne Sitzheizung	Überhang hinten, mittel
Ohne Sprachsteuerung	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne Spurwechselassistent	Version Standard
Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg	Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Ohne Verkehrszeichenerkennung	Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Ohne Vorfeldbeleuchtung / Projektionsleuchte (Spiegel)	Warnleuchte für Waschwasserstand
Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Ohne Zusatz-/Standheizung	Wartungsintervallverlängerung
Ohne zusätzliche Bereifung	Wegfahrsperre elektronisch
Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund	Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln
Radio "Composition"	Zierleisten
Radschrauben Standard	Zusätzliche Leseleuchten hinten



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10861197
vom: 23.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Stahl	205/60 R 16 92 V	6,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Stahl	205/60 R 16 92 V	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Stahl	205/60 R 16 92 V	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Stahl	205/60 R 16 92 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 06.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10861197
vom: 23.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
2	Antenne	Gebrochen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10861197
vom: 23.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10861197
vom: 23.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZCSZPY014007

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10861197
vom: 23.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10861197
vom: 23.06.2026




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit





Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken



2 - Antenne - Gebrochen - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

