

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002420588
Besichtigt am:	03.06.2026 15:22
Berichts-Nr:	10740303
FIN:	WVGZZZCSZPY037964

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Taigo
HSN / TSN:	0603 / CQO
Erstzulassungsdatum:	08.03.2023
Laufleistung:	51.413 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Pale Grey/Titanschwarz/Schwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	197 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn	Doppelkupplungsgetriebe DQ200
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten	Drehstromgenerator 140 A
3 Kopfstützen hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 81 kW	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4 Leichtmetallräder "Tokio" 6,5 J x 17 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
4 Türen	Einfassung des Kombi-Instruments, der Ausströmer, Türöffner sowie der Schalthebelkulisse in Chrom
6 Lautsprecher	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Einton-Signalhorn
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
Abgasendrohr hinten (Standard)	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Abgasnorm EU6 AP	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ambientebeleuchtung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2F0-
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Federbereich 39 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Assistenzpaket "IQ.DRIVE"	Fensterheber elektrisch
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fertigungsablauf Pamplona
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Frischlufthansaugung mit Aktivkohlefilter
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Frontantrieb
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Batterie 320A (49Ah)	Fußgänger- und Radfahrererkennung
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußhebelwerk "Standard"
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumbeleuchtung
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar
Berganfahrassistent	Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebserlaubnis Nachtrag	Handbremshebelgriff in Leder
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Dachhimmel	Hinterachse "Standard"
Dachreling silber eloxiert	Innenspiegel automatisch abblendend
Dämpfung hinten	Instrumententafel geschäumt
Dämpfung vorn	IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht
Dekoreinlagen "Deep Iron Grey" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz	Kältemittel R1234yf
Diebstahlwarnanlage mit Safe-Sicherung	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	Keine Aktionsausführung
Digitaler Radioempfang DAB+	
Diversity-Antenne für FM-Empfang	

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Temperaturregelung
 Komfort-Paket "Launch"
 Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
 Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)
 Kurzheck
 Landesverkaufsprogramm Deutschland
 LED-Rückleuchten
 Leiste zwischen den Scheinwerfern beleuchtet
 Lendenwirbelstützen vorn
 Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung
 Leuchte im Fußraum vorn
 Leuchtweitenregulierung dynamisch
 Licht-und-Sicht-Paket
 Linkslenker
 Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
 MIB3 Steuerung
 Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox
 Modul Boden hinten Ausführung 3
 Müdigkeitserkennung
 Multifunktionskamera
 Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen
 Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"
 Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"
 Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht
 Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig
 Nicht Heissland
 NichtraucherAusführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn
 Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
 Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
 Ohne 2. Batterie
 Ohne alternativ-Antriebssystem
 Ohne Anhängervorrichtung
 Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
 Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber
 Ohne Dacheinsatz (Volldach)
 Ohne Differenzialsperre
 Ohne Dynamic Drive Control
 Ohne ECO-Funktion
 Ohne erweitertem Sicherheitssystem
 Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
 Ohne Spurwechselassistent

Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
 Ohne Zusatz-/Standheizung
 Ohne zusätzliche Bereifung
 Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
 Radio
 Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
 Radstand
 Rechtsverkehr
 Regensensor
 Regionscode " ECE " für Radio
 Reifen 205/55 R 17, rollwiderstandsoptimiert
 Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
 Reifenkontrollanzeige
 Rückfahrkamera "Rear View"
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
 Schalthebelknauf in Leder
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Schlüssellooses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
 Servolenkung
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Style"
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sport-Ausstattung
 Sport-Komfortsitze vorn
 Sprachbedienung
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
 Staufach unter den Vordersitzen(n)
 Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass und Kühlergrill mit Chromleiste, Stoßfänger hinten mit Chromleiste
 Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion
 Textilfußmatten vorn und hinten
 Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
 Tokio 6,5 J x 17, Reifen 205/55 R 17 rollwiderstandsoptimiert
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfand Deutschland

Überhang hinten, mittel
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Version Standard plus
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Zierleisten

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Semperit	Vorne	Links	Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	6,0 mm
Semperit	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	6,0 mm
Semperit	Hinten	Links	Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	7,0 mm
Semperit	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
2	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Ladekante	Kratzer	Smart Repair
4	Kotflügelzierleiste vorne rechts	Delle(n) und Kratzer	Ersetzen
5	Heckklappe	Kratzer	Polieren
6	Rücklicht rechts	Kratzer	Polieren
7	Dach	Anhaftung	Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	217,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	187,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZCSZPY037964

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Seitenwand hinten
rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren

Kommentar

Mehrfach verschrammt




2 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Ladekante - Kratzer - Smart Repair



4 - Kotflügelzierleiste vorne rechts - Delle(n) und Kratzer - Ersetzen



5 - Heckklappe - Kratzer - Polieren

Kommentar

Schleifen und polieren, oberflächliche Kratzer.



6 - Rücklicht rechts - Kratzer - Polieren

Kommentar


Großflächige Anhaftung auf der Oberfläche, polieren



7 - Dach - Anhaftung - Polieren

Kommentar

Lacknebel auf dem Dach, Heckspoiler und D-Säule links



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

