

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


GKK Gutachten GmbH

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	21.05.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	08.06.2026
Referenznummern	0002067634

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	W0VZT8GP4N1047510		
Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Mondsteingrau / Metallic
Hersteller	Opel	Nächste HU	04/2028
Typ / Verkaufsbez.	Insignia B Sports Tourer 2.0 CDTI Business	Laufleistung abgelesen	70.595 km
Erstzulassung	03.04.2023	Emissionsklasse	Euro 6d
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.995 ccm / 128 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/55 R17 97H	4 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/55 R17 97H	4 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/55 R17 97H	5 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/55 R17 97H	5 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55 R17 97W	4 mm
Rad 2	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55 R17 97W	4 mm
Rad 3	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/55 R17 101Y	5 mm
Rad 4	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/55 R17 101Y	5 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✓ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 09.04.2026 bei km 69.143.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	✓ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	⊖ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte		Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	
Anti-Blockier-System (ABS)		Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro	
DAB-Tuner (Radioempfang digital)		Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar	
Außenspiegel Wagenfarbe / schwarz hochglänzend		Bluetooth Audio-Streaming	
Bremsassistent		Dach, Design-Ausführung (Chrom)	
Drehzahlmesser		Elektrische Schnellheizung (Quickheat)	
Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	
Elektron. Traktionskontrolle		Ergonomiesitz vorn links	
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar		Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)	
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung		Fensterheber elektrisch hinten	
Fensterheber elektrisch vorn		Feststellbremse elektrisch	
Freisprecheinrichtung Bluetooth		Frontkamera	
Fahrassistenz-System: Abstandswarner		Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	
Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung		Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent		Frontscheibe heizbar (ThermaTec)	
Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube		Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	
Sicherheitsnetz hinter Vordersitze		Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze	
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)		Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)	
Heckleuchten LED		Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung	
Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)		Innenausstattung: Dekorleisten Hexagon	
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz		Karosserie: 5-türig	
Kindersicherung		Klimaautomatik 2-Zonen	
Luftfeuchtesensor		Kopf-Airbag-System	
Kopfstützen hinten (3-fach)		Lenkrad (Leder 3-Speichen)	
Audiobedienung am Lenkrad		Lenkrad heizbar	
LM-Felgen		Modellpflege	
Motor 2,0 Ltr. - 128 kW CDTI		MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy	
Nebelscheinwerfer LED		Parkpilotsystem vorn und hinten	
Reifendruckwarner		Rußpartikelfilter	
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d		Seitenairbag vorn	
Seitenscheiben geräuschkämmend		Sicht-Paket	
Einschaltautomatik für Fahrlicht		Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	
Scheibenwischer mit Regensensor		Innenspiegel mit Abblendautomatik	
Sitzheizung vorn		Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)		Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	
Tagfahrlicht LED		Türgriffe außen Wagenfarbe	
USB-Schnittstelle hinten (2-fach)		Wegfahrsperrung	
Zentralverriegelung mit Fernbedienung			
Sonderausstattung (verifiziert)			
Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	✓	Business-Paket Premium	✓
Easy Access-Paket	✓	Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)	✓
Heckklappenöffnung elektrisch	✓	Schließ-/Startsystem Keyless Open	✓
Technologie-Paket Park & Go	✓	Außenspiegel elektr. anklappbar	✓
Außenspiegel mit Umfeldleuchte	✓	Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent	✓

Sonderausstattung (verifiziert)			
Rückfahrkamera (digital)	✓	Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)	✓
Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent	✓	Charging-Paket	✓
Innovations-Paket 1	✓	Voll-LED (IntelliLux)	✓
Leuchtweitenregelung automatisch	✓	Abbiegelicht	✓
Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)	✓	Innovations-Paket 2	✓
Head-up-Display	✓	Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Autonomer Notbrems-Assistent und Frontkamera	✓
Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	✓		

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Motorhaube, Steinschlag, lackieren (Bild 18, Bild 19)	1025,85 €	666,80 €
Frontscheibe beheizt mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen (Bild 20, Bild 21, Bild 22)	1179,49 €	1179,49 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links Einstieg, beschädigt, Smartrepair (Bild 23, Bild 24, Bild 25)	80,00 €	80,00 €
Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 26, Bild 27)	755,69 €	547,03 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Spiegelgehäuse rechts Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 37, Bild 38)	195,27 €	126,93 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Schutzfolie, beschädigt, ersetzen (Bild 28, Bild 29)	122,70 €	79,76 €
Stoßfänger hinten Blende -unlackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 33, Bild 34)	129,31 €	84,05 €
Stoßfänger hinten Spoiler -unlackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 35, Bild 36)	200,35 €	130,23 €
Heckklappe oberhalb, verkratzt, Spotlackieren (Bild 30, Bild 31, Bild 32)	116,38 €	116,38 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
LM-Rad vorne rechts, verkratzt, Smartrepair (Bild 16, Bild 17)	80,00 €	80,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 302,58 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	3.885,04 €
Minderwert	3.090,67 €
Händlerverkaufspreis	8.650,00 €
Händlerverkaufspreis	10.150,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 38 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 09.06.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage




Bild 5

Fotoanlage



Bild 6



Bild 7

Fotoanlage



Bild 8



Bild 9

Fotoanlage



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11




Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15




Bild 16 LM-Rad, vorne rechts, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 17 LM-Rad, vorne rechts, verkratzt, Smartrepair




Bild 18 Motorhaube, Steinschlag, lackieren

Fotoanlage




Bild 19 Motorhaube, Steinschlag, lackieren



Bild 20 Frontscheibe, beheizt mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen

Fotoanlage




Bild 21 Frontscheibe, beheizt mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen

Fotoanlage




Bild 22 Frontscheibe, beheizt mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23 Tür vorne links, Einstieg, beschädigt, Smartrepair



Bild 24 Tür vorne links, Einstieg, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 25 Tür vorne links, Einstieg, beschädigt, Smartrepair



Bild 26 Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage




Bild 27 Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 28 Stoßfänger hinten, Schutzfolie, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 29 Stoßfänger hinten, Schutzfolie, beschädigt, ersetzen



Bild 30 Heckklappe, oberhalb, verkratzt, Spotlackieren

Fotoanlage




Bild 31 Heckklappe, oberhalb, verkratzt, Spotlackieren




Bild 32 Heckklappe, oberhalb, verkratzt, Spotlackieren

Fotoanlage



Bild 33 Stoßfänger hinten, Blende -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 34 Stoßfänger hinten, Blende -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 35 Stoßfänger hinten, Spoiler -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 36 Stoßfänger hinten, Spoiler -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 37 Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 38 Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren