


Tesla

BEV 75KWH PERFORMANCE DUAL MOTOR 4WD AUT

VIN: LRW3E7EC4MC334446



Description

	Date de 1ère immatriculation 14/09/2021	Odomètre 199766 km
Couleur Solid Black	Année modèle 2021	Capitonnage -
Nombre de portes 4	Nombre de sièges -	Generation -
Puissance 360 KW		

Equipements véhicule

Caméra de recul	Régulateur de vitesse	Allumage automatique des feux
Sellerie réglable électriquement	Climatisation automatique	Hayon hydraulique
Rétroviseur rabattable électriquement	Toit panoramique	Jantes alliage
Système d'aide au stationnement	Système de navigation	Radar de proximité arrière
Radar de proximité avant	Projecteurs Xenon	Sellerie chauffante




Contrôles



Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
---	---------	---------	------------

001	Porte / Avant Gauche ¹	Enfoncement	Smart repair
			
002	Enjoliveur de vitre / Avant Gauche	Enfoncement	Echange
			
003	Jante / Avant Gauche Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 20 " / Surface : Peint	Rayure	Réparation
			
004	Pare-brise / Avant	Cassé	Echange
			
005	Jante / Avant Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 20 " / Surface : Peint	Rayure	Réparation
			
006	Pare-chocs / Avant Peint : Oui	Rayure	Peinture
			

007	Porte / Arrière Gauche ²	Enfoncement	Smart repair
			
008	Entrée de porte / Intérieur Arrière Gauche	Rayure	Acceptable
			
009	Aile / Arrière Gauche ³	Enfoncement	Smart repair
			
010	Jante / Arrière Gauche Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 20 " / Surface : Peint	Rayure	Réparation
			
011	Pare-chocs / Arrière Peint : Oui	Enfoncement	Réparation
			
012	Becquet / Arrière Peint : Non	Non Conforme	Acceptable
			

013	Compresseur kit réparation pneumatique / -	Manquant	Echange
			
014	Recharge kit secours / -	Manquant	Echange
			
015	Garniture de hayon ou malle / Arrière	Rayure	Acceptable
			
016	Jante / Arrière Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 20 " / Surface : Peint	Rayure	Réparation
			
017	Volant / -	Usé	Echange
			

¹ X3

² X2, ovb herstelling

³ Ovb

Éléments amovibles


- ☒ Plage arrière
- ☐ Kit réparation pneumatique complet
- ☐ Porte documents
- ☒ Certificat Immatriculation volet propriétaire
- ☐ Boîte/trousse à outils
- ☐ Manivelle de cric
- ☒ Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- ☒ Sacoche cable de charge
- ☒ Double de clé
- ☐ Canet d'entretien
- ☐ Crochet de remorquage
- ☐ Filet de coffre
- ☐ Clé plip
- ☐ Kit sécurité
- ☒ Triangle
- ☐ Carnet de garantie
- ☐ Crochet/Boule Attelage
- ☐ Clé carte
- ☐ Clé de verrouillage de roue
- ☒ Certificat de Conformité
- ☐ Roue de secours
- ☒ Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- ☒ Gilet de sécurité
- ☐ Télécommande
- ☐ Compresseur kit réparation pneumatique
- ☒ Trousse à pharmacie
- ☐ Manuel d'utilisation
- ☐ Cric
- ☐ Cache bagages
- ☐ Recharge kit réparation pneumatique
- ☒ Certificat Immatriculation
- ☐ Navigation
- ☐ Outillage de bord
- ☐ Clé anti-vol

Pneus principaux

Avant Gauche	HANKOOK	235 / 35 / 20 / Été	6 mm
Avant Droit	HANKOOK	235 / 35 / 20 / Été	6 mm
Arrière Gauche	HANKOOK	235 / 35 / 20 / Été	7 mm
Arrière Droit	HANKOOK	235 / 35 / 20 / Été	7 mm

Commentaires

Photos



Avant gauche




Arrière gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Compartiment passager arrière




Planche de bord depuis le siège arrière




Compartiment passager avant




Avant droit



Odomètre




Navigation



Spare Tyre




Cable



Cable




Autre




Autre




Autre




Autre




Autre



Autre



Autre



Porte / Avant Gauche / Enfacement



Porte / Avant Gauche / Enfacement



Porte / Avant Gauche / Enfacement



Porte / Avant Gauche / Enfacement



Enjoliveur de vitre / Avant Gauche / Enfacement




Enjoliveur de vitre / Avant Gauche / Enfacement



Jante / Avant Gauche / Rayure




Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Pare-brise / Avant / Cassé



Pare-brise / Avant / Cassé



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Entrée de porte / Intérieur Arrière Gauche / Rayure



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement




Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement




Becquet / Arrière / Non Conforme



Becquet / Arrière / Non Conforme



Becquet / Arrière / Non Conforme



Compresseur kit réparation pneumatique / - / Manquant



Recharge kit secours / - / Manquant



Garniture de hayon ou malle / Arrière / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Volant / - / Usé



Volant / - / Usé



Volant / - / Usé

Annexes : SOH Report

