

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10662262
vom: 22.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002471223
Besichtigt am: 20.05.2026 11:36
Berichts-Nr: 10662262
FIN: WVGZZZE2ZPE024197



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10662262
vom: 22.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	ID 4
HSN / TSN:	0603 / CLO
Erstzulassungsdatum:	01.02.2023
Laufleistung:	13.685 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mondsteingrau
Farbe Dach:	Mondsteingrau
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	125 kW (170 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz - Platinum Grey/Platinum Grey - Soul-Schwarz/Schwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	02.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	0 Tag(e)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10662262
vom: 22.05.2026

» Fahrzeugausstattung

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
3 Kopfstützen hinten	e-Sound
6+1 Lautsprecher	Fahrersitz mit Höheneinstellung
7,2 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)	Fahrprofilauswahl
Abbiegebremsefunktion und Ausweichunterstützung	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -11A-
Ambientebeleuchtung 10-farbig	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fertigungsablauf Emden
Armaturentafel Standard	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschedämmend
Armlehne für Vordersitze	Gepäckraumboden
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Getriebe Übersetzung 12,976
Außenspiegelgehäuse	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Heckantrieb
Batterie 320A (49Ah)	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Hinterachsgewicht Standard
Betriebserlaubnis Nachtrag	Hochvolt-Batterie 55 kWh (brutto) (netto: 52kWh)
Betriebsspannung 12 V	Infotainment-Paket
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Innenspiegel automatisch abblendend
Bordwerkzeug, Wagenheber und Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Car2X	Kältemittel R1234yf
CCS-Ladedose	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dachleiste, Farbe modellabhängig	Keine Aktionsausführung
Dachreling schwarz	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dämpfung hinten, Basis 1	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Standklimatisierung und 2-Zonen-Temperaturregelung
Dämpfung vorn	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
DC/DC Wandler 3,0 kW	Komfortpaket
Digitaler Radioempfang DAB+	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Diversity-Antenne für FM-Empfang	Kurzheck
Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10	Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Einfassung des Infotainment-Displays und der zentralen Bedienelemente in Schwarz	LED-Rückleuchten
Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich	LED-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung
Einton-Signalhorn	Leergewichtsbereich Standard
Elektrische Luftzusatzheizung	Linkslenker
Elektro-Motor Aggr. 0EH.A	Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
Elektro-Motor Systemleistung 125kW Grundmotor ist: N06/N07/N10	Maximale DC-Ladeleistung 50 kW (Gleichstrom)
Embleme	Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung
	Mittelkonsole variabel, mit wechselbaren Einsätzen für Becherhalter und Ablagefächer



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10662262
vom: 22.05.2026

Modellpflege KW 45	Reifen 235/60 R 18
Müdigkeitserkennung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung	Reifenkontrollanzeige
Navigationssystem "Discover Pro"	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Netzladekabel für Haushalts-Steckdose	Scheibenbremsen vorn
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
o.b.Abgas	Schriftzug für die Modellbezeichnung auf der Heckklappe
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug
Ohne Anhängervorrichtung	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Matrix"
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Softwareverbund Ausführung 10
Ohne Fast Lane Modell	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Feuerlöscher	Sprachbedienung
Ohne Fußmatten	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Stabilisator hinten
Ohne Head-Up Display	Stabilisator vorn
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Stahlräder 8 J x 18
Ohne kombinierte Längs- und Querverführung	Standard-Klimazonen
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Stoßfänger in Wagenfarbe
Ohne Lichtassistent	Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Ohne Parkassistent / Garagenpilot	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige	Trommelbremsen hinten
Ohne Spurwechselassistent	Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
Ohne Stadt / Kreuzungsassistent	Typprüfand Deutschland
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang	Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Ohne Trennwand	Umweltbonus
Ohne UNECE CS&SU	UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	Verkehrszeichenerkennung
Ohne Zusatz-/Standheizung	Vordersitze beheizbar
Online-Update-Fähigkeit ab ID.Software 2.1	VWD Modelljahreswechsel
Pedale in Edelstahl, im "Play/Pause"-Design	Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Plattformgruppenklasse 2	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Pure	Wegfahrsperre elektronisch
Radio "Ready 2 Discover"	Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 8 J x 19, Winterreifen 235/55 R 19 T
Radschrauben Standard	Zellmodul A
Radvollblenden	
Rechtsverkehr	
Regensensor	
Regionscode " ECE " für Radio	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10662262
vom: 22.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Winter	Stahl	235/55 R 19 101 T	7,5 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	235/55 R 19 101 T	7,3 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Winter	Stahl	235/55 R 19 101 T	6,8 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	235/55 R 19 101 T	6,9 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Stahl	235/60 R 18 103 T	5,1 mm
Bridgestone			Sommer	Stahl	235/60 R 18 103 T	5,1 mm
Bridgestone			Sommer	Stahl	235/60 R 18 103 T	5,3 mm
Bridgestone			Sommer	Stahl	235/60 R 18 103 T	5,3 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2026

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10662262
vom: 22.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Gebrochen	Ersetzen
2	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
3	Stoßfänger vorne	Kratzer	Spotrepair
4	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
5	Stoßfänger vorne	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
6	Tür vorne links	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
7	Heckklappe	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
8	Tür vorne rechts	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10662262
vom: 22.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10662262
vom: 22.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZE2ZPE024197

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Nein

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10662262
vom: 22.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10662262
vom: 22.05.2026



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug




Equipment - Ladeequipment



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10662262
vom: 22.05.2026


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Windschutzscheibe - Gebrochen - Ersetzen

Kommentar

Steinschlag mit Rissbildung



2 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen



3 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Spotrepair



4 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



5 - Stoßfänger vorne - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10662262
vom: 22.05.2026

6 - Tür vorne links - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



7 - Heckklappe - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



8 - Tür vorne rechts - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

