



W1K5J8HB2SN481825

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	70,783 km
Manufacturer	Mercedes-Benz	Next maintenance in	4,749 km
Type / Model	CLA 200	Main inspection (Read from ZBI)	04/2027
Vehicle Identification number	W1K5J8HB2SN481825	Power	120 kW
Engine displacement	1,332 ccm	Cylinder	—
First registration	5 Apr 2024	Upholstery	
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Hybrid Petrol / E	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Wing mirror - right side	Mirror housing - Scratched - Loss in value
2	Wheel / tyres	Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value
3	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value
4	Indicator - front	Mirror - right side - Scratched - Replace
5	Equipment	Vehicle key (Fehlt) - Replace
6	2nd wheel set	2 tyres (VO. Li + Re) - Worn - Replace
7	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - Replace
8	Front bumper	Front bumper - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body - Scratch(es) - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 31 Jul 2026
Protocol number: 46828667
Delivery date: 31 Jul 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/45 R18 91W	Continental	Summer tyres	2mm - 2mm	Not o.k.	
2	225/45 R18 91W	Continental	Summer tyres	6mm - 6mm	Not o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/45 R18 95V	Pirelli	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	225/45 R18 95V	Pirelli	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					05/2029

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 31 Jul 2026
Protocol number: 46828667
Delivery date: 31 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Mercedes-Benz	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	CLA 200	Mileage (Read)	70,783 km
Vehicle Identification number	W1K5J8HB2SN481825	First registration	5 Apr 2024

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.




Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.





Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Wing mirror - right side: Mirror housing - Scratched - Loss in value



Damage #1: Wing mirror - right side: Mirror housing - Scratch... - Loss in value




Damage #2: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value



Damage #2: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value



Damage #3: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value



Damage #3: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value



Damage #4: Indicator - front: Mirror - right side - Scratched - Replace



Damage #4: Indicator - front: Mirror - right side - Scratched - Replace




Damage #4: Indicator - front: Mirror - right side - Scratched - Replace



Damage #5: Equipment: Vehicle key (Fehlt) - Replace



Damage #7: Vehicle glazing: Windscreen - Stone chips - Replace



Damage #7: Vehicle glazing: Windscreen - Stone chips - Replace

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf


Inspection date: 31 Jul 2026
Protocol number: 46828667
Delivery date: 31 Jul 2026



Damage #8: Front bumper: Front bumper - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #8: Front bumper: Front bumper - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #8: Front bumper: Front bumper - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

Preisfindung

Marktwert (DAT und Marktanalyse)	27.300,00 €
Schadensumme Gesamt (Tim+100% Schäden)	2.603,10 €
Marktwert-Schäden (VK Brutto)	24.696,90 €
Handelsspanne (aus Poolposition)	3.300,00 €
Händler EK	21.396,90 €

EK Brutto	21.396,90 €
VK Brutto	24.696,90 € <-----

Die Roten Felder müssen befüllt werden und die Gelben Flächen in den

Minderwert Netto	2.187,48 €	

Hiervon Nachlackierung abziehen!

TIM eingetragen.





W1K5J8HB2SN481825

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	70.783 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	4.749 km
Typ/Modell	CLA 200	HU (Abgelesen aus ZBI)	04/2027
Fahrgestellnummer	W1K5J8HB2SN481825	Leistung	120 kW
Hubraum	1.332 ccm	Zylinder	—
Erstzulassung	05.04.2024	Polster	
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Außenspiegel rechts	Spiegelgehäuse - verkratzt / verschürft - Wertminderung
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Blinkleuchte	Spiegel rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
5	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel (Fehlt) - erneuern
6	2.Radsatz	2 Reifen (VO. Li + Re) - verschlissen - erneuern
7	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern
8	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R18 91W	Continental	Sommerreifen	2mm - 2mm	n.i.O.	
2	225/45 R18 91W	Continental	Sommerreifen	6mm - 6mm	n.i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R18 95V	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	225/45 R18 95V	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					05/2029

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 31.07.2026
Protokollnummer: 46828667
Anlieferungsdatum: 31.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	CLA 200	Laufleistung (abgelesen)	70.783 km
Fahrgestellnummer	W1K5J8HB2SN481825	Erstzulassung	05.04.2024

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges





Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Außenspiegel rechts: Spiegelgehäuse - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #1: Außenspiegel rechts: Spiegelgehäuse - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Blinkleuchte: Spiegel rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Blinkleuchte: Spiegel rechts - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #7: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #4: Blinkleuchte: Spiegel rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Ausrüstung: Fahrzeugschlüssel (Fehlt) - erneuern



Beschädigung #7: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf


Besichtigungsdatum: 31.07.2026
Protokollnummer: 46828667
Anlieferungsdatum: 31.07.2026



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Dell... Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott

Preisfindung

Marktwert (DAT und Marktanalyse)	27.300,00 €
Schadensumme Gesamt (Tim+100% Schäden)	2.603,10 €
Marktwert-Schäden (VK Brutto)	24.696,90 €
Handelsspanne (aus Poolposition)	3.300,00 €
Händler EK	21.396,90 €

EK Brutto	21.396,90 €
VK Brutto	24.696,90 € <-----

Die Roten Felder müssen befüllt werden und die Gelben Flächen in den

Minderwert Netto	2.187,48 €	

Hiervon Nachlackierung abziehen!

TIM eingetragen.

