

Standplatz: _____

09.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: HYUNDAI Kona 1.6 GDi Hybrid Trend DCT Sports Utility Vehicle 5-türig 1580 ccm 141 PS / 104 KW bleifrei 6-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	SE -MS 0067	Fahrgestell-Nummer:	KMHK381EGPU112540
Vertrags-Nummer:	94601084	Erstzulassung:	28.06.2023
Internes KZ:	15095391	Kilometer-Stand:	48329
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

HYUNDAI Kona 1.6 GDi Hybrid Trend DCT Sports Utility Vehicle 5-türig 1580 ccm 141 PS / 104 KW bleifrei 6-Gang Automatik

Lackierung: Atlas White Uni (Sonderfarbe) Polsterung: Stoff - Schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **25.462,18**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Atlas White Uni (Sonderfarbe)	0,00
Stoff - Schwarz	0,00
Uni-Sonderfarbe	252,10
Ganzjahresreifen	504,20

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

Ganzjahresreifen	504,20
------------------	--------

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **26.218,48**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **31.199,99**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 31.900,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI Kona 1.6 GDi Hybrid Trend DCT Sports Utility Vehicle5-türig 1580 ccm 141 PS / 104 KW bleifrei 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	104 / 141	Hubraum:	1580
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	114
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	38
Max. Km/h:	161	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	11,30
Leergewicht (kg):	1451	zul. Gewicht (kg):	1880

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 94601084
Amtliches Kennzeichen: SE -MS 0067
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Kona 1.6 GDi Hybrid Trend DCT Sports Utility Vehicle 5-türig 1580 ccm 141 PS / 104 KW bleifrei 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 94601084
Amtliches Kennzeichen: SE -MS 0067
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Kona 1.6 GDi Hybrid Trend DCT Sports Utility Vehicle 5-türig 1580 ccm 141 PS / 104 KW bleifrei 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
01.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 121 µm bis 149 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	28.06.2023	Letzte Zulassung	28.06.2023
Hersteller	HYUNDAI	Typ / Verkaufsbez.	KONA 1.6 GDI DCT Hybrid Select
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHK381EGPU112540
HSN / TSN	8252 / AIX	Schlüssel-Nr.	40345255
Km-Stand abgelesen	48329	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	77	Hubraum (ccm)	1580
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Atlas Weiß / Uni	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 ZR 18 95 W	Kumho / Solus 4S HA32	A / O	6 mm
rechts	225 / 45 ZR 18 95 W	Kumho / Solus 4S HA32	A / O	6 mm
2 links	225 / 45 ZR 18 95 W	Kumho / Solus 4S HA32	A / O	6 mm
rechts	225 / 45 ZR 18 95 W	Kumho / Solus 4S HA32	A / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.08.2027			

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung


Serie: Ablagen, Airbag: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Vorhangairbags bis in den Fond reichend, Aktiver Spurhalteassistent (LKA), Alarmanlage, Antiblockiersystem (ABS), mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV), Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Autonomer Notbremsassistent (FCA), Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, Berganfahrassistent (HAC), Bremsassistent (BAS), Dachreling, Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Display, 4,2-Zoll-Farb-Display, Drehzahlmesser, Drive Modes, Einparkhilfe hinten, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrdynamisches Stabilitätsprogramm (VSM), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Gepäcknetz im Kofferraum, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsregelanlage mit Limiter, Getriebe: 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, Halogen-Projektionsscheinwerfer, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten, Kindersicherung an den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Lederlenkrad, Lenkrad: Multifunktionslenkrad, Lenksäule manuell längs- und neigungsverstellbar, Leseleuchten vorne und hinten, Lichtsensor, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Parkbremse elektrisch, Polster: Stoff, Radio: Audiosystem Select, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Räder: Leichtmetallfelgen 6,5 J x 16 mit Bereifung 205/60 R 16, Räder: Reifen-Reparatur-Kit, Rückfahrkamera, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit elektrisch verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt, umklappbar, Sonnenblende mit Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet, Spurfolgeassistent (LFA), Start-Stopp-Automatik, Steckdose 12 Volt, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Türgriffe innen, in Silbergrau, Verglasung rundum getönt, Verglasung: Frontscheibe mit Sonnenschutzkeil, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit schlüsselintegrierter Funkfernbedienung, eCall Notrufsystem

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 14.04.2026 bei Kilometerstand 43.920

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Kotflügel links deformiert, erneuern
(Bild 16)

2. Schwellerverkleidung rechts deformiert, erneuern (Bild 17)
3. Innenraum Tiergeruch Ozonbehandlung, reinigen
4. Inneraum verschmutzt, reinigen (Bild 9, 10)
5. Rückrüstung Handyhalter, instandsetzen (Bild 8)
6. Felge glanzgedreht hinten rechts mit Materialabtrag zerschrammt, erneuern (Bild 14)
7. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 13)
8. Seitenteil hinten links Lackierung, verschrammt, polieren (Bild 12)
9. Stoßfänger vorne Lackierung, viele Steinschläge, lackieren (Bild 15)
10. Lackvorbereitung

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Radlaufblende hinten links abgeschrammt
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur

Fehlende Teile

1. Kofferraumabdeckung



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür




Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD




Bild 6 : Begleitmappe




Bild 7 : Wartungsnachweis



Bild 8 : Rückrüstung Handyhalter



Bild 9 : Inneraum verschmutzt



Bild 10 : Inneraum verschmutzt



Bild 11 : Kofferraumabdeckung fehlt



Bild 12 : Seitenteil hinten links Lackierung, verschrammt, polieren




Bild 13 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 14 : Felge glanzgedreht hinten rechts mit Materialabtrag zerschrammt




Bild 15 : Schadenübersicht 19
Stoßfänger vorne Lackierung, viele Steinschläge, lackieren



Bild 16 : Kotflügel links deformiert



Bild 17 : Schwellerverkleidung rechts deformiert