

JMZKFGWMA90295820

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	32.107 km
Hersteller	Mazda	Restlauf bis Service	20.000 km
Typ/Modell	CX-5	HU (Abgelesen aus ZBI)	06/2026
Fahrgestellnummer	JMZKFGWMA90295820	Leistung / Hubraum	143 kW / 2.488 ccm
Erstzulassung	13.06.2023	Polster/Farbe	Leder / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Motorhaube	Dämmmatte - Marderschaden - erneuern	180,00 €	180,00 €
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung (06/2024 fehlt -> 1 Jahr/20.000km) - kein Nachweis	450,00 €	450,00 €
3	Sonstiges	Inspektion/Wartung (06/2025 fehlt -> 1 Jahr/20.000km) - kein Nachweis	450,00 €	450,00 €
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung (06/2026 kein gültiger Nachweis-> 1 Jahr/20.000km) - kein Nachweis	450,00 €	450,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
2	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
3	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - kein Abzug	0,00 €	0,00 €

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)	Minderwert
----------	----------------	------------

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R19 99V	Toyo	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.
2	225/55 R19 99V	Toyo	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD AUTO PARTNER
Hans-Mess-Straße 2d
61440 Oberursel (Taunus)

Besichtigungsdatum: 17.06.2026
Protokollnummer: 46005240
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Norbert Rother



Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					10/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Nachweis der letzten Wartung lag nur in Form eines Ölzettels vor



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mazda	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	CX-5	Laufleistung (abgelesen)	32.107 km
Fahrgestellnummer	JMZKFGWMA90295820	Erstzulassung	13.06.2023

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten	Minderwert
Beschädigungen	1.530,00 €	1.530,00 €
Gebrauchsspuren	0,00 €	0,00 €
Fehlteile	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme (ohne MwSt.)	1.530,00 €	1.530,00 €
Mwst. (19%)	290,70 €	290,70 €
Gesamtsumme (inkl. MwSt.)	1.820,70 €	1.820,70 €

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Paula Kube)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos




Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne




Abbildung 3: Schräg vorne




Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Schräg hinten




Abbildung 6: Montierte Bereifung




Abbildung 7: Innenraum vorne




Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Laderaum




Abbildung 10: Kombiinstrument




Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD AUTO PARTNER
Hans-Mess-Straße 2d
61440 Oberursel (Taunus)

Besichtigungsdatum: 17.06.2026
Protokollnummer: 46005240
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Norbert Rother




Abbildung 13: Instrumententafel



Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Dokumente

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Motorhaube: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #1: Motorhaube: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern

Schadensfälle der internen Belegnummer 99048242

Fahrzeugdaten

Modell Mazda CX-5 Homura 2.5 SKYACTIV-G 194 HOMURA AWD AT
Fahrzeug-Ident-Nr. JMZKFGWMA90295820

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026109364	13.06.2026	Marderschaden	0,00