

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002464740
Besichtigt am: 21.05.2026 11:56
Berichts-Nr: 10648528
FIN: WVGZZZ1T1PW008167



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Touran
HSN / TSN:	0603 / BWR
Erstzulassungsdatum:	20.01.2023
Laufleistung:	176.459 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Stormgrey-Palladium/Titanschwarz/ Schwarz/Stormgrey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	24.100 KM

» Fahrzeugausstattung

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole
2 USB-C-Schnittstellen vorn	Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
3 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer hinten	Digitaler Radioempfang DAB+
3 Einzelsitze in 2. Sitzreihe mit Längs- und Lehnenneigungs-Einstellung sowie Armlehne und Umklappfunktion "Easy Fold"	Diversity-Antenne für FM-Empfang
4 Leichtmetallräder "Karlstad" 6,5 J x 16	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Drehstromgenerator 140 A
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
8 Lautsprecher	Elektrische Luftzusatzheizung
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Abgasendrohr seitlich, hinten	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
Abgasnorm EU6 AP	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Ablagefächer in der Dachkonsole	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Allergenfilter	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5T0-
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Federbereich 09 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Assistenzpaket "IQ.DRIVE"	Fernlichtassistent "Light Assist"
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Frontantrieb
Außenspiegel elektrisch anklappbar, auf Fahrerseite abblendend, Umfeldbeleuchtung und Beifahrerspiegelabsenkung	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Außenspiegel rechts, konvex	Fußgänger- und Radfahrererkennung sowie aktive Frontklappe
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Fußhebelwerk "Standard"
Ausströmer vorn und Lichtdrehschalter mit Chromeinfassung	Gepäckmanagement-Paket mit auf Schienen fixierbarem Gepäcknetz
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Gepäckraumabdeckung mit Komfortöffnung, auszieh-, herausnehm- und verstaubar
Batterie 420A (70Ah)	Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumboden höheneinstellbar, mit Fixierelement
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumbodenbelag Standard
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar, mit Tisch- und Durchladefunktion	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebserlaubnis Nachtrag	Handschuhfach mit Kühlmöglichkeit
Betriebsspannung 12 V	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 Leseleuchten vorn und hinten
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Innenspiegel automatisch abblendend
Bordwerkzeug	ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von Kindersitzen auf den Rücksitzen)
Dachhimmel in Storm Grey	Kältemittel R1234yf
Dachreling schwarz	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dämpfung hinten, Basis 1	Keine Aktionsausführung
Dämpfung vorn	
Dekoreinlagen "New Brushed Design" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	

Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik	Notrufsystem eCall
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Kindersicherung	Ohne alternativ-Antriebssystem
Klappstische an den Rückseiten der Vordersitze, neigungseinstellbar	Ohne Aufkleber und Embleme
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Komfortausstattung	Ohne Dynamic Drive Control
Komfortsitze vorn	Ohne ECO-Funktion
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Kraftstoffbehälter	Ohne Erkennungsleuchten
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Feuerlöscher
Kühlergrill in Schwarz mit Chromleisten auf den Lamellen	Ohne Head-Up Display
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Innenleuchte im Fußraum
LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne Kindersitz
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Ohne Nebelscheinwerfer
Linkslenker	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne Sitzheizung
MIB3 Steuerung	Ohne Sonnenschutzrollo
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit herausnehmbarer Ablagebox, 2 Ausströmer hinten	Ohne Sprachsteuerung
Modelljahreswechsel 2023 I	Ohne Trennwand
Modelljahreswechsel 2023 II	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Modelljahreswechsel 2023 LIX	Ohne Überführungsausrüstung
Modelljahreswechsel 2023 LX	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Modelljahreswechsel 2023 V	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Modelljahreswechsel 2023 X	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Modelljahreswechsel 2023 XIII	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Modelljahreswechsel 2023 XXIV	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Modelljahreswechsel 2023 XXXVI	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
MPV	Ohne Zusatz-/Standheizung
Müdigkeitserkennung	Ohne Zusatzgeräte Wegstreckenmessung
Multifunktionskamera	Ohne zusätzliche Bereifung
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Radio
Nebelschlussleuchte	Radschrauben Standard
Nicht Heissland	Radstand
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Rechtsverkehr
Normal-Lackierung	Regensensor
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Regionscode " ECE " für Radio
	Reifen 205/60 R 16
	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige
 SBBR-Leuchten, Normalausführung
 Schalthebelknauf in Leder
 Schalthebelverkleidung f. Automat- schaltung
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Schlüssellostes Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-
 Sicherung
 Schubladen unter den Vordersitzen
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
 Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig
 geregelt
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und
 höheneinstellbar
 Sitzmittelbahnen in Stoff "Lasano"
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent
 Stabilisator hinten für Adaptive Fahrwerksregelung DCC
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
 Stoßfänger in Wagenfarbe
 Telefonschnittstelle
 Textilfußmatten vorn und hinten
 Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
 Typprüfland Deutschland
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
 Verkehrszeichenerkennung
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
 Vordersitze mit Höheneinstellung
 Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn,
 Warnleuchte für nicht angelegte Gurte hinten
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperre elektronisch
 Zierleisten in Schwarz an den Seitenfenstern

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	7,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	7,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	7,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Sommer	Aluminium	205/60 R 16 96 V	6,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	205/60 R 16 96 V	6,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	205/60 R 16 96 V	6,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	205/60 R 16 96 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Riss	Ersetzen
2	Sitzbezug hinten rechts	Loch	Ersetzen
3	Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
5	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
6	Innenraum	Verschmutzt	Chemische Reinigung
7	Tür vorne links	Kratzer	Smart Repair
8	Tür vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken
9	Tür vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Abdeckung Ladekante	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 18.194,14
Summe (ohne MwSt.):				€ 18.194,14

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	436,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	264,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	165,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	180,0
Lackschichtdicke Dach (µm)	305,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ1T1PW008167

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10648528
vom: 21.05.2026



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Dach



Lackstärke Tür hinten rechts




Lackstärke Tür vorne rechts




Lackstärke Seitenwand hinten
rechts




Lackstärke Kotflügel vorne
rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Windschutzscheibe - Riss - Ersetzen




2 - Sitzbezug hinten rechts - Loch - Ersetzen



3 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren




4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren




5 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

6 - Innenraum - Verschmutzt - Chemische Reinigung



7 - Tür vorne links - Kratzer - Smart Repair



8 - Tür vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken



9 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Abdeckung Ladekante - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

