

Volkswagen Caddy 2.0 TDI L1H1 BMT Trendline
2019 - 55 kW / 75 PK - Diesel - Handgeschakeld

Kenteken	
Chassisnummer	WV1ZZZ2KZX084747
Eerste registratie	23-04-2019
APK geldig tot	17-05-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	189.129 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	15-07-2026
Definitieve kilometerstand	189.129 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	1.968
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	117
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Opties & accessoires 3

- Airco
- Mistlampen
- Trekhaak

Aanwezig bij voertuig 2

- Hoofdsleutel
- Reserve wiel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profieldiepte linksvoor	< 3 mm (Slecht)
Profieldiepte linksachter	< 3 mm (Slecht)
Profieldiepte rechtsvoor	< 3 mm (Slecht)
Profieldiepte rechtsachter	< 3 mm (Slecht)
Merk band	-
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-



 Bouwjaar 2019	 Vermogen 55 kW / 75 PK	 Brandstof Diesel
 Transmissie Handgeschakeld	 Kilometerstand 189.129 km	 BTW Voertuig Ja

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	4
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	-
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-05-2024

Schades (19)

Schade exterieur - Voorruit


Soort schade
Scheur / kras
Oplossing
-



Omschrijving
Gescheurd

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade
Deuk
Oplossing
-



Omschrijving
Gedeukt

Schade exterieur - Voor


Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Gekrast

Schade interieur - Hemelbekleding

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Vervuild

Schade exterieur - Achter

Soort schade
Deuk
Oplossing
-



Omschrijving
Gedeukt

Schade exterieur - Portier rechtsvoor


Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Gekrast

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Gekrast

Schade exterieur - Achter

Soort schade
Deuk
Oplossing
-



Omschrijving
Gedeukt

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Gekrast

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade
Deuk
Oplossing
-



Omschrijving
Gedeukt

Schade exterieur - Dak

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Gekrast

Schade exterieur - Achter

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Gekrast

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gekrast

Andere - Andere

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gekrast

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Gedeukt

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Vervuild


Schade exterieur - Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gekrast

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Gedeukt

Technische schade - Technisch

Soort schade

Anders

Oplossing

-

Omschrijving

Motorlampje brand en toe aan onderhoud

Exterieur opmerking 15 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 0 gemelde schade -

Interieur opmerking 2 gemelde schade -

Technisch opmerking 1 gemelde schade -

Externe opmerking

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
28-03-2019		Importeur
23-04-2019	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
17-05-2026	APK vervaldatum	
06-07-2026	Laatste tenaamstelling	Lease

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- achterdeuren met ruiten
- achterrautverwarming
- achterrautwisser
- airco
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- bestuurdersairbag
- bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- Bluetooth
- boordcomputer
- Brake Assist System
- buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Sper Differentieel
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- hill hold functie
- hoofd airbag(s) voor
- passagiersairbag
- passagiersstoel in hoogte verstelbaar
- radio
- start/stop systeem
- stuurbekrachtiging
- tussenschot volledig
- vervolgbotsing preventie
- warmtewerend glas
- zij airbag(s) voor
- zijschuifdeur rechts

