


» Übersicht


Auftrags-Nr: 1002452676
Besichtigt am: 13.05.2026 09:06
Berichts-Nr: 10602031
FIN: VSSZZZ5F4S6517816



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10602031
vom: 13.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Ateca
HSN / TSN:	7593 / AOB
Erstzulassungsdatum:	06.03.2025
Laufleistung:	21.752 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Magic" Schwarz
Farbe Dach:	"Magic" Schwarz
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Warmgrau-Nordisch/Dunkelsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	8.300 KM

» Fahrzeugausstattung

17"-Ganzjahresreifen auf 17"-Felgen "Dynamic"	Doppelboden
18"-Reserverad als Notrad, Notfallwerkzeug, Wagenheber	Drehstromgenerator 140 A
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Drei.-Automatikgurte vorn
4 Türen	Dreip.-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
4-Zyl.-Benzinmotor 1,5 l/110 kW TSI Grundmotor: TJ7, "TSI"	Dynamiklenkung
7-Gang-Automatikgetriebe "A7"	ECO-Funktion
8 Lautsprecher (passiv)	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile --
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einton-Signalhorn
Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-l//EU6EB	Elektrische Heckklappe
Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Abwicklung Serie	Entriegelung Hintersitz Standard
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS und BFS, mit BFS-Deaktivierung	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Ambientelicht Ausführung 2	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FP-
Armaturentafel Standard	Federbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außen-Sound Standard	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel links, konvex	Feststellbremse
Außenspiegel rechts, konvex	Flottengeschäft
Außenspiegelgehäuse lackiert	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Frei konfigurierbares Kombiinstrument
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Betriebserlaubnis Nachtrag	Frontantrieb
Betriebsspannung 12 V	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Bordliteratur in Deutsch	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Bordwerkzeug und Wagenheber	Fußhebelwerk "Standard"
Bremsbelagverschleißkontrolle	Ganzjahresreifen 215/55 R17 94V
Brillen-Ablage/Halter	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Chrom-Paket	Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Connectivity Box: Kabellose Ladestation für Mobiltelefon	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Dachreling, blank	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Dämpfung vorn	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Hinterachse "Standard"
Digitaler Radioempfang	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10602031
vom: 13.05.2026

Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne Anhängervorrichtung
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Kältemittel R1234yf	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kategorie 0	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Kein Klartext gefunden	Ohne Dekorfolien/Embleme
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Keine Aktionsausführung	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Feuerlöscher
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Fußmatten
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne Handbremshebelgriff
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Heckspoiler
Kopfstützen vorn	Ohne Individualeinbau
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Ladedose
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Ladekabel
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Leichtmetallräder 7J x 17	Ohne Lichtassistent
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Leuchtwertenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Linkslenker	Ohne Sonderspezifikationen
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne Spurwechselassistent
Make-up-Spiegel links, beleuchtet, mit Abdeckung und Tasche	Ohne Stabilisator hinten
Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet	Ohne Steckdose
Mit Multifunktionskamera	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Ohne Überführungsausrüstung
Mit UNECE CS (R155) ohne SU (R156)	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Mittelarmlehne vorn	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Modul Boden hinten Ausführung 7	Ohne Waschwasser-Standanzeige
MPV	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Ohne zus. Warnleuchten
Navigationsgerät-High	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nebelscheinwerfer	Ohne zusätzliche Bereifung
Nebelschlussleuchte	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Netztrennwand	Optionsinfotainment (MIB3)
Netztrennwand	Parklenkassistent
Nicht Heissland	Parklenkassistent (Servolenkung)
Nichtraucherausführung	Platzsparendes Notrad, Radial-Bauweise (5-Loch)
Normalsitze vorn	Preisnachlass-Paket
Offroad XPERIENCE	Privater Notruf
Ohne alternativ-Antriebssystem	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10602031
vom: 13.05.2026

Radstand	Winterpaket: Sitzheizung vorn und Lenkradheizung
Rechtsverkehr	Wired & Wireless App-Connect
Regionscode " ECE " für Radio	Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	Zierleisten blank
Reifendruckkontrolle	Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne	Zusätzliche Außengeräuschkämpfung
Schalthebelknopf/-Griff in Leder	
Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt	
Scheibenbremsen hinten	
Scheibenbremsen vorn (Geomet D)	
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor	
SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment	
SEAT Connect Plus - 3 Jahre	
-SEAT-Marken-/Klassen spezifische Merkmale	
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)	
Servoschließung Heckklappe	
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar	
Sitzbezüge in Stoff	
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar	
Sonderpreis	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sprachsteuerung	
Spurhalteassistent	
Stabilisator vorn	
Standard-Klimazonen	
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation	
Staufach unter den Vordersitze(n)	
Steuerung (werksintern)	
Stoßfänger lackiert	
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen	
Tür und Seitenverkleidung	
Typprüfland Deutschland	
Typzeichen und Firmenemblem	
Variables Ladebodenkonzept	
Variante Grundausstattung	
Wartungsintervallverlängerung	
Wegfahrsperre elektronisch	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10602031
vom: 13.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	8,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	8,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10602031
vom: 13.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10602031
vom: 13.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 1.526,66
Summe (ohne MwSt.):				€ 1.526,66

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	216,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10602031
vom: 13.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZ5F4S6517816

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10602031
vom: 13.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10602031
vom: 13.05.2026




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Lackstärke Tür vorne links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio