

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002469999
Besichtigt am:	26.05.2026 11:12
Berichts-Nr:	10670615
FIN:	TMBLE7NS1P8035241

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Kodiaq
HSN / TSN:	8004 / ATO
Erstzulassungsdatum:	27.03.2023
Laufleistung:	98.504 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Graphite Grau Metallic
Farbe Dach:	Graphite Grau Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	140 kW (191 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Onyx
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Dämpfung vorn
"SUNSET"	Dekor-Einlagen
12 Volt-Steckdose(n)	Diebstahlalarmanlage, Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Doppelton-Signalhorn
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Drehstromgenerator 140 A
3-Zonen Klimaanlage	Dreipunkt-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4 Zyl. Ottomotor 2,0L Aggr. 06Q.A 888evo4	Dreipunkt-Automatikgurte vo.m. Gurtstraffer und Höheneinstellung
4-Zylinder-Ottomotor 2,0L/140 KW, TFSI, homogen, GM. ist: T06/T2C/T2J/T2W/T3I/T4U/T50/T5H/T6E/T8J/TD3/T5V/T3Q	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
8 Lautsprecher (passiv)	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Abfallkorb	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Abgaskonzept, EU6 AP	Entriegelung Hintersitz Standard
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung	Fahrerkniefahrerairbag
Ablageschale am Dachhimmel	Fahrzeugklassen-Differenzierung -55A-
Abwicklung Serie	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fertigungsablauf Standard
Akustik-Paket Standard	Feststellbremse
Allradantrieb	Formteilhimmel ungeteilt
Allwetter, Abbiege und Autobahnlicht	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
AM Tour DE	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Außenspiegel links, konvex	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel rechts, konvex	Fußmatten vorn und hinten
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Gepäckraumbodenbelag, Nadelvlies
Ausstattungspaket Columbus ohne Akustikglosser	Gepäckraumleuchte
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Batterie 380A (68Ah)	Gewichtsbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Berganfahrassistent	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Betriebserlaubnis Nachtrag	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Bordliteratur in Deutsch	Kältemittel R1234yf
Bordwerkzeug	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Kindersicherung, manuell
DAB - Digitaler Radioempfang	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
Dachreling, schwarz	Komfortausstattung
Dachspoiler	Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)
Dämpfung hinten, Basis 1	Komfortsitze vorn
	Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging

Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Feuerlöscher
Kopfstützen vorn	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Halter
Kurzheck	Ohne Head-Up Display
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Innenleuchte im Fußraum
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Ladeboden
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Leergewichtsbereich 1	Ohne Schmutzfänger
Leichtmetallräder 7J x 19	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Spurwechselassistent
Leuchtwertenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Linkslenker	Ohne Überföhrungsausrüstung
Matrix-Beam	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit speziellem Aufkleber	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Optionsinfotainment (MIB3)
Mittelarmlehne vorn	Pannen-Set
Müdigkeitserkennung	Parklenkassistent
Navi Columbus + Web radio	Radschrauben Standard
Nebelschlussleuchte	Radstand
Netztrennwand	Radvollblenden
Nicht Heissland	REAR VIEW CAMERA MID
Nichtraucherausführung	Rechtsverkehr
Normal-Lackierung	Regionscode " ECE " für Radio
Notrufsystem eCall+	Reifen 235/50 R19 99V
Ohne "drive select"	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne 2. Batterie	Reifendruckkontrolle
Ohne Adapter	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne alternativ-Antriebssystem	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Ohne Alu/Chrom-Paket	Rücksitzbank/-lehne, geteilt, umlegbar
Ohne Anhängavorrichtung	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Anschlussgarantie	Scheibenbremsen hinten
Ohne Außen-Sound Maßnahmen	Scheibenbremsen vorn
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Durchladeeinrichtung	Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne ECO-Funktion	Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Schriftzugsatz
	Schubladen unter den Vordersitzen

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
 Seitenschutzleiste
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff
 Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar
 Sondermodell 2022
 Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet
 Sonnenschutzrollo für Seitenscheiben hinten
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Standheizung mit Funkfernbedienung
 Standheizung mit Funkfernbedienung
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Standard
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home
 Funktion manuell
 Tankdeckel
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung Leder
 Typprüfland Deutschland
 USB vorne + hinten
 Variante
 Virtual Cockpit
 Wartungsintervallverlängerung
 Waschwasser-Standanzeige
 Zentralverriegelung "Keyless-Entry"
 Zierleisten schwarz
 Zus.Rückstrahler (Türbereich)
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	4,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	4,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	6,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 12.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Batterie vorne	Leer	Ersetzen
2	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
3	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
4	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
5	Fehlfunktion	Keine/schlechte Funktion	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Heckscheibe	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBLE7NS1P8035241

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Batterie vorne - Leer - Ersetzen



2 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen



3 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen



4 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



5 - Fehlfunktion - Keine/schlechte Funktion - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

Kommentar

Wegen der Starterbatterie



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Steinschläge



2 - Heckscheibe - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

