



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	KW-AK 411E
Berichtsnummer :	0000000931630-DE926		
Referenznummer:	31206617		

Fahrzeugdaten

Kia Sportage (NQ5)(2021->) GT-Line Plug-in Hybrid 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	U5YPX81HDNL019355	Laufleistung abgelesen:	135521 km
Erstzulassung / Baujahr:	06.07.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	14.07.2026 Parkstraße 2, 14974 Ludwigsfelde
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Hybr.B/E ext. Aufl.	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1598 ccm / 132 kW (179 PS) (HA2) DELUXEWEISS MET./SCHWARZ
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	09.2027 / 09.2027
Polster Art:	Leder/Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	126006 / 10.03.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	3 - Durchschnittlich	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Hankook	235/50/R19/103V 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Hankook	235/50/R19/103V 6 mm
2. Achse - links / Zust.	Hankook	235/50/R19/103V 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Hankook	235/50/R19/103V 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	235/50/R19/103V 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/50/R19/103V 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	235/50/R19/103V 8 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/50/R19/103V 8 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 6 Lautsprecher • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Anti-Blockier-System (ABS) • Anzeige für Reifendruck im Display
Reifendruck-Kontrollsystem • Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display) • Ausstattung GT-LINE • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptivem Fernlicht • DAB-Tuner (Radioempfang digital) • Dachhimmel schwarz • Dachreling • Einparkhilfe vorn • Einstiegleisten (Aluminium) • Elektromotor 67 kW (Hybridantrieb) • Fahrassistent-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System) • Fahrassistent-System Bergabfahr-Assistent | <ul style="list-style-type: none"> • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Ambiente-Beleuchtung • Antriebsart Allradantrieb • Anzeigeinstrumente Supervision Digital 12,3 Zoll • Audiobedienung am Lenkrad • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel schwarz lackiert • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Dachantenne im Haifischflossen-Design • Dachkonsole mit Leseleuchten • Einparkhilfe hinten • Einschaltautomatik für Fahrlicht • Elektr. Bremskraftverteilung • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC) • Fahrassistent-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA) • Fahrassistent-System Berganfahr-Assistent |
|---|--|

- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung (Forward Collision-Avoidance Assist)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Fußmatten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelkonsole Klavierlack-Optik
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Pedale Aluminium
- Radstand 2680 mm
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehnen neigungsverstellbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Abbiege-Assistent / Querverkehrs-Assistent (FCA-JX)
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrmodusschalter
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn
- Fensterzierleisten verchromt
- Frontscheibe geräuschkämmend
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckklappenöffnung elektr.
- Hybrid 195 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie 5-türig
- Klimaautomatik 3-Zonen
Sensor Scheibenbeschlagenerkennung
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kühlergrill Klavierlack
- Lenkrad (Leder, GT-line) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Multifunktion
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn
- Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturset
- Rücksitz klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Schließ-/Startsystem Smart-Key • Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag) • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar • Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory) • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (8-fach) • Sitzbelüftung vorn • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
Sitz vorn links elektr. verstellbar • Sitzheizung vorn • Sonderlackierung Carrara-Weiß • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Tagfahrlicht LED • Unterfahrschutz hinten • USB-Anschluss Mittelkonsole • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten • Wegfahrsperre • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Seitenairbag • Servolenkung elektronisch gesteuert • Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach) • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung: Leder / Kunstleder • Sitzheizung hinten • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole • Türgriffe außen Wagenfarbe • Unterfahrschutz vorn • Verglasung hinten abgedunkelt • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite • Wärmeschutzverglasung |
|---|--|

Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Fahrassistentz-Paket: DriveWise-Park-Plus
Fahrassistentz-System: Auspark-Assistent, Monitor für Totwinkel-Assistent, Kamerasystem Around View, Fahrassistentz-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA), Fahrassistentz-System: Ausstiegswarnung (SEW), Fahrassistentz-System: Querverkehr-Assistent (Rear Cross Traffic Alert, RCTA), Fahrassistentz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R) • Sound-Paket
Sound-System Harman-Kardon | <ul style="list-style-type: none"> • Panoramadach / Ausstelldach (Glas)
Innenraumbeleuchtung LED, Gepäckraumbeleuchtung (LED) |
|--|--|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.

Laufleistung plausibel: Ja

Ja

Hinweis:

Hinweis (Verkehrssicherheit):

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:

Keine feststellbar

Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.

Lackschichtdickenmessung:

Innerhalb der Toleranzen

Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.

Bestehender Unfallschaden:

Nicht festgestellt

Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).

Hinweis:

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:

In Ordnung



Sitzheizung:

Eingeschränkt geprüft



Lichtanlage:

Eingeschränkt geprüft



Sonnendach/ Verdeck:

In Ordnung



Bremsanlage:

Eingeschränkt geprüft



Motorlauf:

Eingeschränkt geprüft



Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:

Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.

Sitzheizung:

Eingeschränkt geprüft

Lichtanlage:

Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.

Sonnendach/ Verdeck:

In Ordnung

Bremsanlage:

Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.

Motorlauf:

Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.

Hinweis:

*,

Schaden



Karosserie außen

Bauteil

Schaden

Rep.-Art

1. Türeinstieg Vorne -
Rechts

2 Dellen

Smart Repair

2.	Türeinstieg Hinten - Rechts	Kratzer Tief Bis Grundierung	Smart Repair
3.	Türeinstieg Hinten - Links	Kratzer Tief Bis Grundierung	Smart Repair
4.	Türeinstieg Vorne - Links	Kratzer Tief Bis Grundierung	Smart Repair
5.	Felge Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
6.	Felge Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
7.	Stoßfänger Vorne	Kratzer Tief Bis Grundierung	Smart Repair
8.	Tür Vorne - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
9.	Stoßfänger Hinten	Oberflächenkratzer	Aufbereiten / Polieren
10.	Tür Hinten - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
11.	Tür Vorne - Rechts	Beschädigt	Instandsetzen und Lackieren

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Türeinstieg Vorne - Rechts
2 Dellen - Smart Repair



1. Türeinstieg Vorne - Rechts
2 Dellen - Smart Repair




1. Türeinstieg Vorne - Rechts
2 Dellen - Smart Repair



2. Türeinstieg Hinten - Rechts
Kratzer Tief Bis Grundierung - Smart Repair



2. Türeinstieg Hinten - Rechts
Kratzer Tief Bis Grundierung - Smart Repair



2. Türeinstieg Hinten - Rechts
Kratzer Tief Bis Grundierung - Smart Repair



3. Türeinstieg Hinten - Links
Kratzer Tief Bis Grundierung - Smart Repair



3. Türeinstieg Hinten - Links
Kratzer Tief Bis Grundierung - Smart Repair



4. Türeinstieg Vorne - Links
Kratzer Tief Bis Grundierung - Smart Repair



4. Türeinstieg Vorne - Links
Kratzer Tief Bis Grundierung - Smart Repair



5. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



5. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



5. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



5. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



6. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



6. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



7. Stoßfänger Vorne
Kratzer Tief Bis Grundierung - Smart Repair



7. Stoßfänger Vorne
Kratzer Tief Bis Grundierung - Smart Repair



7. Stoßfänger Vorne
Kratzer Tief Bis Grundierung - Smart Repair



8. Tür Vorne - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur




8. Tür Vorne - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



8. Tür Vorne - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur




9. Stoßfänger Hinten
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren




9. Stoßfänger Hinten
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



10. Tür Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



10. Tür Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur




10. Tür Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



11. Tür Vorne - Rechts
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



11. Tür Vorne - Rechts
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



11. Tür Vorne - Rechts
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



11. Tür Vorne - Rechts

Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren