

WV2ZZZSTZNH005443

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	187.946 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	-3.800 km
Typ/Modell	MULTIVAN	HU (Bericht lag vor)	04/2027
Fahrgestellnummer	WV2ZZZSTZNH005443	Leistung / Hubraum	110 kW / 1.395 ccm
Erstzulassung	08.04.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	01/2026, 172.956 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.auf	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Fahrzeugdach	Dach - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren
2	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Seitenwand links	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
4	Kraftstoffanlage	Tankdeckel - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	Schweller rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
6	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen
7	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
8	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
9	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
10	Schiebetür links	Schiebetür mit Glasscheibe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
11	Schiebetür rechts	Schiebetür mit Glasscheibe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
12	Seitenwand rechts	Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Tür vorne rechts



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/60 R17 104/102H C	Goodyear	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	215/60 R17 104/102H C	Goodyear	Winterreifen	9mm - 9mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R17 103Y	Pirelli	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	235/55 R17 103Y	Pirelli	Sommerreifen	3mm - 3mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 03.07.2026
Protokollnummer: 46307690
Anlieferungsdatum: 03.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	MULTIVAN	Laufleistung (abgelesen)	187.946 km
Fahrgestellnummer	WV2ZZZSTZNH005443	Erstzulassung	08.04.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Dach - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren




Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Dach - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #3: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #4: Kraftstoffanlage: Tankdeckel - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #5: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #5: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Schiebetür links: Schiebetür mit Glasscheibe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Schiebetür links: Schiebetür mit Glasscheibe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und



Beschädigung #10: Schiebetür links: Schiebetür mit Glasscheibe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Schiebetür links: Schiebetür mit Glasscheibe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und



Beschädigung #11: Schiebetür rechts: Schiebetür mit Glasschei... - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Schiebetür rechts: Schiebetür mit Glasscheibe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und



Beschädigung #11: Schiebetür rechts: Schiebetür mit Glasschei... - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #11: Schiebetür rechts: Schiebetür mit Glasscheibe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und



Beschädigung #12: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Nachlackierungsfotos




Nachlackierung 1: Tür vorne rechts



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



WV2ZZZSTZNH005443

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	187,946 km
Manufacturer	Volkswagen	Next maintenance in	-3,800 km
Type / Model	MULTIVAN	Main inspection (Report on hand)	04/2027
Vehicle Identification number	WV2ZZZSTZNH005443	Power / Engine displacement	110 kW / 1,395 ccm
First registration	8 Apr 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	01/2026, 172,956 km	Paintwork	
Fuel type	Hybr.B/E ext.aufl	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Roof	Roof - Scratched - Cover / polish
2	Boot lid / rear door	Boot lid - dent(s) - Smooth repair work
3	Side panel - rear left side	Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair
4	Fuel system	Tank cap - Scratched - Smart repair
5	Sill - right side	Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair
6	Bonnet	Bonnet - dent(s) - Smooth repair work
7	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
8	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace
9	Front bumper	Front bumper - Scratched - Repair and paint
10	Sliding door - left side	Sliding door with glass panel - Scratched - Repair and paint
11	Sliding door, right	Sliding door with glass panel - Scratched - Repair and paint
12	Side panel - rear right side	Side panel - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
1	Door - front right side

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 3 Jul 2026
Protocol number: 46307690
Delivery date: 3 Jul 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/60 R17 104/102H C	Goodyear	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	215/60 R17 104/102H C	Goodyear	Winter tyres	9mm - 9mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/55 R17 103Y	Pirelli	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	235/55 R17 103Y	Pirelli	Summer tyres	3mm - 3mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 3 Jul 2026
Protocol number: 46307690
Delivery date: 3 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Volkswagen	Inspection condition	sufficient
Type / Model	MULTIVAN	Mileage (Read)	187,946 km
Vehicle Identification number	WV2ZZZSTZNH005443	First registration	8 Apr 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear




Figure 5: Interior




Figure 6: Interior




Figure 7: Interior




Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.




Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Roof: Roof - Scratched - Cover / polish



Damage #1: Roof: Roof - Scratched - Cover / polish



Damage #2: Boot lid / rear door: Boot lid - dent(s) - Smooth repair work



Damage #3: Side panel - rear left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #3: Side panel - rear left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #4: Fuel system: Tank cap - Scratched - Smart repair




Damage #5: Sill - right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #5: Sill - right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #6: Bonnet: Bonnet - dent(s) - Smooth repair work



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint




Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint




Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #9: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #9: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #9: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Sliding door - left side: Sliding door with glass pane... Scratched - Repair and paint



Damage #10: Sliding door - left side: Sliding door with glass panel - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Sliding door - left side: Sliding door with glass pane...
Scratched - Repair and paint



Damage #10: Sliding door - left side: Sliding door with glass panel - Scratched - Repair and paint



Damage #11: Sliding door, right: Sliding door with glass panel -
Scratched - Repair and paint



Damage #11: Sliding door, right: Sliding door with glass panel -
Scratched - Repair and paint



Damage #11: Sliding door, right: Sliding door with glass panel -
Scratched - Repair and paint




Damage #11: Sliding door, right: Sliding door with glass panel -
Scratched - Repair and paint



Damage #12: Side panel - rear right side: Side panel - Scratched - Repair and paint



Damage #12: Side panel - rear right side: Side panel - Scratched - Repair and paint



Damage #12: Side panel - rear right side: Side panel - Scratched - Repair and paint

Pictures of repainting



Repainting 1: Door - front right side

09.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: VOLKSWAGEN Multivan 1,4 eHybrid OPF DSG Life Bus5-türig 1395 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -PG 0205E	Fahrgestell-Nummer:	WV2ZZZSTZNH005443
Vertrags-Nummer:	32004082	Erstzulassung:	08.04.2022
Internes KZ:	15057279	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

VOLKSWAGEN Multivan 1,4 eHybrid OPF DSGLife Bus 5-türig 1395 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 50.760,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 50.760,00

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN Multivan 1,4 eHybrid OPF DSG Life Bus5-türig 1395 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	160 / 218	Hubraum:	1395
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	34
durchschn. Verbr./100 Km:	1,500	Tankinhalt:	45
Max. Km/h:	192	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	2186	zul. Gewicht (kg):	2750

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 32004082
Amtliches Kennzeichen: HD -PG 0205E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Multivan 1,4 eHybrid OPF DSG Life Bus5-türig 1395 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
28.05.2025	9059944023	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
12.12.2022	9059833751	Eigenverschulden	Schweller seitlich vorne Beifahrerseite Schweller seitlich hinten Beifahrerseite Schiebetür unten Beifahrerseite	Ja	Nein
02.11.2022	9059844718	Motor, Getriebe und	Marderschaden	Ja	Nein
14.09.2022	9059825271	Motor, Getriebe und	Marderschaden	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 32004082
Amtliches Kennzeichen: HD -PG 0205E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Multivan 1,4 eHybrid OPF DSG Life Bus5-türig 1395 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer