

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge,

gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

5.1. Vollelektrische Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie

Elektrische Reichweite

Elektrische Reichweite innerorts

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie

Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite

Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite städtisch

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Nummer 5:

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4945"

zu 6: min. 1852"

zu 7: min. 1457"

Zu 35: A1 245/45 R18 100V XL


8Jx18 ET43 / A2 275/40 R18 103V XL 8Jx18 ET52.5/49 A1

245/45 R18 100V XL M+S 8Jx18 ET43 / A2 275/40 R18 103V XL

M+S 8Jx18 ET49/52.5"

Wh/km
-
- km
- km

213 Wh/km
52 km
51 km



amtliche Vermerke

HSN	TSN	WS	PZ
2222	AEN	00031	1

Vermerke des KBA

0121966053

7515093

Vermerke des Herstellers

219

Zulassungsbesch. gedruckt

GF729902



0 1-2

046CC0115171



Mercedes-Benz

www.PS-Team.de



EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner

Jörg Bartels

Miriam Rückhelm

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):

Mercedes-Benz

0.2. Typ:

R1ES

Variante:

U21IT0

Version:

CZAA05GC

0.2.1. Handelsbezeichnung:

E 300 de

0.2.3. Bezeichner:

0.2.3.1. Interpolationsfamilie:

IP-2021_3401-W1K-1

0.2.3.2. ATCT Familie:

AT-243_654_4-W1K-1

0.2.3.3. PEMS Familie:

E1-WDB-8P

0.2.3.4. Roadload Familie:

RL-2017_0210-WDB-1

0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:

entfällt

0.2.3.6. Periodische Regenerationsfamilie:

PR-167_654D20_19A1-WDB-1

0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:

entfällt

0.4. Fahrzeugklasse:

M1

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

Mercedes-Benz AG

DE-70372 Stuttgart

Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der rechten B-Säule, geklebt (C4)

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Unter dem rechten Vordersitz (C2)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

W1K2132161B011608

0.11. Herstellungsdatum:

15.10.2021

mit dem in der am

25.03.2021

erteilten Genehmigung

et 2007/48 1580/24

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart

(Ort)

15.10.2021

(Datum)

ppa.

Jörg Bartels

Miriam Rückhelm

(Unterschrift)

Leiter Integration Gesamtfahrzeug

(Dienststellung)

(Unterschrift)

Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem

(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4
3. Antriebsachsen	Anzahl: 1	Lage:	Achse 2 (A1)
		gegenseitige Verbindung:	entfällt
3.1. Automatisierungsgrad:	nicht automatisiert		
Hauptabmessungen			
4. Radstand:	2939 mm	4.1. Achsabstände: 1-2:	mm
5. Länge:	4896 mm	6. Breite:	1868 mm
Massen		7. Höhe:	1499 mm
13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs:	2145 kg	13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	2207 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen			
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:			2820 kg
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	1 1220 kg	2 1600 kg	3 - kg
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:			5020 kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines			
18.1. Deichselanhängers:	kg	18.3. Zentralachsanhängers:	2100 kg
18.4. ungebreiten Anhänger:			750 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:			84 kg
20. Hersteller der Antriebsmaschine:			MERCEDES-BENZ AG
21. Baunummerbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:			654920
22. Arbeitsverfahren:			Selbstzündung/4-Takt (A3)
23. Reiner Elektroantrieb:	Nein (N)	23.1. Art des (Elektro-)Hybrid Fahrzeugs:	OVC-HEV
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:			4 in Reihe (A0)
25. Hubraum:	1850 cm³	26. Kraftstoff:	Hydr. D/E ext.auf. (0026)
26.1. Fahrzeug mit	Motor fuel (A0)	26.2. (nur Zweistoffmotoren):	
27. Höchstleistung	27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor):		143,00 kW bei 3600 min ⁻¹
27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor):			90,00 kW
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):			60,00 kW
28. Getriebe:			automatisch
28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer			
4 1.636	5 1.211	6 1.000	1 5.354
			2 3.243
			3 2.252
			7 0.865
			8 0.717
			9 0.601
			2.647
28.1.1. Achtsübersetzungen: Gangnummer			
4 5	6	7	1 1
			2 2
			3 3
			8 8
			9 9
			235 km/h
Höchstgeschwindigkeit	29. Höchstgeschwindigkeit:		
Achsen und Radanhangung			
30. Spurweite:	1 1601 mm	2 1595 mm	3 - mm
35. Reifen-Radkombination/Rollwiderstandskategorie/Reifenkategorie:			
Achse 1:	245/45 R18 100Y XL	8Jx18 ET43	Klasse A C1
Achse 2:	275/40 R18 103Y XL	9Jx18 ET49	Klasse A C1
Achse 3:			
Bremsanlage	36. Anhänger-Bremsanschlüsse:		mechanisch (A0)
Aufbau 38. Code des Aufbaus:	(AC)	40. Farbe des Fahrzeugs:	GRAU (7)
41. Anzahl und Anordnung der Türen:		5. Zinks,Zweitsch. hinten (A1)	
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):			5
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):			
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:			
Umweltverträglichkeit			
46. Geräuschpegel			
bei der Motordrehzahl	2850 min ⁻¹	Fahrgeräusch:	66,00 dB(A)
		Standgeräusch:	72,90 dB(A)
47. Abgasnorm:			Euro 6 (AP)

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind:		47.1.1. Prüfmasse	2295 kg
47.1.2. Stirnfläche:	2,360 m²	47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlgitters: entfällt	cm²
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten			
47.1.3.0. f ₀	151,4 N	47.1.3.1. f ₁	0,833 N/(km/h)
47.1.3.2. f ₂	0,02843 N/(km/h)²		
47.2.1. Fahrgeschwindigkeit (ja/nein):	3b		
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor f _{sc} :	entfällt	47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein):	nein
48. Abgasemissionen:	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:		715/2007/2016/1832AP
1.2. Prüfverfahren: Typ I (Euro 5 oder Euro 6) oder WHSC (EURO VI)			
CO:	28,5		mg/km
NO _x :	27,2		mg/km
Partikelmasse:	0,58		mg/km
Partikelzahl:	4,72 * 10 ¹⁰		km ⁻¹
THC:			mg/km
NMHC:			mg/km
THC+NO _x :	33,5		mg/km
NH ₃ :			ppm
48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):			0,5000 m ⁻¹
48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:			
Vollständige RDE-Fahrt:			
Innerstädtische RDE-Fahrt:			
NO _x :	80 mg/km	Partikelzahl:	6 * 10 ¹¹ km ⁻¹
	80 mg/km		6 * 10 ¹¹ km ⁻¹
49. CO ₂ -Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:			
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen			
CO ₂ -Emissionen NEFZ	Benzin / Diesel		
Innerorts:	g/km	Gas	g/km
Außersorts:	g/km		g/km
Kombiniert:	g/km		g/km
Gewicht, kombiniert:	40 g/km		g/km
Abweichungsfaktor			
Kraftstoffverbrauch NEFZ:	Benzin / Diesel	Gas	
Innerorts:	l/100km		l/100km
Außersorts:	l/100km		l/100km
Kombiniert:	l/100km		l/100km
Gewicht, kombiniert:	1,5 l/100km		l/100km
Abweichungsfaktor			
2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
Stromverbrauch	g/km	Elektrische Reichweite	54 km
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:			
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):			
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ	g/km	3.2.2. Einsparungen durch WLTP	g/km
4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151			
WLTP Werte:	CO ₂ -Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	
Low: (Phase 1)	g/km		l/100km
Medium: (Phase 2)	g/km		l/100km
High: (Phase 3)	g/km		l/100km
Extra High: (Phase 4)	g/km		l/100km
Kombiniert:	g/km		l/100km
Gewicht, kombiniert:	36 g/km		l/100km




Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrentüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 16 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 17 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 18 : Stoßfänger vorne Lüftungsgitter unten, deformiert



Bild 19 : Stoßfänger vorne Lüftungsgitter unten, deformiert




Bild 20 : Stoßfänger vorne Zierleiste unten, zerkratzt



Bild 21 : Stoßfänger vorne Zierleiste unten, zerkratzt



Bild 22 : Motorhaube Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 23 : Motorhaube Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 24 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt




Bild 25 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt



Bild 26 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 27 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 28 : Schwellerverkleidung rechts, zerkratzt




Bild 29 : Schwellerverkleidung rechts, zerkratzt



Bild 30 : Schwellerverkleidung rechts, zerkratzt



Bild 31 : Außenspiegelverkleidung rechts, Abrieb



Bild 32 : Glanzgedrehte Felge (Sommer) vorne links, zerkratzt



Bild 33 : Glanzgedrehte Felge (Sommer) vorne links, zerkratzt



Bild 34 : Glanzgedrehte Felge (Sommer) vorne rechts, zerkratzt



Bild 35 : Glanzgedrehte Felge (Sommer) vorne rechts, zerkratzt



Bild 36 : Glanzgedrehte Felge (Sommer) hinten links, zerkratzt



Bild 37 : Glanzgedrehte Felge (Sommer) hinten links, zerkratzt




Bild 38 : Glanzgedrehte Felge (Sommer) hinten rechts, zerkratzt




Bild 39 : Glanzgedrehte Felge (Sommer) hinten rechts, zerkratzt




Bild 40 : Felge (Winter) vorne links, zerkratzt



Bild 41 : Felge (Winter) vorne links, zerkratzt



Bild 42 : Felge (Winter) vorne rechts, zerkratzt



Bild 43 : Felge (Winter) vorne rechts, zerkratzt



Bild 44 : Felge (Winter) hinten links, zerkratzt



Bild 45 : Felge (Winter) hinten links, zerkratzt



Bild 46 : Felge (Winter) hinten rechts, zerkratzt



Bild 47 : Felge (Winter) hinten rechts, zerkratzt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	350423
Hersteller	Mercedes-Benz
Model	E-Class
Variante	AMG Line E 300 de PHEV
Listenpreis	69.610,00
VIN	W1K2132161B011608
Erstzulassungsdatum	1.10.2021
Kennzeichen	HH MG992E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 350423 17.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023109116	11.07.2023	Stoßfänger vorne	
2024110941	14.07.2024		
2025108739	20.06.2025		
2026101192	22.01.2026	Windschutzscheibe gerissen	1.450,79

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
12.05.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 150 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Grube von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	29.10.2021	Letzte Zulassung	29.10.2021
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	MERCEDES-BENZ
Typ / Verkaufsbez.	E 300 de T 9G-TRONIC AMG Line	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1K2132161B011608	Achsen / angetr. Achsen	2 / 1
Radstand (mm)	2939	zul. Gesamtmasse	2820 kg
HSN / TSN	2222 / AEN	Schlüssel-Nr.	10388202
Km-Stand abgelesen	139827	Nächste HU §29 StVZO	11 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.D/E ext.auf.	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	143	Hubraum (ccm)	1950
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Gänge	Automatik / 9
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Graphitgrau / Metallic
Polster / Farbe	Leder / Beige		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 45 R 18 100 Y	Pirelli / Cinturato P7 * MO FSL	S /O	5 mm
rechts	245 / 45 R 18 100 Y	Pirelli / Cinturato P7 * MO FSL	S /O	5 mm
2 links	275 / 40 R 18 103 Y	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) MO FSL	S /O	5 mm
rechts	275 / 40 R 18 103 Y	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) MO FSL	S /O	5 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
245 / 45 R 18 100 V	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	8 mm
245 / 45 R 18 100 V	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	8 mm
275 / 40 R 18 103 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 MO	W /O	7 mm
275 / 40 R 18 103 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 MO	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: ADAPTIVE BRAKE mit Berganfahrhilfe, Vorfüllen und Trockenbremsen bei Nässe, AMG Fußmatten in Schwarz mit AMG Schriftzug, AMG Sportpedalanlage aus gebürstetem Edelstahl mit Gumminoppen, ATTENTION ASSIST, AdBlue Behälter mit 23,5 l Fassungsvermögen, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbags links/rechts, Akustischer Umfeldschutz, Ambientebeleuchtung Premium mit 64 Farben und 3 Farbzonen, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armlehne für Fahrer- und Beifahrer klappbar, Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar in Wagenfarbe lackiert, Basisdienste, Bordcomputer, Brems-Assistent, aktiv, Bremsanlage mit größeren Bremsscheiben an der Vorderachse, DYNAMIC SELECT, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, EASY-PACK Laderaumabdeckung inklusive EASY-PACK Sicherheitsnetz, EASY-PACK-Heckklappe, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrwerk: AGILITY CONTROL Fahrwerk mit selektivem Dämpfungssystem, Fahrwerk: Luftfederung an der Hinterachse mit Niveauregulierung, Fensterheber elektrisch mit Komfortbetätigung und Einklemmschutz, 4fach, Getriebe: Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC, Heckscheibe heizbar mit Zeitsteuerung, Heckscheibenwischer, Innenhimmel Stoff schwarz, Instrumententafel und Bordkanten der Türen in Ledernachbildung ARTICO, KEYLESS-START, Klima: Vorklimatisierung, Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Kopfstützen 5-fach für Fahrer und Beifahrer 4-Wege verstellbar sowie im Fond 2-Wege, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Ladekabel für Haushaltssteckdose, 5m, glatt, Ladesystem: Wechselstrom-Ladesystem (AC-Laden) 7,4 kW, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Nappa Schwarz, Lenksäule mechanisch einstellbar in Höhe und Längsrichtung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelkonsole Klavierlackoptik schwarz, Mittelkonsole mit Spontanablage, Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Live Traffic Information, Navigation: Festplatten-Navigation, PRE-SAFE-System, Paket: AMG Line Exterieur, Paket: Ablage (für Plug-in-Hybrid), Paket: Public-Charging, Paket: Sitzkomfort, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Microfaser DINAMICA, Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX Multimediasystem, Radiozubehör: Digitales Radio, Reifendruckkontrolle, Remote Services Plus, Scheibenwischer mit Regensensor, Servolenkung, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar 40/20/40 geteilt, Sitze: Sportsitze vorne, Sitze: i-Size Kindersitzbefestigung, Steckdose: 12-V-Steckdose im Laderaum, Touchpad, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmedämmendes Glas grün rundum, Zentralverriegelung, Zierelemente Aluminium mit Längsschliff hell

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
608	Adaptiver Fernlicht-Assistent
	Lackierung: Metallic
B83	Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestationen, 8m, glatt
PAF	Paket: Akustik-Komfort-Paket
DB3	Paket: Business
23P	Paket: Fahrassistenz-Paket
P55	Paket: Night für AMG Line Exterieur
P44	Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera
P49	Paket: Spiegel
810	Radiozubehör: Burmester Surround-Soundsystem
77B	Radiozubehör: MBUX Interieur-Assistent
RSK	Räder: 45,7 cm (18") AMG Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design, hochglanzschwarz lack.
218	Rückfahrkamera
875	Scheibenwaschanlage beheizt
413	Schiebedach: Panorama-Schiebedach elektrisch in Glasausführung
U50	Verglasung: Entfall wärmedämmend dunkel getöntes Glas

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 14.623 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Schwellerverkleidung rechts, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 28, 29, 30)
2. Felge (Winter) hinten rechts, zerkratzt, erneuern (Bild 46, 47)
3. Felge (Winter) hinten links, zerkratzt,

- erneuern (Bild 44, 45)
4. Felge (Winter) vorne links, zerkratzt, erneuern (Bild 40, 41)
 5. Felge (Winter) vorne rechts, zerkratzt, erneuern (Bild 42, 43)
 6. Stoßfänger vorne Lüftungsgitter unten, deformiert, erneuern (Bild 18, 19)
 7. Stoßfänger vorne Zierleiste unten, zerkratzt, erneuern (Bild 20, 21)
 8. Glanzgedrehte Felge (Sommer) hinten links, zerkratzt, erneuern (Bild 36, 37)
 9. Glanzgedrehte Felge (Sommer) hinten rechts, zerkratzt, erneuern (Bild 38, 39)
 10. Glanzgedrehte Felge (Sommer) vorne rechts, zerkratzt, erneuern (Bild 34, 35)
 11. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 26, 27)
 12. Motorhaube Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 22, 23)
 13. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 15, 16, 17)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Glanzgedrehte Felge (Sommer) vorne links, zerkratzt, (Bild 32, 33)
Seitenteil hinten rechts, eingedellt, (Bild 24, 25)
Außenspiegelverkleidung rechts, Abrieb, (Bild 31)