

Lynk & Co 01

Informazioni Veicolo

Marca:	Lynk & Co	Targa:	
Cambio:		Colore esterno:	Nero
Modello:	01	N. Telaio:	L6TCX2E73NE030910
Carburante:	Ibrido plug-in	Potenza:	
Versione:		Data di immatricolazione	15/03/2023
Chilometraggio:	54788 km	Numero di porte:	5

Riepilogo dei danni

Davanti	3
Destra	2
Dietro/posteriore	6
Ruote	5
Sinistra	2
Tetto e altri	1

Immagini commerciali





Opzioni secondo l'ispettore

Telecamera con vista posteriore	sì	Tetto apribile elettrico	sì	Tetto panoramico	sì
---------------------------------	----	--------------------------	----	------------------	----

Danni

Carrozzeria/Corpo
Senza danni
Nessuna riparazione
Tetto e altri



Cerchio in lega ant. Dx

- Graffiature
- PRM
- Ruote





Cerchio in lega post. Dx

- Graffiature
- PRM
- Ruote





Cofano anteriore

- Ammaccatura
- Riparare e dipingere
- Davanti




Cofano Post.

- Ammaccatura e graffio
- Riparare e dipingere
- Dietro/posteriore



Fanale portellone post. Dx

- Graffiature
- Sostituire
- Dietro/posteriore



Fanale post. parte est. Dx

Graffiature
Sostituire
Dietro/posteriore



Indicatori di direzione laterali dx

Graffiature
Sostituire
Destra



Kit di riparazione pneumatici

Mancanza
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Dietro/posteriore




Modanatura esterna portellone bagagliaio

Graffiature
Verniciatura
Dietro/posteriore



Montante tetto sx

Ammaccatura
PRM
Sinistra



Paraurti ant.
Graffiature
Verniciatura
Davanti



Paraurti post.
Graffiature
Verniciatura
Dietro/posteriore



Pneumatico ant. Dx
Logoro \ usurato
Sostituire
Ruote



Pneumatico ant. Sx
Logoro \ usurato
Sostituire
Ruote




Pneumatico post. Dx
Strappo/tagliato
Sostituire
Ruote




Porta ant. Dx
Scheggiatura da pietrisco
PRM
Destra



Porta post. Sx
Scheggiatura da pietrisco
PRM
Sinistra



Proiettore fendinebbia Dx
Crepato / lesionato
Sostituire
Davanti



Pneumatici

Davanti Sinistra

Estate
In lega
235/45/20/100/V
Continentale
1,0 mm

Davanti Destra

Estate
In lega
235/45/20/100/V
Continentale
1,0 mm

Dietro Sinistra

Estate
In lega
235/45/20/100/V
Continentale
6,0 mm

Dietro Destra

Estate
In lega
235/45/20/100/V
Continentale
6,0 mm

Controllo			
Categoria	Berlina	Cerchi	In lega
Colore Carrozzeria	Nero	Copribagagli	sì
Libretto di circolazione	Originale	Libretto di circolazione	sì
Libretto di manutenzione	No	Livello carburante	0
Motore funzionante	sì	Numero di cavetti di ricarica (normale)	1
Numero di cavetti di ricarica (ricarica rapida)	1	Numero di chiavi totali	3
Numero di poggiateste rimuovibili	3	Numero di porte	5
Numero di posti	5	Tipo di vernice	metallico

Informazioni sul contenuto e sulla portata del rapporto di ispezione:

- La valutazione si basa sugli standard di vendita specificati dal cliente.
- I danni da usura accettabili secondo gli standard di vendita non sono sempre documentati in questo report.
- I metodi di riparazione specificati e/o i tempi di riparazione sono stati determinati considerando i moderni metodi di riparazione industriale.
- La stima dei costi di riparazione per i singoli ripristini, deve essere effettuata dall'Agente acquirente, che ne è responsabile.
- La perizia è stata effettuata in condizioni di assenza di smontaggio. Macadam non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni mancanti. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore.