

Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Motorraum, Maderschaden




Bild 14 : Heckdeckel Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Heckdeckel Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 16 : Tür hinten links, deformiert




Bild 17 : Tür hinten links, deformiert



Bild 18 : Felge hinten rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 19 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 6325029
Hersteller Škoda
Model Fabia
Variante Selection 1.0 TSI
Listenpreis 20.025,22
VIN TMBEP6PJ6R4061426
Erstzulassungsdatum 1.11.2024
Kennzeichen M IF1916

Schadensfälle der int. Belegnummer: 6325029

03.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026108896	04.06.2026	Fahrerseite Tür hinten	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
12.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 140 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Hinweis: Es wurde und musste noch kein Service durchgeführt werden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	29.11.2024	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	SKODA	Typ / Verkaufsbez.	Fabia 1.0 TSI Selection
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBEP6PJ6R4061426
HSN / TSN	8004 / AXN	Schlüssel-Nr.	10462032
Km-Stand abgelesen	13630	Nächste HU §29 StVZO	11 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	70	Hubraum (ccm)	999
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2	Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Black Magic Pearlescent (F9R)
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	185 / 65 R 15 88 H	Kumho / Ecowing ES31	S / O	7 mm
rechts	185 / 65 R 15 88 H	Kumho / Ecowing ES31	S / O	7 mm
2 links	185 / 65 R 15 88 H	Kumho / Ecowing ES31	S / O	7 mm
rechts	185 / 65 R 15 88 H	Kumho / Ecowing ES31	S / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 05 / 2028			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag, Fahrer- und abschaltbarer Beifahrerairbag, Airbag, Kopfairbags, Airbag: Seitenairbags vorn, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Armaturentafel und Mittelkonsole in Schwarz, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige im Kombiinstrument, Bremsassistent, hydraulisch (HBA), Brillenfach am Dachhimmel, Dachhimmel in Hellgrau, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Eiskratzer in der Tankklappe, Elektromechanische Servolenkung, Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrlichtassistent, Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Frontradarassistent inkl. City-Notbremsfunktion, Fußmatten, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) inkl. Speedlimiter, Getriebe: 5-Gang-Getriebe, Getönte Scheiben, Heckscheibe beheizbar, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage mit Intervallschaltung, ISOFIX-Vorbereitungen auf dem Beifahrersitz und den äußeren Rücksitzen inkl. Top-Tether-Verankerung, Klimaanlage, Klimaanlage inkl. Geruchs- und Allergenfilter, Kofferraumabdeckung verstaubar sowie herausnehmbar, Kopfstützen (2) vorn, Kopfstützen (3) hinten, höheneinstellbar, Kraftstofftank 40 l, Kühlergrillrahmen in Chrom, LED-Hauptscheinwerfer, LED-Heckleuchten, Lackierung: Uni Energy-Blau, Lenkrad: Multifunktionslederlenkrad, Lenkrad: höhen- und längseinstellbar, Leuchtweitenregulierung manuell, Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach, Motorschleppmomentregelung (MSR), Multifunktionsanzeige mit Bordcomputer im Kombiinstrument, Multikollisionsbremsassistent (MKB), Müdigkeitserkennung, Nebelscheinwerfer, Ottopartikelfilter, Parksensoren hinten, Polster: Stoff, Radio: Infotainmentsystem, Radio: Skoda Surround Soundsystem, Radiozubehör: 2 USB-C-Anschlüsse vorn, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: Bluetooth Freisprecheinrichtung, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: Wireless SmartLink, Regenschirm- und Besenfach in der Fahrertür, Reifendrucküberwachung, Räder: 15"-Stahlfelgen mit Radzierblenden Calisto, Räder: Reifen-Mobilitäts-Set, SKODA Care Connect, Sicherheitsgurte, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt umlegbar, Sitze: Vordersitze höheneinstellbar, Sitzheizung Vordersitze, Sonnenblenden auf Fahrer- und Beifahrerseite, mit Make-Up-Spiegeln, Speedlimiter, Spurhalteassistent (Lane Assist), Start-/Stopp-Automatik inkl. Bremsenergieerückgewinnung, Stoßfänger lackiert in Wagenfarbe, Warnwestenfach in den Vordertüren, Wegfahrsperre, Windschutzscheibe mit Tickethalter, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung und 2 Funk-Klappschlüsseln


Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
	Lackierung: Metallic und Perleffekt
PLD	Lenkrad: Multifunktionslederlenkrad beheizbar
PUA	Paket: Parken
PUH	Paket: Winter
PJ2	Räder: 15"-Leichtmetallfelgen Rotare Aero Silber

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: fehlt
 bis Wartung verbleiben: 16.400 km oder 177 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Motorraum, Maderschaden, instandsetzen (Bild 13)
2. Tür hinten links, deformiert (Schadennr.: 2026108896), erneuern
3. Heckdeckel Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14, 15)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Felge hinten rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 18)
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 19)