

**datos del vehículo**

NIV		Fecha matriculación 26/06/2024	Color	GRIS ACERO
Marca	CITROEN	Matrícula	Cuentakilómetros	20 861 km
Modelo	C4 Hybrid 136 ë-DSC6 PLUS (solo stock)	Condition of the car	Desconocido	
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	
Comentarios				

**Detalles de Inspección**


Parque



**Elemento extraíble**

Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓

**Documento técnico**




**Neumáticos**


**Daños externos**

1		Elemento	Parabrisas	2		Elemento	Paragolpes
		Posición	Delantero			Posición	Delantero
		Daños	Rayadura			Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-
3		Elemento	Spoiler	4		Elemento	Moldura de paragolpes
		Posición	Delantero			Posición	Delantero Derecho
		Daños	Rayadura			Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-
5		Elemento	Llanta de aleación 18'	6		Elemento	Puerta
		Posición	Delantero Izquierdo			Posición	Delantero Izquierdo
		Daños	Rayadura			Daños	Abollado
		Comentarios	-			Comentarios	-

DEKRA Automotive Solutions

7		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Elemento</td> <td>Paragolpes</td> </tr> <tr> <td>Posición</td> <td>Trasero</td> </tr> <tr> <td>Daños</td> <td>Rayadura</td> </tr> <tr> <td>Comentarios</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Elemento	Paragolpes	Posición	Trasero	Daños	Rayadura	Comentarios	-	8		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Elemento</td> <td>Moldura de paragolpes</td> </tr> <tr> <td>Posición</td> <td>Trasero</td> </tr> <tr> <td>Daños</td> <td>Rayadura</td> </tr> <tr> <td>Comentarios</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Elemento	Moldura de paragolpes	Posición	Trasero	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Paragolpes																				
Posición	Trasero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Moldura de paragolpes																				
Posición	Trasero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
9		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Elemento</td> <td>Spoiler trasero</td> </tr> <tr> <td>Posición</td> <td>Trasero</td> </tr> <tr> <td>Daños</td> <td>Rayadura</td> </tr> <tr> <td>Comentarios</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Elemento	Spoiler trasero	Posición	Trasero	Daños	Rayadura	Comentarios	-	10		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Elemento</td> <td>Llanta de aleación 18'</td> </tr> <tr> <td>Posición</td> <td>Delantero Derecho</td> </tr> <tr> <td>Daños</td> <td>Rayadura</td> </tr> <tr> <td>Comentarios</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Elemento	Llanta de aleación 18'	Posición	Delantero Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Spoiler trasero																				
Posición	Trasero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Llanta de aleación 18'																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				

Otros Daños

11		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Elemento</td> <td>Tiempo auxiliar</td> </tr> <tr> <td>Posición</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Daños</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Comentarios</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Elemento	Tiempo auxiliar	Posición	-	Daños	-	Comentarios	-
Elemento	Tiempo auxiliar									
Posición	-									
Daños	-									
Comentarios	-									