

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	OPEL Astra 1.5 Diesel 96kW Business Elegance Auto Schräghecklimousine 'Astra Bus5-türig 1498 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	E -ON 0013	Fahrgestell-Nummer:	VXKFBYHZTP1056710
Vertrags-Nummer:	69632082	Erstzulassung:	23.08.2023
Internes KZ:	15076486	Kilometer-Stand:	128735
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:**OPEL Astra 1.5 Diesel 96kW Business Elegance Auto Schräghecklimousine 'Astra Bus 5-türig 1498 ccm 130 PS / 96 KW Diesel**

Lackierung: Artis Weiß Uni

Polsterung: Stoff Isabella, Premium-Lederoptik, Schwarz

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 27.731,09

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Arktis Weiß Uni	294,12
Artis Weiß Uni	0,00
CPM-Bestellung 546- 4084	0,00
Intelli-Drive 1.0	462,18
Stoff Isabella, Premium-Lederoptik, Schwarz	0,00
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 28.487,39**Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 33.899,99**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 33.899,99

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	OPEL Astra 1.5 Diesel 96kW Business Elegance Auto Schräghecklimousine 'Astra Bus5-türig 1498 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	96 / 130	Hubraum:	1498
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	117
durchschn. Verbrauch/100 Km:	4,800	Tankinhalt:	52
Max. Km/h:	209	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	10,90
Leergewicht (kg):	1438	zul. Gewicht (kg):	1940

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 69632082
Amtliches Kennzeichen: E -ON 0013
Übersicht erstellt am: 22.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

OPEL Astra 1.5 Diesel 96kW Business Elegance Auto Schräghecklimousine 'Astra Bus5-türig 1498 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
22.04.2026	9059993360	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte Riss	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 69632082
Amtliches Kennzeichen: E -ON 0013
Übersicht erstellt am: 22.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

OPEL Astra 1.5 Diesel 96kW Business Elegance Auto Schräghecklimousine 'Astra Bus5-türig 1498 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
23.08.2024	26636	Inspektion und Wartung
23.08.2024	26636	Inspektion und Wartung
18.12.2024	50372	Inspektion und Wartung
23.05.2025	71309	Inspektion und Wartung
14.08.2025	90816	Bremsflüssigkeitswechsel
14.08.2025	90816	Inspektion und Wartung
17.12.2025	111471	Wartungszusatzumfänge
17.12.2025	111471	Bremsflüssigkeitswechsel
17.12.2025	111471	Inspektion und Wartung
18.12.2025	26636	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten für Allane SE



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	15.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	14641 Ketzin, Gewerbegebiet Etzin
Besichtigungsdatum	08.07.2026
Referenznummern	0031203626 - 0069632082

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	E-ON 13	Fzg.-Ident.-Nummer	VXKFBYHZTP1056710
Fabrikat	Opel	1. Zulassung	23.08.2023
Typ	Astra L 1.5 D Business Elegance	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Farbe	Weiß - Uni
Laufleistung abgelesen	128.737 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Schräghecklimousine, 5 Türer
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	keine Angabe
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.498 ccm / 96 KW

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	225/45 R17 94V	4 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	225/45 R17 94V	4 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	225/45 R17 94V	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	225/45 R17 94V	5 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Leichtmetallrad	Semperit	225/45 R17 91H	4 mm
Rad 2	Winterreifen	Leichtmetallrad	Semperit	225/45 R17 91H	4 mm
Rad 3	Winterreifen	Leichtmetallrad	Semperit	225/45 R17 91H	5 mm
Rad 4	Winterreifen	Leichtmetallrad	Semperit	225/45 R17 91H	5 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Auftraggeber am 17.12.2025 bei km 111.471.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt
Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I, keine Unterlagen zur Fälligkeit von HU/AU, keine Fahrzeugdaten, keine Daten zur Erstzulassung sowie keine Angaben zur Anzahl der Besitzer vor. Die Erstzulassungsdaten wurden gemäß den Vorgaben des Auftraggebers übernommen.
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden.

Ausstattung

Sonderausstattung

- | | | | |
|---|---|---|---------------------------------|
| ✓ | Artis Weiß Uni | ✓ | Intelli-Drive |
| ✓ | Stoff Isabella, Premium-Lederoptik, Schwarz | ✓ | Winterkomplettträder über A.T.U |

Zustand / Beschädigungen

Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Reifen 1 x beiliegend, beschädigt, ersetzen (Bild 12, Bild 13, Bild 14)	117,00 €	117,00 €
LM-Rad 1 x beiliegend, beschädigt, ersetzen (Bild 15, Bild 16, Bild 17)	131,00 €	131,00 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
HU (Hauptunters.) Verbrennerfzg. (Allane), kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	130,00 €	130,00 €

Untersuchungsergebnis (bezogen auf den angegebenen Schadenkatalog und den Fahrzeugzustand zum Zeitpunkt der Besichtigung, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	378,00 €
Überdurchschnittlicher Verschleiß (ÜDV)	378,00 €
Händlereinkaufspreis	9.175,00 €
Händlerverkaufspreis	10.725,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Überdurchschnittlicher Verschleiß

Die festgesetzten Beträge für den überdurchschnittlichen Verschleiß entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen. Die Beträge stellen den Wert dar, um den sich der Fahrzeugwert aufgrund der Beschädigung bei der Veräußerung verringert. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 19 Fotos.

Rickel, Michael

Der Sachverständige, 10.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage




Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.




Bild 12. Reifen, 1 x beiliegend, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 13. Reifen, 1 x beiliegend, beschädigt, ersetzen



Bild 14. Reifen, 1 x beiliegend, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15. LM-Rad, 1 x beiliegend, beschädigt, ersetzen



Bild 16. LM-Rad, 1 x beiliegend, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17. LM-Rad, 1 x beiliegend, beschädigt, ersetzen



Bild 18.

Fotoanlage



Bild 19.