

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002508037
Besichtigt am:	24.06.2026 12:29
Berichts-Nr:	10869006
FIN:	WVGZZZCSZNY034348

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Taigo
HSN / TSN:	0603 / CQP
Erstzulassungsdatum:	30.05.2022
Laufleistung:	71.303 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Reflexsilber Metallic
Farbe Dach:	Reflexsilber Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	70 kW (96 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Ceramique
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	529 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
3 Kopfstützen hinten	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Einton-Signalhorn
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 70 kW	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
4 Leichtmetallräder "Everett" 6 J x 16 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
4 Türen	Everett 6 J x 16 in Schwarz / glanzgedreht, Reifen 205/60 R 16 rollwiderstandsoptimiert
5-Gang-Schaltgetriebe	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
6 Lautsprecher	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2F0-
Abgasendrohr hinten (Standard)	Federbereich 38 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Abgasnorm EU6 AP	Fensterheber elektrisch
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fertigungsablauf Pamplona
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Frischlufthausung mit Aktivkohlefilter
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Frontantrieb
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Fußgänger- und Radfahrererkennung
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Fußhebelwerk "Standard"
Batterie 320A (49Ah)	Gehobene Komfort-Ausstattung
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumbeleuchtung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Geschwindigkeitsbegrenzer
Berganfahrassistent	Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebserlaubnis Nachtrag	Handbremshebelgriff in Leder
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Chrom-Paket	Hinterachse "Standard"
Dachhimmel	Innenspiegel automatisch abblendend
Dachreling schwarz	Instrumententafel geschäumt
Dämpfung hinten	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Dämpfung vorn	Kältemittel R1234yf
Dekoreinlagen "Lave Stone Black" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz	Keine Aktionsausführung
Diebstahlwarnanlage mit Safe-Sicherung	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Temperaturregelung
Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	Komfort-Paket "Launch"
Digitaler Radioempfang DAB+	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Diversity-Antenne für FM-Empfang	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)
Drehstromgenerator 140 A	Kurzheck
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz	

Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne zusätzliche Bereifung
LED-Rückleuchten	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht	Radio
Lendenwirbelstützen vorn	Radio "Ready 2 Discover" inkl. "Streaming & Internet"
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Leuchtweitenregulierung	Radstand
Licht-und-Sicht-Paket	Rechtsverkehr
Linkslenker	Regensensor
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Regionscode " ECE " für Radio
Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox	Reifen 205/60 R 16, rollwiderstandsoptimiert
Modul Boden hinten Ausführung 3	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Müdigkeitserkennung	Reifenkontrollanzeige
Multifunktionskamera	Rückfahrkamera "Rear View"
Multifunktionslenkrad in Leder	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Schaltgetriebe MQ200
Nicht Heissland	Schalthebelknauf in Leder
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Scheibenbremsen vorn
Normalsitze vorn	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung
Notbremsassistent "Front Assist"	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne 2. Batterie	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne alternativ-Antriebssystem	Servolenkung
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne Anhängervorrichtung	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Life"
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Stabilisator vorn
Ohne Differenzialsperre	Standard-Klimazonen
Ohne Dynamic Drive Control	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne ECO-Funktion	Staufach unter den Vordersitzen
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass und Kühlergrill mit Chromleiste
Ohne Individualeinbau	Telefonschnittstelle
Ohne Innenleuchte im Fußraum	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne Lichtassistent	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne Nebelscheinwerfer	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Sprachsteuerung	Trommelbremsen hinten
Ohne Spurwechselassistent	Tür und Seitenverkleidung
Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg	Typprüfand Deutschland
Ohne Verkehrszeichenerkennung	Überhang hinten, mittel
Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)	Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Ohne Zusatz-/Standheizung	

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Version Standard

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion

"Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Zierleisten

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 H	4,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 H	4,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 H	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Glasreparatur
2	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
3	Stoßfänger vorne links	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZCSZNY034348

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Glasreparatur



2 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



3 - Stoßfänger vorne links - Kratzer - Auslegen + Polieren

