


DEKRA Automotive Solutions

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación 19/06/2024	Color	Blanco Okenite
Marca	CITROEN	Matrícula	Cuentakilómetros	24 973 km
Modelo	C4X Hybrid 136 e-DSC6 PLUS (solo stock)	Condition of the car	Desconocido	
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	
Comentarios				

Detalles de Inspección


Parque



Elemento extraíble







Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓

Documento técnico










Neumáticos

Daños externos

2		Elemento	Parabrisas	3		Elemento	Faro
		Posición	-			Posición	Delantero Derecho
		Daños	Abollado & Impacto			Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-
4		Elemento	Paragolpes	5		Elemento	Puerta
		Posición	Delantero			Posición	Delantero Izquierdo
		Daños	Rayadura			Daños	Abollado
		Comentarios	-			Comentarios	-
6		Elemento	Llanta de aleación 18'	7		Elemento	Puerta
		Posición	Delantero Izquierdo			Posición	Trasero Izquierdo
		Daños	Rayadura			Daños	Abollado
		Comentarios	-			Comentarios	-

DEKRA Automotive Solutions

8		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Moldura de aleta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Moldura de aleta	Posición	Trasero Izquierdo	Daños	Rayadura	Comentarios	-	9		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Paragolpes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Paragolpes	Posición	Trasero	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Moldura de aleta																				
Posición	Trasero Izquierdo																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Paragolpes																				
Posición	Trasero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
10		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Spoiler</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Spoiler	Posición	Trasero	Daños	Rayadura	Comentarios	-	11		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Aleta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Aleta	Posición	Trasero Derecho	Daños	Abollado	Comentarios	-
Elemento	Spoiler																				
Posición	Trasero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Aleta																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
12		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Llanta de aleación 18'</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Llanta de aleación 18'	Posición	Trasero Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-	13		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Aleta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Aleta	Posición	Delantero Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Llanta de aleación 18'																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Aleta																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
14		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Llanta de aleación 18'</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Llanta de aleación 18'	Posición	Delantero Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-											
Elemento	Llanta de aleación 18'																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				

Daños internos

15		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Tirador alfombra de maletero</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Falta</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Tirador alfombra de maletero	Posición	-	Daños	Falta	Comentarios	-		
Elemento	Tirador alfombra de maletero											
Posición	-											
Daños	Falta											
Comentarios	-											

Otros Daños

1		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Forfait de combustible</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Falta</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Forfait de combustible	Posición	-	Daños	Falta	Comentarios	-	16		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Tiempo auxiliar</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>-</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Tiempo auxiliar	Posición	-	Daños	-	Comentarios	-
Elemento	Forfait de combustible																				
Posición	-																				
Daños	Falta																				
Comentarios	-																				
Elemento	Tiempo auxiliar																				
Posición	-																				
Daños	-																				
Comentarios	-																				