

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: RENAULT Grand Scénic TCe 140 EDC GPF Business Edition Kompaktvan 5-türig 1332 ccm 140 PS / 103 KW bleifrei 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	M -C 7247	Fahrgestell-Nummer:	VF1RFA00468566408
Vertrags-Nummer:	13993078	Erstzulassung:	06.12.2021
Internes KZ:	15021097	Kilometer-Stand:	148916
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

RENAULT Grand Scénic TCe 140 EDC GPF Business Edition Kompaktvan 5-türig 1332 ccm 140 PS / 103 KW bleifrei 7-Gang Automa

Lackierung: Arktis-Weiß Uni

Polsterung: Stoff Titanium-Schwarz - ZEN Musterung

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)

26.344,54

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Arktis-Weiß Uni	0,00
City-Plus-Paket	663,87
Notrad in der Reifendimension 145/70 R17	168,07
Sicherheitstrennnetz im Kofferraum	168,07
Stoff Titanium-Schwarz - ZEN Musterung	0,00
Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBF	0,00
UTC_AHK fest inkl.Montage_Gr.Scenic	750,00
UTC_Beklebung_Gr.Scenic_Carrier GmbH	0,00
UTC_Gummimattenset 4teil. Gr.Scenic	60,00
UTC_Kennzeichenhalter_Carrier_GmbH	0,00
UTC_Warnblitzer	8,10
Winterkompleträder über A.T.U.	0,00
Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBF	0,00
UTC_AHK fest inkl.Montage_Gr.Scenic	750,00
UTC_Beklebung_Gr.Scenic_Carrier GmbH	0,00
UTC_Gummimattenset 4teil. Gr.Scenic	60,00
UTC_Kennzeichenhalter_Carrier_GmbH	0,00
UTC_Warnblitzer	8,10
Winterkompleträder über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)

28.162,65

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

33.513,55

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

33.513,55

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	RENAULT Grand Scénic TCe 140 EDC GPF Business Edition Kompaktvan5-türig 1332 ccm 140 PS / 103 KW bleifrei 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	103 / 140	Hubraum:	1332
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	147
durchschn. Verbrauch/100 Km:	7,100	Tankinhalt:	53
Max. Km/h:	193	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	10,000
Leergewicht (kg):	1565	zul. Gewicht (kg):	2164

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 13993078
Amtliches Kennzeichen: M -C 7247
Übersicht erstellt am: 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Grand Scénic TCe 140 EDC GPF Business Edition Kompaktvan5-türig 1332 ccm 140 PS / 103 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
02.02.2026	9059979769	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
18.01.2025	9059918768	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
15.08.2024	9059900197	Eigenverschulden	Radkappe vorne Beifahrerseite fehlt komplett	Nein	Nein
21.04.2024	9059885957	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
13.09.2023	9059863136	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
12.09.2023	9059863005	Glasschaden	Windschutzscheibe Beifahrerseite Riss	Ja	Nein
06.03.2023	9059841113	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
23.12.2022	9059835077	Glasschaden	Windschutzscheibe Fahrerseite Steinschlag im Sichtfeld	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 13993078
Amtliches Kennzeichen: M -C 7247
Übersicht erstellt am: 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Grand Scénic TCe 140 EDC GPF Business Edition Kompaktvan5-türig 1332 ccm 140 PS / 103 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
10.01.2023	32334	Inspektion und Wartung
14.12.2023	69079	Inspektion und Wartung
19.11.2024	105972	Getriebeölwechsel
19.11.2024	105972	Bremsflüssigkeitswechsel
19.11.2024	105972	Inspektion und Wartung
24.02.2025	8909	TÜV/AU (MwSt-frei)
10.03.2025	113731	Getriebeöl
07.10.2025	140473	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	16.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	60314 Frankfurt, Hanauer Landstr. 344-346
Besichtigungsdatum	22.06.2026
Referenznummern	0031204455 - 0013993078

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	M-C 7247	Fzg.-Ident.-Nummer	VF1RFA00468566408
Fabrikat	Renault	1. Zulassung	06.12.2021
Typ	Grand Scénic TCe 140 EDC GPF Business Edition	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Farbe	Arktis-Weiß - 2-Schicht uni
Laufleistung abgelesen	148.731 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Schräghecklimousine, 5 Tüer
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	01/2027
Motorart	Reihenmotor / Benzin	Hubraum / Nennleistung	1.332 ccm / 103 KW

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Semperit	195/55 R20 95 H	5 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Semperit	195/55 R20 95 H	5 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Semperit	195/55 R20 95 H	6 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Semperit	195/55 R20 95 H	6 mm
Reservebereifung: Notrad					

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Serviceheft am 29.09.2025 bei km 140.471.	
Legende :	✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor. Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 1 Hauptschlüssel vorhanden. Das Fahrzeug weist innen und außen alters, nutzungs- und laufleistungsanaloge Gebrauchsspuren auf. Fahrzeug außen stark verschmutzt. Prüfung der Sitze aufgrund fest montierter Sitzbezüge nicht möglich. Demontage zur Begutachtung erforderlich. Eine einfache Demontage war nicht möglich. Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde festgestellt, dass die Serviceintervalle überzogen wurden. Hinsichtlich der überzogenen Wartungsintervalle wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Sonderausstattung

- | | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|
| ✓ | Arktis-Weiß Uni | ✓ | City-Plus-Paket |
| ✓ | Notrad in der Reifendimension 145/70 R | ✓ | Sicherheitstrennnetz im Kofferraum |
| ✓ | Stoff Titanium-Schwarz - ZEN Musterung | ✓ | Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBF |
| ✓ | UTC_AHK fest inkl.Montage_Gr.Scenic | ✓ | UTC_Beklebung_Gr.Scenic_Carrier GmbH |
| ✓ | UTC_Gummimattenset 4teil. Gr.Scenic | ✓ | UTC_Kennzeichenhalter_Carrier_GmbH |
| ✓ | UTC_Warnblitzer | ✓ | Winterkomplettträger über A.T.U |

Zustand / Beschädigungen

Front

Motorhaube, beschädigt (Bild 41, Bild 42, Bild 43)

Seite links

Tür vorne links, beschädigt (Bild 59, Bild 60, Bild 61)

Tür hinten links, beschädigt (Bild 62, Bild 63, Bild 64)

Seitenwand links, beschädigt (Bild 26, Bild 27, Bild 28)

Seitenwand links Innenverkleidung, beschädigt (Bild 47, Bild 48, Bild 49)

D- Säule links Innenverkleidung, beschädigt (Bild 56, Bild 57, Bild 58)

Seite rechts

Seitenwand rechts Innenverkleidung, beschädigt (Bild 50, Bild 51, Bild 52)

D- Säule rechts Innenverkleidung, beschädigt (Bild 53, Bild 54, Bild 55)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung oberhalb -lackiert-, beschädigt (Bild 29, Bild 30, Bild 31)

Heckklappe Innenverkleidung, beschädigt (Bild 44, Bild 45, Bild 46)

Reifen, Felgen, Radkappen

Radkappe(n) vorne rechts, beschädigt (Bild 35, Bild 36, Bild 37)

Radkappe(n) vorne links, fehlt (Bild 13, Bild 14)

Radkappe(n) hinten rechts, beschädigt (Bild 32, Bild 33, Bild 34)

Radkappe(n) hinten links, fehlt (Bild 15, Bild 16)

Reifen vorne rechts, beschädigt (Bild 38, Bild 39, Bild 40)

Satz Sommerräder, fehlt

Stahlrad vorne links, korrodiert (Bild 23, Bild 24, Bild 25)

Stahlrad hinten links, korrodiert (Bild 20, Bild 21, Bild 22)

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 17, Bild 18, Bild 19)

Schlüssel/Schließanl.

Schließanlage Hauptschlüssel, fehlt (Bild 12)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 64 Fotos.

Afkir, Yassin

Der Sachverständige, 22.06.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.



Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12. Schließanlage, Hauptschlüssel, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 13. Radkappe(n), vorne links, fehlt, ersetzen



Bild 14. Radkappe(n), vorne links, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15. Radkappe(n), hinten links, fehlt, ersetzen



Bild 16. Radkappe(n), hinten links, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 18. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 19. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 20. Stahlrad, hinten links, korrodiert, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21. Stahlrad, hinten links, korrodiert, ersetzen



Bild 22. Stahlrad, hinten links, korrodiert, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23. Stahlrad, vorne links, korrodiert, ersetzen



Bild 24. Stahlrad, vorne links, korrodiert, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25. Stahlrad, vorne links, korrodiert, ersetzen



Bild 26. Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 27. Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 28. Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 29. Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 30. Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 31. Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 32. Radkappe(n), hinten rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 33. Radkappe(n), hinten rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 34. Radkappe(n), hinten rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 35. Radkappe(n), vorne rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 36. Radkappe(n), vorne rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 37. Radkappe(n), vorne rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 38. Reifen, vorne rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 39. Reifen, vorne rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 40. Reifen, vorne rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 41. Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 42. Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 43. Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 44. Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 45. Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen



Bild 46. Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 47. Seitenwand links, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen



Bild 48. Seitenwand links, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 49. Seitenwand links, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen



Bild 50. Seitenwand rechts, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 51. Seitenwand rechts, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen



Bild 52. Seitenwand rechts, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 53. D- Säule rechts, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen




Bild 54. D- Säule rechts, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 55. D- Säule rechts, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen



Bild 56. D- Säule links, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 57. D- Säule links, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen



Bild 58. D- Säule links, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 59. Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 60. Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 61. Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 62. Tür hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 63. Tür hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 64. Tür hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren