

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002408785
Besichtigt am:	21.04.2026 18:22
Berichts-Nr:	10467364
FIN:	TMBJH9NP6P7035649



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Superb
HSN / TSN:	8004 / APL
Erstzulassungsdatum:	15.03.2023
Laufleistung:	64.706 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Graphite-Grau Metallic
Farbe Dach:	Graphite-Grau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	2.800 KM

» Fahrzeugausstattung

"CREW PROTECT ASSIST" - mit erweitertem Sicherheitssystem	Batterie 420A (70Ah)
"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Batterie/Generator Kapazität Standard
"KESSY FULL" ohne "SAFE" System	Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
"LIGHT ASSISTANT" ("COMING HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")	Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn
"PARK ASSIST mit MANOEUVRE ASSIST" - mit aut. Bremse Funktion	Beheizbare Vorder- und Rücksitze
"REAR VIEW CAMERA MID"	Beifahrersitzverstellung vom Fond
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Berganfahrassistent
"Virtual Cockpit"	Betriebserlaubnis Nachtrag
12 Volt-Steckdose(n)	Bordliteratur in Deutsch
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Bordwerkzeug
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Heizung und mit Schaltwippen DSG, mit schwarze Umnähung	BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)
2x USB vorne + 2x USB hinten	Business Amundsen
3 Schlüssel	Chrom-Paket (Ausführung 2)
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.D	Chromrahmen um die Seitefenster
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM ist:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T11/T3C	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
7-Gang-Automatikgetriebe	DAB - Digitaler Radioempfang
8 Lautsprecher (passiv)	Dachreling, eloxiert
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dachspoiler
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dämpfung hinten,Basis 1
Abgaskonzept, EU6 AP	Dämpfung vorn
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement	Dekorleiste Argenzo Zebrano mit Chrom und Ambientebeleuchtung
Aktive Reifenkontrollanzeige	Doppelton-Signalhorn
Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet	Drehstromgenerator 180 A
Ambientelicht Ausführung 2	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Anhängerkupplung, schwenkbar	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Anhängerkupplung, schwenkbar	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitze
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Assistenz	-
Außen-Sound Standard	Einstiegsleisten vorne und hinten
Außenspiegel links, konvex	Elektrische Zusatzheizung
Außenspiegel mit Memoryfunktion, autom. abblendbar auf Fahrerseite, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrerkniefairbag
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ausstattungsstufe - Style	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-
Automat. Ausfahrbare Scheinwerfer- Reinigungsanlage	Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Fertigungsablauf Standard
Automatische Rolloentriegelung mit Multifunktionsbox	Feststellbremse
	Formteilhimmel ungeteilt
	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
	Frontantrieb
	Frontscheibenheizung

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend	Nichtraucherausführung
Fußhebelwerk "Standard"	Normal-Lackierung
Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Notrufsystem eCall+
Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)	Ohne "drive select"
Heckscheibenwischer "AERO"	Ohne 2. Batterie
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne Adapter
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Kältemittel R1234yf	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Keine Aktionsausführung	Ohne CD/DVD für Navigation
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Durchladeeinrichtung
Klimakomfortscheibe	Ohne ECO-Funktion
Komfort Plus	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Komfortsitze vorn	Ohne Feuerlöscher
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Fußmatten
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Garagentoröffner
Kopfstützen vorn	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kraftstoffbehälter	Ohne Head-Up Display
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Kindersitz
Kühlerschutzgitter mit Chromleiste	Ohne Ladeboden
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Ladedose
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Ladekabel
Leergewichtsbereich 1	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Lehnenfernentriegelung aus Kofferraum	Ohne Schmutzfänger
Leichtmetallräder "ANTARES" 8Jx18" inkl. Super-Rollwiderstandsoptimierte Reifen	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leichtmetallräder "ANTARES" 8Jx18"	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Trennwand
Leuchtwertenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Überführungsausrüstung
Linkslenker	Ohne Uhr
Matrix-Beam	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Halter	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Multifunktionskamera	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne zusätzliche Bereifung
Mittelarmlehne vorn	Optionsinfotainment (MIB3)
Mittelkonsole	Pannen-Set
Motorenstart Standard	Preisstützung
Navi Amundsen + Web radio	Radschrauben Standard
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Radstand
Nebelschlussleuchte	Rechtsverkehr
Nicht Heissland	Regionscode " ECE " für Radio
	Reifen 235/45 R18 94W Super-Rollwiderstandsoptimiert

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
 Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
 Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
 Mittelarmlehne
 Schalthebelknopf/-Griff in Leder
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Schriftzugsatz in Grundausrüstung
 Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
 Sicherheit
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Side Assist
 Sitzbezüge in Stoff
 Sitzeinstellung elektrisch, für beide Vordersitze, Fahrersitz mit
 Memory
 Sonnenblende mit Make-up Spiegel und LED Beleuchtung
 und Airbagschild
 Sonnenrollo für die Seitenscheiben hinten - mechanisch
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Standard-Klimazonen
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger in Wagenfarbe
 Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
 TOP LED Rückleuchte
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
 Typprüfstand Deutschland
 Variant/Avant
 Variante Grundausrüstung
 Virtuelles Pedal-Öffnung/Schließung der 5. Türen (nur in der
 Kombination mit Spin-delantrieb und Kessy)
 Voll LED TOP Scheinwerfer mit Matrix Beam Fernlicht
 Funktion inkl. Welcome Effekt
 Vorbereitung für Kindersitzhalterung mit Sicherheitssystem
 "ISOFIX" auf Beifahrersitz
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperre elektronisch
 Zus. Warnleuchten (Türbereich)

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	4,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	4,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	4,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 12.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Batterie vorne	Keine/schlechte Funktion	Ersetzen
2	Alufelge hinten rechts	Kratzer	Pauschalbetrag

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfängerverkleidung vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Markenemblem hinten	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 7.973,03
Summe (ohne MwSt.):				€ 7.973,03

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	198,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJH9NP6P7035649

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Heckklappe



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN**

1 - Batterie vorne - Keine/schlechte Funktion - Ersetzen



2 - Alufelge hinten rechts - Kratzer - Pauschalbetrag

**GEBRAUCHSPUREN**

1 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Stoßfängerverkleidung vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - Markenemblem hinten - Fehlt - Ersetzen

