

29.06.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **HYUNDAI Santa Fe 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	SAB-EB 0040E	Fahrgestell-Nummer:	KMHS4812DNU044550
Vertrags-Nummer:	20341172	Erstzulassung:	28.06.2022
Internes KZ:	15336196	Kilometer-Stand:	87226

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

HYUNDAI Santa Fe 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **0,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **0,00**

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI Santa Fe 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	195 / 265	Hubraum:	1598
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	36
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	47
Max. Km/h:	187	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,800
Leergewicht (kg):	2040	zul. Gewicht (kg):	2650

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 20341172
Amtliches Kennzeichen: SAB-EB 0040E
Übersicht erstellt am: 29.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Santa Fe 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch
6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 20341172
Amtliches Kennzeichen: SAB-EB 0040E
Übersicht erstellt am: 29.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Santa Fe 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	SAB-EB 40E
Berichtsnummer :	0000000925614-DE968		
Referenznummer:	31200855		

Fahrzeugdaten

Hyundai Santa Fe (TM)(10.2020->) Signature Plug-In Hybrid 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KMHS4812DNU044550	Laufleistung abgelesen:	87226 km
Erstzulassung / Baujahr:	28.06.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	16.06.2026 54439 Saarburg
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Geländewagen/Pickup
Kraftstoff:	Hybr.B/E ext. Aufl.	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1598 ccm / 132 kW (179 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	Glacier White / MIC
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	07.2027 / 07.2027
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Mehrfarbig	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	87172 / 09.06.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	235/55/R19/105V 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/55/R19/105V 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	235/55/R19/105V 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/55/R19/105V 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	-
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht geprüft	✗	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.

Sonnendach/ Verdeck:	Nicht geprüft
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
2.	Windschutzscheibe	Steinschlag	Smart Repair
3.	Stoßfänger Vorne	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
4.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair
5.	Motorhaube	Rost	Smart Repair
6.	Felge Hinten - Rechts	Beschädigt	Smart Repair

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



1. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



2. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair



2. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair



3. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



4. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



5. Motorhaube
Rost - Smart Repair



5. Motorhaube
Rost - Smart Repair



6. Felge Hinten - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



6. Felge Hinten - Rechts
Beschädigt - Smart Repair