

# Skoda

KAMIQ 1.5 TSI 150CV DSG

VIN: TMBGK7NW9M3144343

Geschatte reparatiekosten

TOTAL



## Description

<b>Kenteken</b>	<b>Registratienummer</b>	<b>Kilometerteller</b>
	12/07/2021	101434 km
<b>Color</b>	<b>Jaar</b>	<b>Bekleding</b>
Zwart	-	-
<b>Aantal deuren</b>	<b>Aantal stoelen</b>	<b>Generation</b>
-	-	-
<b>Transmissie</b>	<b>Brandstoftype</b>	<b>Maximale kracht</b>
Automatisch	Benzine	111 KW

## Actieve waarschuwings-verlichting

Maintenance indicator

## Statement details

Inspectie loc

Statement date  
13/11/2025

Datum goedkeuren inspectie  
14/11/2025







## Controle







Probleem met starten van de motor  
Nee







Geen wegwaardig voertuig  
Nee






## Defecten en correcties

#	Element	Defect	Correctie	Netto kosten
001	Maintenance indicator	Missend	Uitvoeren	0,00 EUR

		Plaatwerk tijd -	Spuit tijd -	Onderdeelprijs -	Lumpsum -
		Plaatwerk kosten -	Spuitkosten -	Materiaalkosten -	
002	Velg / Vooraan links Materiaal : Aluminium legering / Velg-/banddiameter : 17 "		Gekrast	Smart repair	
		Plaatwerk tijd -	Spuit tijd -	Onderdeelprijs -	Lumpsum
		Plaatwerk kosten -	Spuitkosten -	Materiaalkosten -	
003	Velg / Rechtsvoor Materiaal : Aluminium legering / Velg-/banddiameter : 17 "		Gekrast	Smart repair	
		Plaatwerk tijd -	Spuit tijd -	Onderdeelprijs -	Lumpsum
		Plaatwerk kosten -	Spuitkosten -	Materiaalkosten -	
004	Dak / -		Chip	Smart repair	
		Plaatwerk tijd -	Spuit tijd -	Onderdeelprijs -	Lumpsum
		Plaatwerk kosten -	Spuitkosten -	Materiaalkosten -	
005	Motorkap / -		Chip	Acceptable	-
		Plaatwerk tijd -	Spuit tijd -	Onderdeelprijs -	Lumpsum
		Plaatwerk kosten -	Spuitkosten -	Materiaalkosten -	
006	Bumper / Voorkant		Gekrast	Spuiten	
		Plaatwerk tijd <b>1,50 h</b>	Spuit tijd	Onderdeelprijs -	Lumpsum
		Plaatwerk kosten	Spuitkosten	Materiaalkosten <b>JR</b>	
007	Bumperlijst / Voorkant Geschilderd : Yes / Materiaal : Plastic / Verchroomd : No		Gekrast	Spuiten	

	Plaatwerk tijd	-	Spuit tijd	0,50 h	Onderdeelprijs	-	Lumpsum
	Plaatwerk kosten	-	Spuitkosten		Materiaalkosten	-	
008	Drempel / Links Geschilderd : Yes / Materiaal : Plastic / Oppervlak : Geschilderd		Gekrast		Spuiten		
	Plaatwerk tijd	0,50 h	Spuit tijd	0,50 h	Onderdeelprijs	-	Lumpsum
	Plaatwerk kosten		Spuitkosten		Materiaalkosten	-	
009	Scherf / Vooraan links		Deuk		Smart repair		
	Plaatwerk tijd	-	Spuit tijd	-	Onderdeelprijs	-	Lumpsum
	Plaatwerk kosten	-	Spuitkosten	-	Materiaalkosten	-	
010	Spiegelkap / Links		Gekrast		Spuiten		
	Plaatwerk tijd	-	Spuit tijd	0,30 h	Onderdeelprijs	-	Lumpsum
	Plaatwerk kosten	-	Spuitkosten		Materiaalkosten		
011	Deur / Vooraan links		Gekrast		Smart repair		
	Plaatwerk tijd	-	Spuit tijd	1,30 h	Onderdeelprijs	-	Lumpsum
	Plaatwerk kosten	-	Spuitkosten		Materiaalkosten	-	
012	Deur / Linksachter		Gekrast		Acceptable		-
	Plaatwerk tijd	-	Spuit tijd	-	Onderdeelprijs	-	Lumpsum
	Plaatwerk kosten	-	Spuitkosten	-	Materiaalkosten	-	
013	Scherf / Linksachter		Deuk		Smart repair		

	Plaatwerk tijd	-	Spuit tijd	-	Onderdeelprijs	-	Lumpsum
	Plaatwerk kosten	-	Spuitkosten	-	Materiaalkosten	-	
014	Bumper / Achter		Gekrast		Spuiten		
	Plaatwerk tijd	1,00 h	Spuit tijd	2,00 h	Onderdeelprijs	-	Lumpsum
	Plaatwerk kosten		Spuitkosten		Materiaalkosten	-	
015	Bumperlijst / Achter Geschilderd : Yes / Materiaal : Plastic / Verchroomd : No		Gekrast		Spuiten		
	Plaatwerk tijd	-	Spuit tijd	0,50 h	Onderdeelprijs	-	Lumpsum
	Plaatwerk kosten	-	Spuitkosten		Materiaalkosten	-	
016	Achterklep/achterdeur / -		Chip		Spuiten		
	Plaatwerk tijd	0,50 h	Spuit tijd	1,50 h	Onderdeelprijs	-	Lumpsum
	Plaatwerk kosten		Spuitkosten		Materiaalkosten	-	
017	Scherf / Rechtsachter		Deuk		Reparatie		137,50 EUR
	Plaatwerk tijd	2,00 h	Spuit tijd	2,50 h	Onderdeelprijs	-	Lumpsum
	Plaatwerk kosten		Spuitkosten		Materiaalkosten	-	
018	Deur / Rechtsachter		Gekrast		Acceptable		-
	Plaatwerk tijd	-	Spuit tijd	-	Onderdeelprijs	-	Lumpsum
	Plaatwerk kosten	-	Spuitkosten	-	Materiaalkosten	-	
019	Deur / Rechtsvoor		Gekrast		Smart repair		

	Plaatwerk tijd	Sluit tijd	Onderdeelprijs	Lumpsum
	-	1,30 h	-	
	Plaatwerk kosten	Sluitkosten	Materiaalkosten	-
	-		-	
020	Scherm / Rechtsvoor	Deuk	Reparatie	
	Plaatwerk tijd	Sluit tijd	Onderdeelprijs	Lumpsum
	1,00 h	1,10 h	-	
	Plaatwerk kosten	Sluitkosten	Materiaalkosten	-
021	Zitplaats / Achter	Vlek	Schoonmaken	
	Plaatwerk tijd	Sluit tijd	Onderdeelprijs	Lumpsum
	0,50 h	-	-	
	Plaatwerk kosten	Sluitkosten	Materiaalkosten	-
		-	-	
022	Stuur / -	Versleten	Acceptable	-
	Plaatwerk tijd	Sluit tijd	Onderdeelprijs	Lumpsum
	-	-	-	
	Plaatwerk kosten	Sluitkosten	Materiaalkosten	-
	-	-	-	
023	Tapijt / -	Onjuiste reparatie	Acceptable	-
	Plaatwerk tijd	Sluit tijd	Onderdeelprijs	Lumpsum
	-	-	-	
	Plaatwerk kosten	Sluitkosten	Materiaalkosten	-
	-	-	-	

## Verwijderbare Items

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Gereedschap in de auto | <input type="checkbox"/> Langzame oplaadkabel | <input type="checkbox"/> Compressorbandenreparatiekit |
| <input type="checkbox"/> Laaddeksel             | <input type="checkbox"/> EHBO-kit             | <input type="checkbox"/> Bandenreparatiekit compleet  |
| <input type="checkbox"/> Reservewielband        | <input type="checkbox"/> Snellaadkabel        | <input type="checkbox"/> Navulbandenreparatiekit      |
| <input type="checkbox"/> Achterste perceelplank |   |   |

## hoofdset banden

Vooran links	HANKOOK	205 / 55 / 17 / Zomer	5 mm
Rechtsvoor	HANKOOK	205 / 55 / 17 / Zomer	5 mm

Rechtsachter	BRIDGESTONE	205 / 55 / 17 / Zomer	3 mm
Linksachter	GOODYEAR	205 / 55 / 17 / Zomer	5 mm
Rechtsachter	GOODYEAR	205 / 55 / 17 / Zomer	4.5 mm

## Opmerkingen

Veicolo sporco

Foto's




Linksvoor



Linksachter



Kofferbak geopend



Rechts achter



Achterste passagiersruimte



Dashboard vanaf de achterbank



Voorste passagiersruimte



Rechtsvoor



Kilometerteller



Vin



Ander



Ander



hoofdset banden / Vooraan links



hoofdset banden / Vooraan links



hoofdset banden / Rechtsvoor



hoofdset banden / Rechtsvoor



hoofdset banden / Linksachter



hoofdset banden / Linksachter



hoofdset banden / Rechtsachter



hoofdset banden / Rechtsachter



Maintenance indicator / Missend




Velg / Vooraan links / Gekrast



Velg / Vooraan links / Gekrast



Velg / Vooraan links / Gekrast










Velg / Rechtsvoor / Gekrast



Velg / Rechtsvoor / Gekrast



Velg / Rechtsvoor / Gekrast





Spiegelkap / Links / Gekrast



Deur / Vooraan links / Gekrast



Deur / Vooraan links / Gekrast



Deur / Linksachter / Gekrast



Deur / Linksachter / Gekrast




Scherf / Linksachter / Deuk



Scherf / Linksachter / Deuk



Bumper / Achter / Gekrast



Bumper / Achter / Gekrast



Bumper / Achter / Gekrast



Bumper / Achter / Gekrast



Bumperlijst / Achter / Gekrast



Bumperlijst / Achter / Gekrast



Bumperlijst / Achter / Gekrast




Achterklep/achterdeur / - / Chip



Achterklep/achterdeur / - / Chip



Achterklep/achterdeur / - / Chip



Scherf / Rechtsachter / Deuk



Scherf / Rechtsachter / Deuk



Scherf / Rechtsachter / Deuk



Deur / Rechtsachter / Geplast



Deur / Rechtsachter / Geplast



Deur / Rechtsvoor / Geplast




Deur / Rechtsvoor / Geplast



Deur / Rechtsvoor / Geplast



Scherf / Rechtsvoor / Deuk




Scherf / Rechtsvoor / Deuk




Scherf / Rechtsvoor / Deuk



Scherf / Rechtsvoor / Deuk



Zitplaats / Achter / Vlek



Zitplaats / Achter / Vlek



Stuur / - / Versleten



Tapijt / - / Onjuiste reparatie



Tapijt / - / Onjuiste reparatie