



Lynk & Co 01

Informazioni Veicolo

Marca:	Lynk & Co	Targa:	
Cambio:		Colore esterno:	Nero
Modello:	01	N. Telaio:	L6TCX2E77PE046336
Carburante:	Ibrido plug-in	Potenza:	
Versione:		Data di immatricolazione	04/07/2023
Chilometraggio:	71535 km	Numero di porte:	5

Riepilogo dei danni

Davanti	6
Destra	1
Dietro/posteriore	9
Interni	9
Ruote	7
Sinistra	6
Tetto e altri	1

Immagini commerciali





Opzioni secondo l'ispettore

Telecamera con vista posteriore	sì	Tetto apribile elettrico	sì	Tetto panoramico	sì
---------------------------------	----	--------------------------	----	------------------	----

Danni

Calotta retrovisore esterno sx
Graffiature
Verniciatura
Sinistra



Ruote



Ruote



Ruote



Ruote



Interni




Chiave Keyless

Mancanza
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Interni



Cofano anteriore

Ammaccatura
Riparare e dipingere
Davanti




Cofano Post.

Ammaccatura
Riparare e dipingere
Dietro/posteriore



Copertura tetto apribile

Rotto
Sostituire
Interni



Copribagagli-Cappelliera

Mancanza
Sostituire
Dietro/posteriore



Fodera cuscino sedile ant. Sx

Strappo/tagliato
Sostituire
Interni



Griglia inferiore paraurti ant

Mancanza
Sostituire
Davanti



Interno veicolo

Sporco
Pulire
Interni



Kit di riparazione pneumatici

Mancanza
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Dietro/posteriore



Libretto di circolazione

Mancanza
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Interni



Manutenzione

Mancanza
Eseguire
Interni




Modanatura arco passaruota ant. Sx

Graffiature
Sostituire
Ruote



Modanatura arco passaruota post. Sx
Graffiature
Sostituire
Ruote




Modanatura dx paraurti ant.(quando separate)
Rotto
Sostituire e dipingere
Davanti



Modanatura dx paraurti Post.(quando separate)
Graffiature
Verniciatura
Dietro/posteriore



Modanatura parafango ant. Sx
Rotto
Sostituire
Sinistra



Modanatura paraurti Post.
Rotto
Sostituire
Dietro/posteriore



Modanatura sx paraurti ant.(quando separate)

Rotto
Sostituire e dipingere
Davanti




Modanatura sx paraurti Post.(quando separate)

Graffiature
Verniciatura
Dietro/posteriore




Parafango ant. Sx

Ammaccatura e graffio
PRM
Sinistra




Parafango post. Dx

Ammaccatura
Riparare e dipingere
Destra



Parafango post. Sx


Ammaccatura
Riparare e dipingere
Sinistra



Paraurti ant.
Graffiature
Verniciatura
Davanti




Paraurti post.
Deformato / Forzato
Sostituire e dipingere
Dietro/posteriore



Pneumatico ant. Dx
Strappo/tagliato
Sostituire
Ruote



Porta ant. Sx
Ammaccatura
Riparare e dipingere
Sinistra



Porta post. Sx

Ammaccatura
Riparare e dipingere
Sinistra



Rivestimento interno del portellone (parte superiore)

Graffiature
Sostituire
Dietro/posteriore



Spia accesa

Spia lampeggiante
Controllo/Controllare
Interni



Tappo- copertura anteriore

Mancanza
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Davanti



Tappo- copertura posteriore

Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Dietro/posteriore



Tetto
Ammaccatura
Riparare ammaccature senza verniciatura
Tetto e altri



Volante
Logoro \ usurato
Sostituire
Interni



Pneumatici

Davanti Sinistra
Estate
In lega
235/45/20/100/W
Altro
5,0 mm
Davanti Destra
Estate
In lega
235/45/20/100/W
Altro
5,0 mm
Dietro Sinistra
Estate
In lega
235/45/20/100/W
Altro
5,0 mm
Dietro Destra
Estate
In lega
235/45/20/100/W
Altro
5,0 mm

Controllo

Categoria	Berlina Cerchi	In lega
Colore Carrozzeria	Nero Copribagagli	No
Libretto di circolazione	No Libretto di circolazione	N/A
Libretto di manutenzione	No Livello carburante	0
Motore funzionante	sì Numero di cavetti di ricarica (normale)	1
Numero di cavetti di ricarica (ricarica rapida)	1 Numero di chiavi totali	1
Numero di poggiateste rimuovibili	3 Numero di porte	5
Numero di posti	5 Tipo di vernice	metallico

Informazioni sul contenuto e sulla portata del rapporto di ispezione:

- La valutazione si basa sugli standard di vendita specificati dal cliente.
- I danni da usura accettabili secondo gli standard di vendita non sono sempre documentati in questo report.
- I metodi di riparazione specificati e/o i tempi di riparazione sono stati determinati considerando i moderni metodi di riparazione industriale.
- La stima dei costi di riparazione per i singoli ripristini, deve essere effettuata dall'Agente acquirente, che ne è responsabile.
- La perizia è stata effettuata in condizioni di assenza di smontaggio. Macadam non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni mancanti. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore.