

## Fahrzeugbeschreibung

**Fahrzeug:** CUPRA Formentor 1.5 TSI 110kW DSG Sports Utility Vehicle 5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 7-Gang Automatik

|                        |                                                                                  |                     |                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Amtliches Kennzeichen: | WS -SK 1111                                                                      | Fahrgestell-Nummer: | VSSZZZKMZNR052471 |
| Vertrags-Nummer:       | 57273082                                                                         | Erstzulassung:      | 30.06.2022        |
| Internes KZ:           | 15062189                                                                         | Kilometer-Stand:    | 69706             |
| Unfall/Schaden:        | Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt. |                     |                   |

### Ausstattung:

**CUPRA Formentor 1.5 TSI 110kW DSG Sports Utility Vehicle 5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 7-Gang Automatik**

Lackierung: Camouflage grün (dunkelgruen) Polsterung: Stoff Schwarz Telefontyp:

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 34.773,12**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

|                                                                                                      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 19 Leichtmetallräder Exclusive I Black, Connectivity-Box inkl. Wireless Charger                      | 0,00 |
| Abstandsregeltempomat, Auspendassistent, Servolenkung, Zentralverriegelung                           | 0,00 |
| Antriebssschlußregelung, Reifendruckkontrolle, Traktionskontrolle, Kopfairbag, Kindersitzbefestigung | 0,00 |
| Automatik, Sperrdifferential, Start-Stop-Automatik, Volldigitales Kombiinstrument                    | 0,00 |
| Bei Lager-, Vorlauffahrzeugen oder Tageszulassungen ist eine Änderung der Ausstattung nicht möglich. | 0,00 |
| Beifahrerairbag abschaltbar, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert                            | 0,00 |
| Bluetooth, Freisprecheinrichtung, Apple CarPlay, Android Auto, Sprachsteuerung, DAB                  | 0,00 |
| Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung, Climatronic 3-Zonen                               | 0,00 |
| Dachhimmel in schwarz, Fahrassistent-Paket L für Navigationssys, Smart Ambient Light                 | 0,00 |
| Der Zwischenverkauf des Fahrzeuges sowie Irrtümer sind vorbehalten.                                  | 0,00 |
| Dieses Lagerfahrzeug besitzt eine Tageszulassung, welche auf unseren Partnerhändler erfolgt ist.     | 0,00 |
| Einstiegsleisten (Aluminium) vorn, beleuchtet, Elektron. Differentialsperre (XDS)                    | 0,00 |
| Elektrischer Fensterheber, Sitzheizung, Elektrische Aussenspiegel, Teilbare Ruecksitzlehne, Tempomat | 0,00 |
| Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrassistent-Paket L                                          | 0,00 |
| Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrprofilwahl (CUPRA Drive Profile), Frontkamera    | 0,00 |
| Fahrerprofilwahl, Winterpaket, Außenfarbe Dark Camouflage, Dark Camouflage Metallic                  | 0,00 |
| Fahrersitz elektrisch einstellbar mit Me, Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorne                   | 0,00 |
| Fernlichtassistent, Lichtsensor, Notbremsassistent, Spurhalteassistent, Spurwechselassistent         | 0,00 |
| Induktionsladen für Smartphones, Musikstreaming, Garantie, Scheckheftgepflegt, Nichtraucherfahrzeug  | 0,00 |
| Innenspiegel mit Abblendautomatik, Laderaumboden variabel, Lendenwirbelstütze elektr. verstellbar    | 0,00 |
| Katalysator, Alufelgen, Dachreling, Gepaeckraumabdeckung, Elektrische Parkbremse                     | 0,00 |
| LED-Tagfahrlicht, LED-Rueckleuchten, Scheinwerferregulierung, Aussenspiegel beheizbar                | 0,00 |
| Licht- und Sicht-Paket, Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home), Mittellarmlehne hinten           | 0,00 |
| Memory Sitze, Lordosenstütze, Lederlenkrad, Klimaautomatik-3-Zonen, LED-Hauptscheinwerfer            | 0,00 |
| Mittellarmlehne, Innenraumfilter, Sportsitze, ParkDistanceControl vorne und hinten, Keyless Entry    | 0,00 |
| Multifunktionslenkrad, Keyless Go Startfunktion, Elektrische Sitze, Innenspiegel autom. abblendbar   | 0,00 |
| Navigationsdaten inkl. MAPCARE, SEAT CONNECT vorbereitet für die Aktivie                             | 0,00 |
| Navigationssystem 10 Display, Antriebsart: Frontantrieb, Automatische Distanzregelung (ACC)          | 0,00 |
| Notrufsystem, Pannenset, Navigationssystem, Radio, Telefonvorbereitung, USB-Anschluss, MP3           | 0,00 |
| Online-Infotainment Funktion, Wireless Full Link Connectivity inkl. An                               | 0,00 |
| Radioempfang digital (DAB+), Servolenkung elektro-mechanisch, Sitzheizung vorn, Sitzhöhenverstellung | 0,00 |
| Rückfahrkamera, ABS, Airbag, Beifahrer-Airbag, Wegfahrsperr, Seitenairbags, ESP                      | 0,00 |
| Sitzhöhenverstellung Fahrersitz, Sport-Schalensitze vorn, Start/Stop-Anlage, Wärmeschutzverglasung   | 0,00 |
| Totwinkel-Assistent, Müdigkeitserkennung, Verkehrszeichenerkennung, Park-Lenk-Assistent, Regensensor | 0,00 |
| Wartungsintervall und Garantie-Laufzeit beginnen mit der Erstzulassung des Fahrzeuges.               | 0,00 |
| Winter-Paket, ZV mit Fernbedienung                                                                   | 0,00 |

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 34.773,12**

**Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 41.380,01**

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

\*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

|                              |                                                                                                                    |                             |       |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|
| Fahrzeug:                    | CUPRA Formentor 1.5 TSI 110kW DSG Sports Utility Vehicle5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 7-Gang Automatik |                             |       |
| Modelljahr:                  | 2023                                                                                                               |                             |       |
| kW / PS:                     | 110 / 150                                                                                                          | Hubraum:                    | 1498  |
| Getriebe:                    | Automatik                                                                                                          | Anzahl Gänge:               | 7     |
| Emissionsgruppe:             | I2                                                                                                                 | CO2 (g/km):                 | 150   |
| durchschn. Verbrauch/100 Km: | 6,600                                                                                                              | Tankinhalt:                 | 50    |
| Max. Km/h:                   | 203                                                                                                                | Beschl. 0-100 Km/h in Sec.: | 8,900 |
| Leergewicht (kg):            | 1463                                                                                                               | zul. Gewicht (kg):          | 1980  |

\* Angaben ohne Gewähr

**Unfall-/Schadenspiegel**

**Vertrags-Nummer:** 57273082  
**Amtliches Kennzeichen:** WS -SK 1111  
**Übersicht erstellt am:** 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**CUPRA Formentor 1.5 TSI 110kW DSG Sports Utility Vehicle5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 7-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

| -----               |                   |                           |                            |                                       |                                         |
|---------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| <i><b>Datum</b></i> | <i><b>SNR</b></i> | <i><b>Verursacher</b></i> | <i><b>Beschädigung</b></i> | <i><b>Reparatur<br/>erfolgt *</b></i> | <i><b>Gutachten<br/>vorhanden *</b></i> |

-----  
\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

**Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 57273082  
Amtliches Kennzeichen: WS -SK 1111  
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

CUPRA Formentor 1.5 TSI 110kW DSG Sports Utility Vehicle5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

| Datum      | Km-Stand | Art der Wartung          |
|------------|----------|--------------------------|
| 10.01.2024 | 38076    | Wartungszusatzumfänge    |
| 10.01.2024 | 38076    | Inspektion und Wartung   |
| 06.02.2026 | 68368    | Inspektion und Wartung   |
| 06.02.2026 | 68368    | Wartungszusatzumfänge    |
| 06.02.2026 | 68368    | Bremsflüssigkeitswechsel |

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



PROTOKOLLNUMMER: 45698544



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 01.06.2026

## Gutachten

|                                   |                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Betreff</b>                    | Wertgutachten                                                                        |
| <b>Auftrag durch</b>              | Allane SE<br>Zugspitzstraße 1<br>82049 Pullach                                       |
| <b>Besichtigungsdatum / Ort</b>   | 01.06.2026 / TÜV SÜD Service-Center Rosenheim<br>Hechtseestraße 1<br>83022 Rosenheim |
| <b>Vertragsnummer</b>             | 57273082                                                                             |
| <b>Auftrags-Nummer / Referenz</b> | MW2994911                                                                            |
| <b>Fahrzeug-Identnummer</b>       | VSSZZZKMZNR052471                                                                    |

PROTOKOLLNUMMER: 45698544

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 01.06.2026

## Gutachten

|                                         |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Betreff</b>                          | Wertgutachten                                                                                                                                                                               |
| <b>Auftrag durch</b>                    | Allane SE<br>Zugspitzstraße 1<br>82049 Pullach                                                                                                                                              |
| <b>Besichtigungsdatum / Ort</b>         | 01.06.2026 / TÜV SÜD Service-Center Rosenheim<br>Hechtseestraße 1<br>83022 Rosenheim                                                                                                        |
| <b>Besichtigung durch</b>               | Frau Sitte                                                                                                                                                                                  |
| <b>Vertragsnummer</b>                   | 57273082                                                                                                                                                                                    |
| <b>Auftrags-Nummer / Referenz</b>       | MW2994911                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fahrzeugart</b>                      | Geländewagen                                                                                                                                                                                |
| <b>Hersteller</b>                       | CUPRA                                                                                                                                                                                       |
| <b>Modell / Verkaufsbezeichnung</b>     | Formentor 1.5 TSI DSG                                                                                                                                                                       |
| <b>Schlüssel-Nummern HSN / TSN</b>      | 7593 ARC 00074                                                                                                                                                                              |
| <b>Fahrzeug-Identnummer</b>             | VSSZZZKMZNR052471                                                                                                                                                                           |
| <b>Anzahl Besitzer</b>                  | unbekannt                                                                                                                                                                                   |
| <b>Erstzulassung / Letzte Zulassung</b> | 30.06.2022 / 19.01.2023                                                                                                                                                                     |
| <b>Nächste HU</b>                       | 02/2027                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fahrzeug Dokumente</b>               | Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.<br>ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen |
| <b>Fahrzeug Kennzeichen</b>             | Kennzeichen nicht entgegen genommen                                                                                                                                                         |
| <b>Laufleistung</b>                     | 69.613 km / abgelesen                                                                                                                                                                       |
| <b>Farbe / Farbcode</b>                 | Grün Metallic                                                                                                                                                                               |
| <b>Antriebsart</b>                      | Frontantrieb                                                                                                                                                                                |
| <b>Kraftstoffart</b>                    | Benzin                                                                                                                                                                                      |
| <b>Hubraum / Leistung</b>               | 1.498 ccm/ 110 kW                                                                                                                                                                           |
| <b>Zylinder / Schadstoffklasse</b>      | 4 / EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I                                                                                                                                                            |

PROTOKOLLNUMMER: 45698544



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 01.06.2026

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>zul. Gesamtgewicht (kg)</b>         | 1.980                               |
| <b>Maße (L/B/H)</b>                    | 4450 x 1839 x 1528                  |
| <b>Anzahl Türen / Anzahl Sitze</b>     | 5 / 5                               |
| <b>Getriebe</b>                        | Automatik                           |
| <b>Anzahl Gänge</b>                    | 7                                   |
| <b>Polster / Farbe</b>                 | Stoff/Leder Kombination / Schwarz   |
| <b>Anzahl Schlüssel</b>                | 1 von 2 Schlüsseln vorhanden        |
| <b>Wartungsheft / Wartungsnachweis</b> | digitaler Nachweis / vollständig    |
| <b>Restlauf bis Service</b>            | 28.800 km                           |
| <b>Probefahrt</b>                      | kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände |
| <b>Vorschaden</b>                      | Keine Feststellbar                  |
| <b>Nachlackierung</b>                  | Keine Feststellbar                  |

#### Bereifung / Felge

| Achse / Größe     | Hersteller  | Bereifung                     | Profil [mm] |
|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| #1 245/40 R19 98Y | Continental | Sommerreifen auf Leichtmetall | 5 / 5       |
| #2 245/40 R19 98Y | Continental | Sommerreifen auf Leichtmetall | 6 / 6       |

#### Zusatzbereifung / Felge

|                   |             |                               |       |
|-------------------|-------------|-------------------------------|-------|
| #1 225/50 R18 99V | Continental | Winterreifen auf Leichtmetall | 5 / 5 |
| #2 225/50 R18 99V | Continental | Winterreifen auf Leichtmetall | 7 / 7 |

#### Ersatzrad

Ablauf: 07/2029 Tirefit vorhanden

**Zulässigkeit Räder** Alle Achsen zulässig.

**Verkehrssicherheit Räder** Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

### Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe       | Beschreibung                                        |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------|
| 1   | Außenspiegel rechts | Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair |
| 2   | Tür vorn links      | Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair         |
| 3   | Seitenwand rechts   | Einstieg - Delle(n) - Smart Repair                  |
| 4   | Tür hinten rechts   | Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen                |

PROTOKOLLNUMMER: 45698544



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 01.06.2026

| Nr. | Bauteilgruppe      | Beschreibung                                                            |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 5   | 2.Radsatz          | 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung            |
| 6   | Stossfänger hinten | Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair              |
| 7   | Rad/Reifen         | Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung |
| 8   | Stossfänger vorn   | Spoiler - verformt - erneuern                                           |
| 9   | Kotflügel rechts   | Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern                |
| 10  | Stossfänger hinten | Stossfänger hinten rechts - verkratzt / verschürft - lackieren          |
| 11  | Verglasung         | Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern                          |

### Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe             | Beschreibung                     |
|-----|---------------------------|----------------------------------|
| 1   | Schweller links           | Einstieg - Kratzer               |
| 2   | Stossfänger vorn          | Stossfänger vorn - Steinschlag   |
| 3   | Verkleidungen/Abdeckungen | Teppichboden vorn links - Abrieb |

### Fehlteile

| Nr. | Fehlteil                              |
|-----|---------------------------------------|
| 1   | Interieur - Laderaumabdeckung / Rollo |
| 2   | Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel        |

### Hinweise zum Gutachten

#### Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

#### Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

#### Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

PROTOKOLLNUMMER: 45698544



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 01.06.2026

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

### **Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:**

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

### **Verkehrssicherheit:**

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

### **Vorschäden:**

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

### **Weitere Hinweise und Feststellungen:**

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.  
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfangs der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.




Unterschrift Sachverständiger (Philip Hempel)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 21 Übersichtsfotos, 23 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 45698544

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 01.06.2026

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung

PROTOKOLLNUMMER: 45698544

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 01.06.2026



**Abbildung 7:** Montierte Bereifung




**Abbildung 8:** Montierte Bereifung



**Abbildung 9:** Montierte Bereifung



**Abbildung 10:** Innenraum vorne



**Abbildung 11:** Innenraum hinten



**Abbildung 12:** Motorraum

PROTOKOLLNUMMER: 45698544

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 01.06.2026



Abbildung 13: Laderaum



Abbildung 14: Laderaum



Abbildung 15: Kombiinstrument



Abbildung 16: Kombiinstrument




Abbildung 17: Instrumententafel



Abbildung 18: Dokumente

PROTOKOLLNUMMER: 45698544



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 01.06.2026



Abbildung 19: Dokumente



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Zusatzbereifung

PROTOKOLLNUMMER: 45698544

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 01.06.2026


## Beschädigungsfotos



**Beschädigung 1:** Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair




**Beschädigung 1:** Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung 2:** Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung 2:** Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair




**Beschädigung 3:** Seitenwand rechts: Einstieg - Delle(n) - Smart Repair



**Beschädigung 3:** Seitenwand rechts: Einstieg - Delle(n) - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 45698544




Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben


Datum: 01.06.2026



**Beschädigung 4:** Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung 4:** Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung 5:** 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung 5:** 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung 6:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung 6:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 45698544

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 01.06.2026



**Beschädigung 7:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung 7:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung 8:** Stoßfänger vorn: Spoiler - verformt - erneuern



**Beschädigung 8:** Stoßfänger vorn: Spoiler - verformt - erneuern



**Beschädigung 9:** Kotflügel rechts: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung 9:** Kotflügel rechts: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45698544


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 01.06.2026



**Beschädigung 10:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten rechts - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung 10:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten rechts - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung 11:** Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern




**Beschädigung 11:** Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



**Fehlteil #1:** Interieur: Laderaumabdeckung / Rollo - fehlt - erneuern



PROTOCOL NUMBER: 45698544



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 1 Jun 2026

## Expert report

|                                      |                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Subject</b>                       | Wertgutachten                                                                        |
| <b>Order from</b>                    | Allane SE<br>Zugspitzstraße 1<br>82049 Pullach                                       |
| <b>Inspection date / location</b>    | 1 Jun 2026 / TÜV SÜD Service-Center Rosenheim<br>Hechtseestraße 1<br>83022 Rosenheim |
| <b>Contract number</b>               | 57273082                                                                             |
| <b>Order number / reference</b>      | MW2994911                                                                            |
| <b>Vehicle Identification Number</b> | VSSZZZKMZNR052471                                                                    |



PROTOCOL NUMBER: 45698544



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 1 Jun 2026

## Expert report

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Subject</b>                                      | Wertgutachten                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Order from</b>                                   | Allane SE<br>Zugspitzstraße 1<br>82049 Pullach                                                                                                                                                                             |
| <b>Inspection date / location</b>                   | 1 Jun 2026 / TÜV SÜD Service-Center Rosenheim<br>Hechtseestraße 1<br>83022 Rosenheim                                                                                                                                       |
| <b>Inspection by</b>                                | Frau Sitte                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Contract number</b>                              | 57273082                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Order number / reference</b>                     | MW2994911                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Type of vehicle</b>                              | SUV                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Manufacturer</b>                                 | CUPRA                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Model / sales designation</b>                    | Formentor 1.5 TSI DSG                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Manufacturer key numbers / type code numbers</b> | 7593 ARC 00074                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Vehicle Identification Number</b>                | VSSZZZKMZNR052471                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Number of owners</b>                             | Unknown                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>First registration / Last registration</b>       | 30 Jun 2022 / 19 Jan 2023                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Next periodical technical inspection</b>         | 02/2027                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Vehicle documents</b>                            | At the time of the inspection, the vehicle registration certificate Part 1 (registration document) was available, but the vehicle registration certificate Part 2 (title) was not.<br>ZB Part 1 (certificate) not accepted |
| <b>Vehicle registration number</b>                  | License plate not accepted                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Mileage</b>                                      | 69,613 km / Read                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Colour / colour code</b>                         | Green Metallic                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Type of drive</b>                                | Front drive                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fuel type</b>                                    | Petrol                                                                                                                                                                                                                     |



PROTOCOL NUMBER: 45698544



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 1 Jun 2026

|                                                   |                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Engine displacement / power</b>                | 1,498 ccm/ 110 kW                   |
| <b>Cylinder / emissions class</b>                 | 4 / EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I    |
| <b>Permitted total weight (kg)</b>                | 1,980                               |
| <b>Dimensions (L/W/H)</b>                         | 4450 x 1839 x 1528                  |
| <b>Number of doors / number of seats</b>          | 5 / 5                               |
| <b>Gearbox</b>                                    | Automatic                           |
| <b>Number of gears</b>                            | 7                                   |
| <b>Upholstery / colour</b>                        | Cloth / leather combination / Black |
| <b>Number of keys</b>                             | 1 from 2 Keys available             |
| <b>Maintenance booklet / proof of maintenance</b> | digital proof / complete            |
| <b>Next maintenance in</b>                        | 28,800 km                           |
| <b>Test drive</b>                                 | short drive on the company premises |
| <b>Previous damage</b>                            | None detectable                     |
| <b>Repainting</b>                                 | None detectable                     |

#### Tyre / wheel rim

| Axle / Size       | Manufacturer | Tyres                       | Tread pattern [mm] |
|-------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|
| #1 245/40 R19 98Y | Continental  | Summer tyres on Light alloy | 5 / 5              |
| #2 245/40 R19 98Y | Continental  | Summer tyres on Light alloy | 6 / 6              |

#### Additional tyres / wheel rim

|                   |             |                             |       |
|-------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| #1 225/50 R18 99V | Continental | Winter tyres on Light alloy | 5 / 5 |
| #2 225/50 R18 99V | Continental | Winter tyres on Light alloy | 7 / 7 |

#### Spare wheel

Procedure: Tirefit Available  
07/2029

**Wheel suitability** All axles permissible

**Road safety wheels** Roadworthy

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.



PROTOCOL NUMBER: 45698544



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 1 Jun 2026

## Value reducing factors

| No. | Component group              | Description                                            |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1   | Wing mirror - right side     | Cap - Scratched - Smart repair                         |
| 2   | Door - front left side       | Door - Scratched - Smart repair                        |
| 3   | Side panel - rear right side | Sill - dent(s) - Smart repair                          |
| 4   | Door - rear right side       | Door - dent(s) - Smooth repair work                    |
| 5   | 2nd wheel set                | 1 alloy rim - Scratched - Loss in value                |
| 6   | Rear bumper                  | Rear bumper - Scratched - Smart repair                 |
| 7   | Wheel / tyres                | Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value |
| 8   | Front bumper                 | Spoiler - Deformed - Replace                           |
| 9   | Mudguard - right side        | Wheel well extension - Scratched - Replace             |
| 10  | Rear bumper                  | Bumper - rear right side - Scratched - Paint           |
| 11  | Vehicle glazing              | Windscreen - Broken / torn - Replace                   |

## Wear and tear

| No. | Component group  | Description                         |
|-----|------------------|-------------------------------------|
| 1   | Sill - left side | Sill - Scratch(es)                  |
| 2   | Front bumper     | Front bumper - Stone chips          |
| 3   | Trim / covers    | Carpet - front left side - Abrasion |

## Missing parts

| No. | Missing part                         |
|-----|--------------------------------------|
| 1   | Interior - Boot cover / roller cover |
| 2   | Equipment - Vehicle key              |

## Notes on expert report

### Details of order and scope of evaluation:

An order was placed to perform a vehicle evaluation for the vehicle described.



PROTOCOL NUMBER: 45698544



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 1 Jun 2026

### Vehicle identification:

- The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

### Inspection conditions:

- A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.
- Lifting equipment and/or a pit were available for examining the vehicle.

### Test drive / test run of engine and power units:

- A short maneuvering and shunting exercise was carried out on the company premises.
- An engine test run was performed.

### Roadworthiness:

- Apparently, no impairments to operational or traffic safety could be detected at the time of the inspection.

### Previous damages:

- No apparent prior damage that had been repaired could be found on the vehicle.


### Further notes and findings:

- The findings do not include a vehicle inspection as per road traffic regulations [German: StVZO] nor a vehicle inspection as per warranty law [German: Gewährleistungsrecht].
- If damage or defects are discovered only during disassembly/diagnostic work or through expanded knowledge, as well as those caused by concealed defects or fraudulent misrepresentation, immediate notification of the expert is requested.  
In this case, the technical expert shall have to promptly re-inspect the vehicle to determine the scope of extra repair work and determine the extra cost involved. Those replacement parts that had caused the re-inspection shall be stored until the technical expert has completed the re-inspection.



---

PROTOCOL NUMBER: 45698544



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 1 Jun 2026

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Philip Hempel'.

---


Expert's signature (Philip Hempel)

The current printed copy was produced by electronic means. The named technical expert states that the content correctly represents his or her findings. It is valid without an original signature.

Attachments: 21 Overview pictures, 23 Pictures of damage

PROTOCOL NUMBER: 45698544

For any queries, please provide the protocol number and date.



Date: 1 Jun 2026

## Overview pictures



Figure 1: VIN



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal front



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Diagonal rear



Figure 6: Mounted tyres

PROTOCOL NUMBER: 45698544

For any queries, please provide the protocol number and date.



Date: 1 Jun 2026



Figure 7: Mounted tyres



Figure 8: Mounted tyres



Figure 9: Mounted tyres



Figure 10: Interior - front



Figure 11: Interior - rear



Figure 12: Engine compartment

PROTOCOL NUMBER: 45698544

For any queries, please provide the protocol number and date.



Date: 1 Jun 2026



Figure 13: Cargo area



Figure 14: Cargo area



Figure 15: Instrument cluster



Figure 16: Instrument cluster



Figure 17: Instrument panel



Figure 18: Documents

PROTOCOL NUMBER: 45698544



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 1 Jun 2026



Figure 19: Documents



Figure 20: Misc.



Figure 21: Additional tyres

PROTOCOL NUMBER: 45698544



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 1 Jun 2026

## Pictures of damage




**Damage 1:** Wing mirror - right side: Cap - Scratched - Smart repair




**Damage 1:** Wing mirror - right side: Cap - Scratched - Smart repair



**Damage 2:** Door - front left side: Door - Scratched - Smart repair



**Damage 2:** Door - front left side: Door - Scratched - Smart repair



**Damage 3:** Side panel - rear right side: Sill - dent(s) - Smart repair



**Damage 3:** Side panel - rear right side: Sill - dent(s) - Smart repair

PROTOCOL NUMBER: 45698544




For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 1 Jun 2026



**Damage 4:** Door - rear right side: Door - dent(s) - Smooth repair work



**Damage 4:** Door - rear right side: Door - dent(s) - Smooth repair work



**Damage 5:** 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - Loss in value



**Damage 5:** 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - Loss in value



**Damage 6:** Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



**Damage 6:** Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair

PROTOCOL NUMBER: 45698544



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 1 Jun 2026



**Damage 7:** Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value



**Damage 7:** Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value



**Damage 8:** Front bumper: Spoiler - Deformed - Replace



**Damage 8:** Front bumper: Spoiler - Deformed - Replace




**Damage 9:** Mudguard - right side: Wheel well extension - Scratched - Replace



**Damage 9:** Mudguard - right side: Wheel well extension - Scratched - Replace

PROTOCOL NUMBER: 45698544


For any queries, please provide the protocol number and date.



Date: 1 Jun 2026



**Damage 10:** Rear bumper: Bumper - rear right side - Scratched - Paint



**Damage 10:** Rear bumper: Bumper - rear right side - Scratched - Paint



**Damage 11:** Vehicle glazing: Windscreen - Broken / torn - Replace



**Damage 11:** Vehicle glazing: Windscreen - Broken / torn - Replace



**Missing part #1:** Interior: Boot cover / roller cover - Missing - Replace



Huesges Gruppe®  
Die Gutachter

## Zustandsbericht

|                  |                     |                     |            |
|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Kunde :          | Allane SE           | Amtl. Kennzeichen : | WS-SK 1111 |
| Berichtsnummer : | 0000000927639-DE613 |                     |            |
| Referenznummer:  | 31195318            |                     |            |

### Fahrzeugdaten

#### Cupra Formentor (KM7)(08.2020->) Basis

|                          |                     |                          |                                            |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| Fahrzeug-Ident.-Nr.:     | VSSZZZKMZNR052471   | Laufleistung abgelesen:  | 69706 km                                   |
| Erstzulassung / Baujahr: | 30.06.2022 / 2022   | Besichtigungsdatum/-ort: | 25.06.2026 Dieselstraße 3,<br>85386 Eching |
| Fahrzeugart:             | SUV                 | Aufbauart:               | Geländewagen/Pickup                        |
| Kraftstoff:              | Superbenzin         | Getriebe Art:            | Automatik                                  |
| Navi.-Datenträger:       | Festplattenlaufwerk | Hubraum / Leistung:      | 1498 ccm / 110 kW (150 PS)                 |
| Antriebsart:             | Frontantrieb        | Lackfarbe:               | "CAMOUFLAGE" GRJN                          |
| Lackart:                 | Metallic            | Türen / Sitzplätze:      | 5 / 5                                      |
| Anzahl Schlüssel:        | 2                   | Nächste HU / AU:         | 06.2027 / 06.2027                          |
| Polster Art:             | Leder/Stoff         | Serviceheft verfügbar:   | Digital                                    |
| Farbe Innenausstattung:  | Grau                | Serviceheft gepflegt:    | Ja                                         |
| Raucherfahrzeug:         | Nein                | Letzter Service km / am: | 68368 / 06.02.2026                         |
| Fahrzeug fahrbereit:     | Ja                  | Vorgelegte Fahrzeug-     |                                            |
| Zustand aussen:          | 2 - Gut             | Unterlagen:              | ZB I (Fzg.Schein)                          |
|                          |                     | Zustand innen:           | 2 - Gut                                    |

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



| Montierte Bereifung       |                       |                            |
|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Reifenart / Felgentyp:    | <b>Sommerreifen</b>   | <b>Aluminium</b>           |
| 1. Achse - links / Zust.  | <b>Continental</b>    | <b>245/40/R19/98V 5 mm</b> |
| 1. Achse - rechts / Zust. | <b>Continental</b>    | <b>245/40/R19/98V 5 mm</b> |
| 2. Achse - links / Zust.  | <b>Continental</b>    | <b>245/40/R19/98V 7 mm</b> |
| 2. Achse - rechts / Zust. | <b>Continental</b>    | <b>245/40/R19/98V 7 mm</b> |
| Verkehrssicherheit:       | <b>Verkehrssicher</b> |                            |

| Unmontierte Bereifung     |                       |                              |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Reifenart / Felgentyp:    | <b>Winterreifen</b>   | <b>Aluminium</b>             |
| 1. Achse - links / Zust.  | <b>Continental</b>    | <b>225/50/R18/99V 6.5 mm</b> |
| 1. Achse - rechts / Zust. | <b>Continental</b>    | <b>225/50/R18/99V 6.5 mm</b> |
| 2. Achse - links / Zust.  | <b>Continental</b>    | <b>225/50/R18/99V 6.5 mm</b> |
| 2. Achse - rechts / Zust. | <b>Continental</b>    | <b>225/50/R18/99V 6.5 mm</b> |
| Verkehrssicherheit:       | <b>Verkehrssicher</b> |                              |

| Serienausstattung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 Lautsprecher</li> <li>• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite</li> <li>• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)</li> <li>• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung und Welcome Light</li> <li>• Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert</li> <li>• Doppeltonhorn</li> <li>• Elektron. Differentialsperre (XDS)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent</li> <li>• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Frontkamera</li> <li>• Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung</li> <li>• Gepäckraumabdeckung / Rollo</li> <li>• Heckleuchten Voll-LED mit dynamischem Lichtband (Infinite Light)<br/>Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht</li> <li>• Karosserie: 5-türig</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Airbag Beifahrerseite abschaltbar</li> <li>• Anti-Blockier-System (ABS)</li> <li>• Antriebsart: Frontantrieb</li> <li>• Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert</li> <li>• Dachreling schwarz, hochglänzend</li> <li>• Einstiegsleisten (Aluminium) vorn, beleuchtet</li> <li>• Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (CUPRA Drive Profile)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung</li> <li>• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion</li> <li>• Fensterzierleisten schwarz hochglänzend</li> <li>• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG</li> <li>• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz</li> <li>• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen</li> </ul> |

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kombiinstrument digital (virtual cockpit)</li> <li>• Laderaumboden variabel und herausnehmbar</li> <li>• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar</li> <li>• Licht- und Sicht-Paket<br/>Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home), Licht- und Regensensor, Innenspiegel mit Abblendautomatik</li> <li>• Media-System Plus<br/>Audiosystem mit Touchscreen-Farbdisplay, Sprachsteuerungs-System</li> <li>• Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftausströmer hinten</li> <li>• Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht</li> <li>• Otto-Partikelfilter (OPF)</li> <li>• Radioempfang digital (DAB+)</li> <li>• Reifen-Reparaturset</li> <li>• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)</li> <li>• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d</li> <li>• Schließ-/Startsystem Kessy Advanced<br/>Zentralverriegelung mit Fernbedienung</li> <li>• Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)</li> <li>• Servolenkung elektro-mechanisch</li> <li>• Sitz vorn rechts höhenverstellbar</li> <li>• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)</li> <li>• Sportsitze vorn</li> <li>• Steckdose (12V-Anschluß) vorn</li> <li>• USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe</li> <li>• Verzurrösen Koffer-/Laderaum</li> <li>• Wegfahrsperre (elektronisch)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kopf-Airbag-System</li> <li>• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar</li> <li>• Lenkrad heizbar (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion</li> <li>• LM-Felgen</li> <li>• Mittelarmlehne hinten</li> <li>• Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT</li> <li>• Notrufsystem</li> <li>• Parkbremse elektrisch</li> <li>• Radstand 2679 mm</li> <li>• Reifenkontroll-Anzeige</li> <li>• Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum</li> <li>• Scheinwerfer Voll-LED<br/>Leuchtweitenregelung automatisch, Tagfahrlicht LED</li> <li>• Seitenairbag</li> <li>• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt</li> <li>• Sitz vorn links höhenverstellbar</li> <li>• Sitzbezug / Polsterung: Stoff</li> <li>• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)</li> <li>• Start/Stop-Anlage</li> <li>• Steckdose 230V im Gepäckraum</li> <li>• USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)</li> <li>• Warnanlage für Sicherheitsgurt-System</li> <li>• Wärmeschutzverglasung</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Sonderausstattung

- |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambiente-Beleuchtung Smart Ambient Light</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm<br/>Sprachsteuerungs-System, Fahrassistenten-System: Autom. Distanzregelung (ACC / PCC) mit vorausschauender Geschw.-Regelung, Fahrassistenten-System: Automatische Distanzregelung (ACC)</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Dachhimmel schwarz
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten  
Einparkhilfe hinten
- Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- LM-Felgen 8x19 (Exclusive I, schwarz / silber, glanzgedreht)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)  
Winter-Paket, Sitzheizung vorn, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, Spiegelabsenkung, Welcome Light, Memory, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Fahrassistenz-Paket L  
Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Auspark-Assistent, Spurwechselassistent und Ausstiegswarnung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Rückfahrkamera
- Sonderlackierung Exclusive

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

#### Allgemeine Prüfung

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Probefahrt:</b>                   | <b>Eingeschränkt durchgeführt</b><br>Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert. |
| <b>Unterbodenprüfung:</b>            | <b>Nicht durchgeführt</b><br>Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Laufleistung plausibel:</b>       | <b>Nicht prüfbar</b><br>Nicht prüfbar                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Hinweis:</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### Unfallschadenprüfung

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b> | <b>Keine feststellbar</b><br>Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Lackschichtendickenmessung:</b>     | <b>Innerhalb der Toleranzen</b><br>Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar. |
| <b>Bestehender Unfallschaden:</b>      | <b>Nicht festgestellt</b><br>Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).                                                                                                                                        |
| <b>Hinweis:</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

|                     |                       |   |                             |                       |   |
|---------------------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------------|---|
| <b>Klimaanlage:</b> | Eingeschränkt geprüft | ✓ | <b>Sitzheizung:</b>         | Eingeschränkt geprüft | ✓ |
| <b>Lichtanlage:</b> | Eingeschränkt geprüft | ✓ | <b>Sonnendach/ Verdeck:</b> | Nicht vorhanden       | ✗ |
| <b>Bremsanlage:</b> | Eingeschränkt geprüft | ✓ | <b>Motorlauf:</b>           | Eingeschränkt geprüft | ✓ |

### Durchgeführte Technikprüfung

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klimaanlage:</b>         | Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.                                                             |
| <b>Sitzheizung:</b>         | Eingeschränkt geprüft                                                                                                                     |
| <b>Lichtanlage:</b>         | Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.                                                       |
| <b>Sonnendach/ Verdeck:</b> | Nicht vorhanden                                                                                                                           |
| <b>Bremsanlage:</b>         | Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.                                                                              |
| <b>Motorlauf:</b>           | Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt. |
| <b>Hinweis:</b>             | *                                                                                                                                         |

### Schaden

|  <b>Karosserie außen</b> |                               |            |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|
|                                                                                                           | Bauteil                       | Schaden    | Rep.-Art            |
| 1.                                                                                                        | Tür Vorne - Links             | Delle      | Sanft Instandsetzen |
| 2.                                                                                                        | Heckklappe                    | Delle      | Sanft Instandsetzen |
| 3.                                                                                                        | Felge Hinten - Links          | Beschädigt | Smart Repair        |
| 4.                                                                                                        | Felge Vorne - Links           | Beschädigt | Smart Repair        |
| 5.                                                                                                        | Stoßfänger Vorne              | Beschädigt | Smart Repair        |
| 6.                                                                                                        | Stoßfänger Vorne              | Kratzer    | Smart Repair        |
| 7.                                                                                                        | Felge Vorne - Rechts          | Kratzer    | Smart Repair        |
| 8.                                                                                                        | Außenspiegel Gehäuse - Rechts | Kratzer    | Smart Repair        |
| 9.                                                                                                        | Stoßfänger Hinten             | Kratzer    | Lackieren           |

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Vorne - Links

**Delle - Sanft Instandsetzen**



1. Tür Vorne - Links

**Delle - Sanft Instandsetzen**



2. Heckklappe

**Delle - Sanft Instandsetzen**



2. Heckklappe

**Delle - Sanft Instandsetzen**



2. Heckklappe  
**Delle - Sanft Instandsetzen**



2. Heckklappe  
**Delle - Sanft Instandsetzen**



3. Felge Hinten - Links  
**Beschädigt - Smart Repair**



3. Felge Hinten - Links  
**Beschädigt - Smart Repair**



4. Felge Vorne - Links  
**Beschädigt - Smart Repair**



4. Felge Vorne - Links  
**Beschädigt - Smart Repair**



5. Stoßfänger Vorne  
Beschädigt - Smart Repair



5. Stoßfänger Vorne  
Beschädigt - Smart Repair



6. Stoßfänger Vorne  
Kratzer - Smart Repair



6. Stoßfänger Vorne  
Kratzer - Smart Repair



6. Stoßfänger Vorne  
Kratzer - Smart Repair



7. Felge Vorne - Rechts  
Kratzer - Smart Repair



7. Felge Vorne - Rechts  
Kratzer - Smart Repair



8. Außenspiegel Gehäuse - Rechts  
Kratzer - Smart Repair



8. Außenspiegel Gehäuse - Rechts  
Kratzer - Smart Repair



8. Außenspiegel Gehäuse - Rechts  
Kratzer - Smart Repair



9. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Lackieren



9. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Lackieren



Hüsches Gruppe®  
**Die Gutachter**



9. Stoßfänger Hinten  
**Kratzer - Lackieren**