

TMBEK9NW1N3054110

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	55,518 km
Manufacturer	Skoda	Next maintenance in	25,200 km
Type / Model	SCALA	Main inspection (Report not on hand)	06/2027
Vehicle Identification number	TMBEK9NW1N3054110	Power / Engine displacement	110 kW / 1,498 ccm
First registration	14 Jan 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Petrol	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Service book (Wartungsnachweise fehlen) - No deduction
2	Equipment	Tirefit filler - Expired - Replace
3	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - Replace
4	Rear bumper	Spoiler - Scratched - Loss in value
5	Side panel - rear left side	Side panel - dent(s) - Smooth repair work
6	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
7	Front bumper	Front bumper - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Wing mirror - right side	Cap (Steinschlag) - No deduction
2	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/55 R17 91T	Pirelli	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	
2	205/55 R17 91T	Pirelli	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 2 Apr 2026
Protocol number: 44826801
Delivery date: 2 Apr 2026



Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/50 R17 89V	Nexen	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	205/50 R17 89V	Nexen	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					10/2025

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 2 Apr 2026
Protocol number: 44826801
Delivery date: 2 Apr 2026



Vehicle details

Manufacturer	Skoda	Inspection condition	sufficient
Type / Model	SCALA	Mileage (Read)	55,518 km
Vehicle Identification number	TMBEK9NW1N3054110	First registration	14 Jan 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.




Figure 16: Misc.




Figure 17: Misc.




Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.




Figure 21: Misc.

Pictures of damage



Damage #4: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Loss in value



Damage #4: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Loss in value




Damage #5: Side panel - rear left side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work



Damage #5: Side panel - rear left side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work



Damage #6: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #6: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #6: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #7: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #7: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint




Damage #7: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #7: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #7: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



TMBEK9NW1N3054110

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	55.518 km
Hersteller	Skoda	Restlauf bis Service	25.200 km
Typ/Modell	SCALA	HU (Bericht lag nicht vor)	06/2027
Fahrgestellnummer	TMBEK9NW1N3054110	Leistung / Hubraum	110 kW / 1.498 ccm
Erstzulassung	14.01.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
2	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
3	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
4	Stoßfänger hinten	Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
6	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
7	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe (Steinschlag) - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R17 91T	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	205/55 R17 91T	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 02.04.2026
Protokollnummer: 44826801
Anlieferungsdatum: 02.04.2026



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/50 R17 89V	Nexen	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	205/50 R17 89V	Nexen	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					10/2025

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 02.04.2026
Protokollnummer: 44826801
Anlieferungsdatum: 02.04.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Skoda	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	SCALA	Laufleistung (abgelesen)	55.518 km
Fahrgestellnummer	TMBEK9NW1N3054110	Erstzulassung	14.01.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges




Abbildung 21: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: SKODA Scala 1.5 TSI ACT Ambition Limousine 5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW
bleifrei 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	HD -DR 0163	Fahrgestell-Nummer:	TMBEK9NW1N3054110
Vertrags-Nummer:	33678080	Erstzulassung:	14.01.2022
Internes KZ:	15029823	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

SKODA Scala 1.5 TSI ACT Ambition Limousine 5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	SKODA Scala 1.5 TSI ACT Ambition Limousine5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1498
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	110
durchschn. Verbr./100 Km:	4,800	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	220	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,200
Leergewicht (kg):	1245	zul. Gewicht (kg):	1650

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 33678080
Amtliches Kennzeichen: HD -DR 0163
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Scala 1.5 TSI ACT Ambition Limousine5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
15.08.2023	9059860455	Fremdverschulden	Schlussleuchte Fahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 33678080
Amtliches Kennzeichen: HD -DR 0163
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Scala 1.5 TSI ACT Ambition Limousine5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum **Km-Stand** **Art der Wartung**

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer