

Opel

VIN: VXEYDF6F5RMA02132



Beschreibung


Kennzeichen	Zulassungsdatum 11/11/2024	Laufleistung 28922 km
Farbe -	Jahr -	Polster -
Anzahl der Türen -	Anzahl der Sitze -	Generation -

Bewertungsdetails

Bewertungsort

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Warnleuchte Reifendruck	Defekt	Prüfen
			
003	Sicherheitskit / -	Fehlt	Ersetzen
			
004	Wischerblatt / Vorne Links	Nicht konform	Ersetzen

				
005	Windschutzscheibe / Vorne	Steinschlag	Smart Repair	
				
006	Stoßfänger / Vorne Rechts Lackiert : No	Kratzer	Smart Repair	
				
007	Kotflügel / Vorne Rechts	Delle	Reparieren	
				
008	Außenspiegel elektrisch / Vorne Rechts	Nicht konform	Ersetzen	
				
009	Tür / Oben Rechts	Delle	Reparieren	
				
010	Dachholm / Rechts	Delle	Reparieren	
				

011	Seitenwand / Unten Rechts	Delle	Reparieren
  			
012	Dachholm / Hinten Rechts	Delle	Reparieren
  			
013	Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts	Kratzer	Smart Repair
 			
014	Innenverkleidung Laderaum / Hinten Links	Gebrochen	Ersetzen
 			
015	Radhausverkleidung / Rechts	Fehlt	Ersetzen
 			
016	Türverkleidung / Unten Hinten Rechts	Gebrochen	Ersetzen
 			
017	Türverkleidung / Unten Hinten Links	Gebrochen	Ersetzen
 			

			
018	Zierleiste Seitenwand / Hinten Links	Delle	Smart Repair
			
019	Dachholm / Vorne Links	Delle	Reparieren
			
020	Türeinstieg / Vorne Links	Kratzer	Reparieren
			

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Ersatzrad
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Ladekabel Starkstrom-Steckdose
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Pannenset
- ☐ Hutablage
- ☐ Ladekabel Schuko-Steckdose
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	BARUM	225 / 75 / 16 / Ganzjahresreifen	4 mm
Vorne Rechts	BARUM	225 / 75 / 16 / Ganzjahresreifen	4 mm
Hinten Links	CONTINENTAL	225 / 75 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Rechts	CONTINENTAL	225 / 75 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts




Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung




Navigation



Spare Tyre



Vin



Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Fehlteile/Zubehör / In-Car-Werkzeuge



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Warnleuchte Reifendruck / Defekt



Sicherheitskit / - / Fehlt



Wischerblatt / Vorne Links / Nicht konform



Wischerblatt / Vorne Links / Nicht konform



Windschutzscheibe / Vorne / Steinschlag



Windschutzscheibe / Vorne / Steinschlag



Stoßfänger / Vorne Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Vorne Rechts / Kratzer



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Außenspiegel elektrisch / Vorne Rechts / Nicht konform



Außenspiegel elektrisch / Vorne Rechts / Nicht konform



Tür / Oben Rechts / Delle



Tür / Oben Rechts / Delle



Dachholm / Rechts / Delle



Dachholm / Rechts / Delle



Dachholm / Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Rechts / Delle



Dachholm / Hinten Rechts / Delle



Dachholm / Hinten Rechts / Delle



Dachholm / Hinten Rechts / Delle




Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts / Kratzer



Innenverkleidung Laderaum / Hinten Links / Gebrochen



Innenverkleidung Laderaum / Hinten Links / Gebrochen



Radhausverkleidung / Rechts / Fehlt



Radhausverkleidung / Rechts / Fehlt




Türverkleidung / Unten Hinten Rechts / Gebrochen



Türverkleidung / Unten Hinten Rechts / Gebrochen



Türverkleidung / Unten Hinten Links / Gebrochen



Türverkleidung / Unten Hinten Links / Gebrochen



Zierleiste Seitenwand / Hinten Links / Delle



Zierleiste Seitenwand / Hinten Links / Delle

