

14.08.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: SKODA Kodiaq 2.0 TDI SCR DSG AMBITION Sports Utility Vehicle 5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -TV 2012	Fahrgestell-Nummer:	TMBJJ9NSXN8051790
Vertrags-Nummer:	74303083	Erstzulassung:	20.06.2022
Internes KZ:	15075065	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

SKODA Kodiaq 2.0 TDI SCR DSG AMBITION Sports Utility Vehicle 5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 34.352,94

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 34.352,94

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	SKODA Kodiaq 2.0 TDI SCR DSG AMBITION Sports Utility Vehicle5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1968
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	58
Max. Km/h:	204	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,600
Leergewicht (kg):	1708	zul. Gewicht (kg):	2350

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 74303083
Amtliches Kennzeichen: HD -TV 2012
Übersicht erstellt am: 14.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Kodiahq 2.0 TDI SCR DSG AMBITION Sports Utility Vehicle5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang
Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
27.03.2026	9059989286	Motor, Getriebe und	Marderschaden	Ja	Nein
08.04.2024	9059884761	Fremdverschulden	Motorhaube mitte Frontgrill mitte Stossstange vorne Spoiler Beifahrerseite	Ja	Ja
13.02.2023	9059839926	Eigenverschulden	Stossstange vorne Beifahrerseite Stossstange hinten Beifahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 74303083
Amtliches Kennzeichen: HD -TV 2012
Übersicht erstellt am: 14.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Kodiaq 2.0 TDI SCR DSG AMBITION Sports Utility Vehicle5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
03.07.2023	31164	Inspektion und Wartung
01.03.2024	48995	Inspektion und Wartung
19.09.2024	61600	Bremsflüssigkeitswechsel
30.01.2025	72890	Inspektion und Wartung
30.01.2025	72890	Wartungszusatzumfänge
15.07.2025	84593	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
15.07.2025	84593	TÜV/AU (MwSt-frei)
01.10.2025	94340	Wartungszusatzumfänge
01.10.2025	94340	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



TMBJJ9NSXN8051790

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	119.022 km
Hersteller	Skoda	Restlauf bis Service	1.800 km
Typ/Modell	KODIAQ	HU (Bericht lag vor)	07/2027
Fahrgestellnummer	TMBJJ9NSXN8051790	Leistung	110 kW
Hubraum	1.968 ccm	Zylinder	—
Erstzulassung	20.06.2022	Polster	
Letzte Wartung	06/2023, 31.164 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Regenschirm (fehlt) - erneuern
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Fußmatten - beschädigt - erneuern
3	Stoßfänger hinten	Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Tür vorn rechts	Griff außen - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair
6	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
7	Kotflügel links	Kotflügel links - Delle / Lackschaden - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Motorhaube



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/65 R17 99V	Goodyear	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	215/65 R17 99V	Goodyear	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/65 R17 99V	Dunlop	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	215/65 R17 99V	Dunlop	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 06.08.2026
Protokollnummer: 46931674
Anlieferungsdatum: 06.08.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Skoda	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	KODIAQ	Laufleistung (abgelesen)	119.022 km
Fahrgestellnummer	TMBJJ9NSXN8051790	Erstzulassung	20.06.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges




Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten - beschädigt - erneuern



Beschädigung #4: Tür vorn rechts: Griff außen - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #5: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden... - Smart Repair



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle / Lackschaden - erneuern



Beschädigung #7: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle / Lackschaden - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



TMBJJ9NSXN8051790

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	119,022 km
Manufacturer	Skoda	Next maintenance in	1,800 km
Type / Model	KODIAQ	Main inspection (Report on hand)	07/2027
Vehicle Identification number	TMBJJ9NSXN8051790	Power	110 kW
Engine displacement	1,968 ccm	Cylinder	—
First registration	20 Jun 2022	Upholstery	
Last maintenance	06/2023, 31,164 km	Paintwork	
Fuel type	Diesel	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Equipment	Umbrella (Fehlt) - Replace
2	Trim / covers	Floor mats - Damaged - Replace
3	Rear bumper	Spoiler - Scratched - Loss in value
4	Door - front right side	Door handle - outside - Scratched - Smart repair
5	Door - rear right side	Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair
6	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
7	Mudguard - left side	Mudguard - left side - Dent / paintcoat damage - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Rear, Provided by user / customer

Detected repainting

No.	Location
1	Bonnet

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 6 Aug 2026
Protocol number: 46931674
Delivery date: 6 Aug 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/65 R17 99V	Goodyear	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	215/65 R17 99V	Goodyear	Summer tyres	7mm - 7mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/65 R17 99V	Dunlop	Winter tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	215/65 R17 99V	Dunlop	Winter tyres	4mm - 4mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 6 Aug 2026
Protocol number: 46931674
Delivery date: 6 Aug 2026



Vehicle details

Manufacturer	Skoda	Inspection condition	sufficient
Type / Model	KODIAQ	Mileage (Read)	119,022 km
Vehicle Identification number	TMBJJ9NSXN8051790	First registration	20 Jun 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
 Römeräcker 1
 76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
 SAP Walldorf
 69190 Walldorf

Inspection date: 6 Aug 2026
 Protocol number: 46931674
 Delivery date: 6 Aug 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.

Pictures of damage



Damage #2: Trim / covers: Floor mats - Damaged - Replace



Damage #3: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Loss in value




Damage #4: Door - front right side: Door handle - outside - Scratched - Smart repair



Damage #5: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #5: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #6: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #6: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #6: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #7: Mudguard - left side: Mudguard - left side - Dent / paintcoat damage - Replace



Damage #7: Mudguard - left side: Mudguard - left side - Dent / paintcoat damage - Replace