

Fiat

FIAT SCUDO (506) KASTEN (2022->) L1 BASIS MOTOR 1,5 LTR. - 75 KW MULTIJET KAT KASTEN

VIN: VXFVFEHTMP7854517



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
-	08/11/2023	80598 km
Farbe	Jahr	Polster
-	2021	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
4	2	-
Karosserietyp	Hubraum	Getriebe
Van	1499 cc	Schaltgetriebe
Motortyp	Kraftstoff	Anzahl Gänge
Verbrennung	Diesel	6
Antriebsstrang	Max. Leistung	
Vorderradantrieb (FWD)	75 KW	

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Kotflügel / Vorne Links	Delle	Reparieren
			
002	Türeinstieg / Vorne Links	Kratzer	Lackieren
			
003	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Akzeptabel



004

Tür / Vorne Links ¹

Nicht konform

Reparieren



005

Laderaum / -

Verschlissen

Akzeptabel



006

Seitenwand / Hinten Rechts
Mit Fenster : Nein

Delle

Reparieren



007

Tür / Rechts
Mit Fenster : Nein

Delle

Reparieren



008	Türzierleiste / Rechts Lackiert : Nein / Verchromt : Nein	Kratzer	Ersetzen
  			
009	Stoßfänger oberhalb / Vorne	Kratzer	Lackieren
  			
010	Stoßfänger unterhalb / Vorne	Delle	Ersetzen
     			
011	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Ersetzen
   			
012	Klebesatz / Vorne	Verschlissen	Ersetzen

¹ Einstellung

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Bordmappe
- ☐ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Pannenset
- ☐ Serviceheft
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	UNIROYAL	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	4 mm
Vorne Rechts	UNIROYAL	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	4 mm
Hinten Links	FALKEN	215 / 65 / 16 / Winter	6 mm
Hinten Rechts	FALKEN	215 / 65 / 16 / Winter	6 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Lauffeistung



Navigation



Vin



Sonstige



Sonstige



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Links



Haupttreifensatz / Vorne Rechts



Haupttreifensatz / Vorne Rechts



Haupttreifensatz / Hinten Links



Haupttreifensatz / Hinten Links



Haupttreifensatz / Hinten Rechts



Haupttreifensatz / Hinten Rechts



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Türeinstieg / Vorne Links / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Tür / Vorne Links / Nicht konform




Tür / Vorne Links / Nicht konform



Tür / Vorne Links / Nicht konform



Tür / Vorne Links / Nicht konform



Tür / Vorne Links / Nicht konform



Laderaum / - / Verschlossen



Laderaum / - / Verschlossen



Laderaum / - / Verschlossen



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Türzürleiste / Rechts / Kratzer



Türzürleiste / Rechts / Kratzer



Türzürleiste / Rechts / Kratzer



Stoßfänger oberhalb / Vorne / Kratzer



Stoßfänger oberhalb / Vorne / Kratzer



Stoßfänger oberhalb / Vorne / Kratzer




Stoßfänger unterhalb / Vorne / Delle



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Delle



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Delle



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Delle



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Delle



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Delle



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag